

Objednávka č.: P200025

Odběratel - objednatel: ČR - Úřad pro civilní letectví K letišti 1149/23 160 08 - Praha 6 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 48134678 DIČ: B.Ú.: 3727061/0710	Dodavatel: OMNIPOL a.s. Nekázanka 880/11 110 00 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: ČR - Úřad pro civilní letectví ÚCL Praha K letišti 1149/23 160 08 - Praha 6 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 25063138 DIČ: CZ25063138 Tel.: Fax: Email:

Nejsme plátcí DPH.

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 07.01.2020

Datum dodání: 31.01.2020

Měna: CZK

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Oprava nefunkčního topení, výměna jističe přístavacího reflektoru, kontrola dobíjení alternátoru na letounu BE 58, OK SLI	1 *	130 000,0000	130 000,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	130 000,00
-----------------------------	-------------------

Číslo smlouvy: 6/2005

Za objednatele:

ČR - Úřad pro civilní letectví

Vyřizuje:

USSB

ÚCL Sekce správní a bezpečnostní

██████████

████████████████████

Fax:

Email: ██████████

Vystavil:

████████████████████

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
 ČESKÁ REPUBLIKA
 K letišti 1149/23
 160 08 Praha
 -3-

Akceptoval:

dne:

8. 1. 2020

Podpis a razítko:



OMNIPOL a.s.
 Nekázanka 880/11
 110 00 Praha 1
 IČO: 25063138

24