

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor kultury a památkové péče
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 167597/2019

Sp. zn.: S - JMK 146976/2019 OKPP

Brno 22.11.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, jako věcně a místně příslušný správní (dotčený) orgán podle ust. § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 10, § 11 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti Národního památkového ústavu, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 3 (jednajícího prostřednictvím pověřeného zaměstnance územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. č. 1, 767 01 Kroměříž), doručené Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 14. 10. 2019, tímto v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve věci opravy okenních výplní západního průčelí tzv. tvrze a okenních a dveřních výplní východního průčelí východního křídla hlavní budovy zámku v areálu národní kulturní památky zámek Lysice, prohlášené nařízením vlády č. 132/2001 Sb., toto

závazné stanovisko:

Oprava okenních výplní západního průčelí tzv. tvrze a okenních a dveřních výplní východního průčelí východního křídla hlavní budovy zámku podle předloženého návrhu a přiložené pasportizace, ██████████ ██████████ v listopadu 2017, v areálu národní kulturní památky zámek Lysice je ve smyslu ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

p ř í p u s t n á .

Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, obdržel žádost Národního památkového ústavu, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 3 (jednajícího prostřednictvím pověřeného zaměstnance územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. č. 1, 767 01 Kroměříž), o vydání závazného stanoviska ve věci opravy okenních výplní západního průčelí tzv. tvrze a okenních a dveřních výplní východního průčelí východního křídla hlavní budovy zámku podle předloženého návrhu a přiložené pasportizace, zprac. ██████████ v listopadu 2017, v areálu národní kulturní památky zámek Lysice, prohlášené nařízením vlády č. 132/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, si v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství, jako odborné organizace státní památkové péče, které mu bylo doručeno dne 19. 11. 2019 pod č. j. NPÚ-310/83378/2019. Z jeho obsahu a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti (zejména z periodických kontrolních dnů), Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče,

dospěl k závěru, že výše uvedená oprava okenních výplní západního průčelí tzv. tvrže a okenních a dveřních výplní východního průčelí východního křídla hlavní budovy zámku podle předloženého návrhu a příložené pasportizace, [REDAKCE] v listopadu 2017, v areálu národní kulturní památky zámek Lysice je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustná.

Předmětem řízení je oprava okenních výplní západního průčelí tzv. tvrže a okenních a dveřních výplní východního průčelí východního křídla hlavní budovy zámku. Průčelí dotčená zamýšlenými opravami oken a dveří jsou velice pohledově exponovaná. Východní průčelí spolu se zahradním parterem a kolonádou s dřevěným ochozem utváří charakteristický obraz lysického zámku. Vnitřní okna ve fasádách jsou historická. Vnější okna, okenice a dveře pocházejí většinou z doby opravy na konci 20. století. Jsou provedena v subtilních profilech, většinou s odpovídajícími řemeslnými detaily. Dochována je i jedna historická okenice s vyklápěcími křídly. Hodnoty oken a dveří jsou v historické, řemeslné a kompoziční rovině. Některá vnější křídla oken jsou deformovaná, je obtížné s nimi manipulovat, nemohou zajistit těsnost oken. Z důvodu absence krycí okapní lišty do některých vnějších ven otevíraných oken dochází k zatékání. Lze předpokládat, že v místech zatékání bude po odstranění nátěru zjištěno poškození dřevní hmoty hnilobou.

Zamýšlená oprava výplní stavebních otvorů zahrnuje i okenní špalety, parapetní prkna a žaluziové okenice v uvedených průčelích. Stavební otvory mají být v případě demontáže truhlářské výplně dočasně zajištěny proti vloupání a před působením povětrnosti. U vnitřních oken se předpokládá řemeslná oprava. Pro vnější okna je v pasportizaci doporučena výměna za kopie. Míra zásahu (oprava či kompletní náhrada kopií) však bude upřesněna až na základě zjištění skutečného stavu dřeva křidel a pevných rámu po odstranění nátěrů. Nad horními okenními křídly se doplní okapní lišty.

V případě nové truhlářské výplně se navrhuje zhotovení kopie stávající výplně s použitím dochovaného historického kování. Chybějící nebo nahrazovaná kování budou kopiemi historických kování dochovaných na místě na okně, okenici či dveřích obdobného typu. Počítá se s ošetřením kovových pásků k připojení vnějších oken k vnitřním. Meziokenní mříže budou očištěny a bude obnoven jejich nátěr. Zděná ostění budou po opravě oken stavebně zapravena.

Povrchová úprava truhlářských výplní směrem do interiéru bude řešena dle stávající situace, v případě nátěru oken a špalet bude odstín bílé volen ve vztahu k navazujícím stávajícím bílým plochám na dřevěných konstrukcích (např. vnitřní okenice). Pro exteriérové plochy truhlářských výplní bude volen nátěr v odstínu středně hnědé barvy, který bude vycházet z historické nálezové situace (např. oken při schodišti v severním křídle, či z případných zjištění průzkumu v rámci prováděných prací) a bude v žádoucím vztahu k řešení barevnosti v obnovené kolonádě. Stávající šedohnědá barva, zvolená v koncem minulého století, těmto požadavkům nevyhovuje.

Předpokládá se, že pevné rámy budou opravovány na místě, křídla v dílně zhotovitele. Akce bude prováděna po etapách, před každou etapou bude konzultován rozsah a přístup ke konkrétní obnově v souladu se závazným stanoviskem. V rámci konzultačních schůzek se bude provádět vzorování truhlářských oprav, doplňovaného kování, skleněných tabulí a odstínů barevných nátěrů oken, okenic a dveří. Před realizací každé z etap je třeba specifikovat formu zpřístupnění vnějších oken pro manipulaci s nimi a způsob ochrany architektonických prvků v transportní trase. Nátěr sklenářského tmelu je třeba z technologických důvodů provádět až po jeho vyschnutí.

Realizace prací podle předloženého záměru je z hlediska zájmů památkové péče žádoucí. V místnostech za okny se většinou nacházejí prezentované sály s cenným vybavením nebo depozitáře. Ošetření prodlouží životnost historických výplní. Obnova oken a dveří je důležitá i z důvodů estetických a technických.

Vzhledem ke všem výše jmenovaným skutečnostem Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, rozhodl, jak je výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.

otisk razítka

████████████████████
pověřen vedením oddělení památkové péče

████████████████████
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. č. 1, 767 01 Kroměříž

Na vědomí:

Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Počet listů rozhodnutí: 2

Počet příloh/listů příloh: 0/0