

Objednatel

**Aquapark Rakovník**

godesa@umkrakovnik.cz  
602 244 695

Dodavatel

e-mail: servis@azklima.com  
IČ: 24772631

Seznam servisovaných zařízení: Aquapark Rakovník																
Adresa umístění zařízení / místo plnění: Nábřeží Dr. Beneše																
číslo zařízení	Kategorie dle OKZ	Lokalizace zařízení	popis činnosti při servisní prohlídce VZT	typ výrobce	ks / sada	ročně	cena za výkon	období				cena / období				cena celkem rok
								jaro	léto	podzim	zima	jaro	léto	podzim	zima	
<b>BAZÉN A DĚTSKÝ BAZÉN</b>																
1.001	HVAC		kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění	CIC Hřebec - TP12105/H3.15	1	2	2 924 Kč	x	x	x		2 924 Kč	2 924 Kč	2 924 Kč	-	8 772 Kč
	filtr		Sada filtrů pro VZT		1	2	7 830 Kč	x	x	x		7 830 Kč	7 830 Kč	7 830 Kč	-	23 490 Kč
	filtr		výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace		1	2	1 740 Kč	x	x	x		1 740 Kč	1 740 Kč	1 740 Kč	-	5 220 Kč
	tepelné č.		kontrola a údržba tepelného čerpadla - odvlhčovač		1	1	1 720 Kč	x	x	x		1 720 Kč	1 720 Kč	1 720 Kč	-	5 160 Kč
	rev		kontrola těsnosti chladicího okruhu dle platné legislativy		1	1	990 Kč	x				990 Kč	-	990 Kč	-	1 980 Kč
<b>ATRAKCE</b>																
2.001	HVAC		kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění	CIC Hřebec - TP12105/H3.15	1	2	2 924 Kč	x	x	x		2 924 Kč	2 924 Kč	2 924 Kč	-	8 772 Kč
	filtr		Sada filtrů pro VZT		1	2	7 830 Kč	x	x	x		7 830 Kč	7 830 Kč	7 830 Kč	-	23 490 Kč
	filtr		výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace		1	2	1 740 Kč	x	x	x		1 740 Kč	1 740 Kč	1 740 Kč	-	5 220 Kč
	tepelné č.		kontrola a údržba tepelného čerpadla - odvlhčovač		1	1	1 720 Kč	x	x	x		1 720 Kč	1 720 Kč	1 720 Kč	-	5 160 Kč
	rev		kontrola těsnosti chladicího okruhu dle platné legislativy		1	1	990 Kč	x				990 Kč	-	990 Kč	-	1 980 Kč
<b>SCHODIŠTĚ TOBOGÁNU</b>																
3.001	HVAC		kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění	CIC Hřebec - TP1205/H8	1	2	2 064 Kč	x	x	x		2 064 Kč	2 064 Kč	2 064 Kč	-	6 192 Kč
	filtr		Sada filtrů pro VZT		1	1	7 020 Kč	x	x	x		7 020 Kč	7 020 Kč	7 020 Kč	-	21 060 Kč
	filtr		výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace		1	1	1 560 Kč	x		x		1 560 Kč	-	1 560 Kč	-	3 120 Kč
<b>VSTUP, OBČERSTVENÍ, POKLADNA</b>																
4.001	HVAC		kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění	CIC Hřebec - TP12105/H3.15	1	2	2 064 Kč	x	x	x		2 064 Kč	2 064 Kč	2 064 Kč	-	6 192 Kč
	filtr		Sada filtrů pro VZT		1	2	3 240 Kč	x	x	x		3 240 Kč	3 240 Kč	3 240 Kč	-	9 720 Kč
	filtr		výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace		1	2	720 Kč	x		x		720 Kč	-	720 Kč	-	1 440 Kč
<b>ŠATNA 1PP</b>																
9.001	HVAC		kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění	CIC Hřebec - TP12105/H5	1	2	2 064 Kč	x		x		2 064 Kč	-	2 064 Kč	-	4 128 Kč
	filtr		Sada filtrů pro VZT		1	2	4 327 Kč	x		x		4 327 Kč	-	4 327 Kč	-	8 654 Kč
	filtr		výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace		1	2	962 Kč	x		x		962 Kč	-	962 Kč	-	1 923 Kč
<b>POSILOVNA</b>																
11.001	HVAC		kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění	CIC Hřebec - TP12105/H3.15	1	2	2 064 Kč	x	x	x		2 064 Kč	2 064 Kč	2 064 Kč	-	6 192 Kč
	filtr		Sada filtrů pro VZT		1	2	3 850 Kč	x	x	x		3 850 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč	-	11 551 Kč
	filtr		výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace		1	2	856 Kč	x		x		856 Kč	-	856 Kč	-	1 711 Kč
	AC pro VZT		kontrola a údržba venkovní jednotky přímé chlazení do VZT	Kondenzační jednotka ASGE-36-BI-3	1	2	2 580 Kč	x		x		2 580 Kč	-	2 580 Kč	-	2 400 Kč
	rev		kontrola těsnosti chladicího okruhu dle platné legislativy		1	1	990 Kč	x				990 Kč	-	990 Kč	-	1 980 Kč
<b>CVIČEBNÍ SÁL</b>																
12.001	HVAC		kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění	CIC Hřebec - TP12105/H3.15	1	2	2 064 Kč	x	x	x		2 064 Kč	2 064 Kč	2 064 Kč	-	6 192 Kč
	filtr		Sada filtrů pro VZT		1	2	3 850 Kč	x	x	x		3 850 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč	-	11 551 Kč
	filtr		výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace		1	2	856 Kč	x	x	x		856 Kč	856 Kč	856 Kč	-	2 567 Kč
	AC pro VZT		kontrola a údržba venkovní jednotky přímé chlazení do VZT	Kondenzační jednotka ASGE-36-BI-3	1	2	2 580 Kč	x	x	x		2 580 Kč	2 580 Kč	2 580 Kč	-	2 400 Kč
	rev		kontrola těsnosti chladicího okruhu dle platné legislativy		1	1	990 Kč	x				990 Kč	-	990 Kč	-	1 980 Kč
<b>CHLAZENÍ</b>																
16.001	AC		kontrola a údržba venkovní jednotky klimatizace	SINCLAIR Venkovní jednotka MV-E24BI	1	2	946 Kč	x		x		946 Kč	-	946 Kč	-	1 892 Kč
16.001a	AC		kontrola a údržba vnitřní nástěnné jednotky klimatizace, čištění filtrů		1	2	301 Kč	x		x		301 Kč	-	301 Kč	-	602 Kč
17.1	AC		kontrola a údržba venkovní jednotky klimatizace	SINCLAIR ASH-09AIE2	1	2	946 Kč	x		x		946 Kč	-	946 Kč	-	1 892 Kč
	AC		kontrola a údržba vnitřní nástěnné jednotky klimatizace, čištění filtrů		1	2	301 Kč	x		x		301 Kč	-	301 Kč	-	602 Kč
17.2	AC		kontrola a údržba venkovní jednotky klimatizace	SINCLAIR ASH-09AIE2	1	2	946 Kč	x		x		946 Kč	-	946 Kč	-	1 892 Kč
	AC		kontrola a údržba vnitřní nástěnné jednotky klimatizace, čištění filtrů		1	2	301 Kč	x		x		301 Kč	-	301 Kč	-	602 Kč
17.3	AC		kontrola a údržba venkovní jednotky klimatizace	SINCLAIR ASH-09AIE2	1	2	946 Kč	x		x		946 Kč	-	946 Kč	-	1 892 Kč
	AC		kontrola a údržba vnitřní nástěnné jednotky klimatizace, čištění filtrů		1	2	301 Kč	x		x		301 Kč	-	301 Kč	-	602 Kč
17.4	AC		kontrola a údržba venkovní jednotky klimatizace	SINCLAIR ASH-09AIE2	1	2	946 Kč	x		x		946 Kč	-	946 Kč	-	1 892 Kč
	AC		kontrola a údržba vnitřní nástěnné jednotky klimatizace, čištění filtrů		1	2	301 Kč	x		x		301 Kč	-	301 Kč	-	602 Kč

POŽÁRNÍ OCHRANA																
1.008a	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 100X800	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
1.008a	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
1.008b	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 100X800	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
1.008b	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
1.008c	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 100X800	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
1.008c	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
3.008a	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 250X315	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
3.008a	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
3.008b	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 450X315	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
3.008b	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
3.008c	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 560X160	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
3.008c	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
5.006a	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík FDMC-SL-125	2	1	340 Kč	x				680 Kč	-	-	-	680 Kč
5.006a	SUB		kontrola a údržba požární klapky		2	1	225 Kč			x		-	-	450 Kč	-	450 Kč
11.008a	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 450X250	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
11.008a	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
11.008b	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 450X250	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
11.008b	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
11.008c	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 315x250	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
11.008c	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
11.008d	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 315x250	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
11.008d	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
12.008a	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 450X315	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
12.008a	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
12.008b	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík PKTM 90-C 450X315	1	1	340 Kč	x				340 Kč	-	-	-	340 Kč
12.008b	SUB		kontrola a údržba požární klapky		1	1	225 Kč			x		-	-	225 Kč	-	225 Kč
17.012	SUB		kontrola provozuschopnosti požární klapky	mandík FDML-200x300	2	1	340 Kč	x				680 Kč	-	-	-	680 Kč
17.012	SUB		kontrola a údržba požární klapky		2	1	225 Kč			x		-	-	450 Kč	-	450 Kč

VĚTRÁNÍ															
5.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	RUCK	1	1	215 Kč		x		-	-	215 Kč	-	215 Kč
6.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	Elektrodesign	1	1	215 Kč		x		-	-	215 Kč	-	215 Kč
7.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	RUCK	1	1	215 Kč		x		-	-	215 Kč	-	215 Kč
8.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	RUCK	2	1	215 Kč		x		-	-	430 Kč	-	430 Kč
10.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	RUCK	1	1	215 Kč		x		-	-	215 Kč	-	215 Kč
13.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	RUCK	1	1	215 Kč		x		-	-	215 Kč	-	215 Kč
14.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	Fort-plasty	1	1	215 Kč		x		-	-	215 Kč	-	215 Kč
14A.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	Fort-plasty	1	1	215 Kč		x		-	-	215 Kč	-	215 Kč
15.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	RUCK	1	1	215 Kč		x		-	-	215 Kč	-	215 Kč
17.010	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	RUCK	2	1	215 Kč		x		-	-	430 Kč	-	430 Kč
18A.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	rosenberg	1	1	774 Kč		x		-	-	774 Kč	-	774 Kč
18B.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	rosenberg	1	1	430 Kč		x		-	-	430 Kč	-	430 Kč
21.001	HVAC		kontrola a údržba ventilátoru	Elektrodesign	1	1	215 Kč		x		-	-	215 Kč	-	215 Kč
	VZT		Čistící prostředky, dezinfekce		1	2	2 031 Kč	x	x	x			2 031 Kč	2 031 Kč	2 031 Kč
	doprava		cestovné a náklady na dopravu materiálu		1	1		x	x	x			4 800 Kč	2 400 Kč	4 800 Kč
											<b>93 614 Kč</b>	<b>62 511 Kč</b>	<b>95 773 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>243 799 Kč</b>

Všechny ceny jsou bez DPH.

<b>Cena za práce nad rámec servisní smlouvy:</b>		
Hodinová sazba technika		750,00 Kč /hod
Dopravné	1 technik	300,00 Kč /hod
	2 technici	600,00 Kč /hod
<b>Pohotovost</b>		
Havarijní výjezd v běžné pracovní době (7:00 - 15:30) v pracovní dny, při požadavku dojezdu do 4 hodin od nahlášení	<b>paušál</b>	3 500,00 Kč
Hodinová sazba technika		750,00 Kč /hod
Dopravné	1 technik	300,00 Kč /hod
	2 technici	600,00 Kč /hod
Cena nabídka uvažuje s provedením v běžné pracovní době (7:00 - 15:30) v pracovní dny. Práce v noci (22:00 - 06:00) a soboty +50%, neděle a státní svátek +100% na montáž. Objednatel je povinen zpřístupnit místo pro vykonání prací, prodlení nezpůsobené zhotovitelem bude fakturováno dle platné hodinové sazby.		
<b>Středisko:</b> Plzeňský		
<b>Koordinátor prací a výjezdů ohledně servisu, havárií (pohotovosti) a oprav:</b>		
Tomáš Jablonský tel.: +420 606 740 974, tomas.jablonsky@azklima.com		<a href="mailto:servis@azklima.com">servis@azklima.com</a>
<b>Vedoucí oblasti</b>		
Tomáš Jablonský tel.: +420 606 740 974, tomas.jablonsky@azklima.com		<a href="mailto:servis@azklima.com">servis@azklima.com</a>



**azklima**  
AZ KLIMA a.s.  
Surovská 1150, 627 00 Brno - Štětina  
Tel: +420 606 811  
IC: 247 72 631, DIČ: CZ24772631  
Č.ú.: KB 71105651/0100  
E-mail: +420 606 740 974

**Obchodník:**  
**Martin Sobotka tel.: +420 606 721 909; martin.sobotka@azklima.com**

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další technické a obchodní dotazy.