

Výzva č. 4/2020 k dílčímu plnění zakázky		MVTV2.2-009	
Popis požadované činnosti.			
Pořadové číslo	Kód polož	Předp ok.	Cena v Kč bez DPH
		počet jednot ek	Za jednotku
			Celkové náklady
	Periodická prohlídka P2 v rozsahu dle Návodů na údržbu vozidla MVTV2.2 vydaného výrobcem DV, (číslo dokumentu 4-8092-086-xy v platném znění), a dále v souladu se samostatnou technickou dokumentací agregátů a celků vydaných výrobcem nebo dodavatelem zařízení.		
1	1.1. Údržbu elektronických sýřkačů 7-AU-600364 spol. Alfa Union a.s. Údržba kloubových hřídelí spol. GKN Service Austria GmbH. Údržba provozních a stratovacích Baterií Banner a kontrola dobíjení z vlastní a vnější sítě a přes el. centrálu KDE 12EA. Kontrola pojistřovacích ventilů: demontáž, přezkoušení, seřizení. Promazání míst dle Plánu mazání v rozsahu po 12 měsících nařizená Návodem na údržbu 4-8092-086-06 kap. 5.3.	1	-
2	1.2. Údržba kompresoru 3DSK 75 dle návodu, 4-8092-086-06, kap. 3.2, a dle kap. 6.5 v rozsahu údržby po 400 - 600 mth., včetně provedení výměny olejové náplně a údržbě ventilů.	1	-
3	1.3. Údržba nezávislého topení AIRTRONIC spol. Eberspacher. Demontáž, diagnostika a vyčištění, seřizení.	1	-
4	Údržba nezávislého topení HYDRONIC spol. Eberspacher. Provedení kompletní údržby včetně: načtení diagnostiky a prověření registru chyb, výměna palivového a vzduchového filtru, vyčištění tlakovým vzduchem spalovací komory, výměna palivové trysky.	1	-
5	Údržba a kontrola klimatizačního zařízení, dle návodu 4-8092-086-06, kap. 3.2, kapitola klimatizační zařízení a dle Návodu na údržbu vydaného dodavatelem zařízení spol. Ekoklima, Ladislav Šebetka.	1	-
6	Údržba výfukového potrubí SM TEDOM: čištění filtru pevných částic DPF, modulu DOC, čištění katalyzátoru SCR.	1	-
7	1.2. Údržba spal. motoru M1.2C, TD 265 RH6H TA 26, dle Návodu k obsluze a údržbě motorů TEDOM JIC IIIB v servisním stupni T I a přípojných předpisů k náplním motorových olejů 61-0-0263. 1 vydané výrobcem spol. TEDOM a.s.	1	-
8	1.8. Údržba trakčních motorů TE028 SDK003 dle dokumentu výrobce spol. SKD Trade, a.s. - Popis a údržba trakčního motoru TE028 SDK003, činnost v rozsahu pro <i>Kontrolní prohlídku</i> 3 x P1 - kontrola kartáčů a sběrného ústrojí - dle stavu výměna kartáčů. Vyčištění filtrů sání nuceného chlazení.	1	-
9	1.9. Údržba zdvihací pohyblivé pracovní plošiny typu PPP1NH-020/16 dle návodu 4-8092-086-06, kap. 3.2.	1	-
10	1.10. Údržba kompresoru ORL 4 B EL dle návodu 4-8092-086-06, kap. 6.6 a dle Návodu k obsluze vydaného výrobcem spol. Orlik Kompresory.	1	-
11	1.11. Údržba trakčního alternátoru dle návodu, 4-8092-086-06, kap. 3.2 a dle návodu na údržbu spol. Siemens, 1F 2 v 3.8.cz, 2-032 (20.03.12).	1	-
12	2.7. Periodická prohlídka rychloměru dle návodu 4-8092-086-06, kap. 3.2, a dále dle Návodu na údržbu el. rychloměru RE1xx – MU0004A vydaného spol. UniControls-Tramex s.r.o. Vydání zápisu s vyjádřením o výsledku kontroly.	1	-
13	2.10. Údržba a čištění lamel chladiče: demontáž chladiče chlad. kapaliny a chladiče plnicího vzduchu, tlakové čištění, vysušení, kontrola stavu, montáž, kontrola těsnosti okruhu.	1	-
14	2.12. Údržba el. centrály KDE 12EA3 po 250 h provozu dle návodu 4-8092-086-06, kap. 4.	1	-

15	3.5.	Prohlídka VZ typu KBS-E v rozsahu P3 + zkouška STOP TRS (GRM-R). Provedení zápisu do Záznamu prohlídek údržby + zápis do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. Zařízení.	1		-
16	3.7.	Provedení periodické kontroly radiového dálkového ovládání OPL 99_MVTV dle Návodu na údržbu vydaného výrobcem spol. TRS s.r.o., ods.3.	1		-
17	3.15.	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	1		-
18	4.1	Oprava upadlé trubky levého předního pískovače	3		-
19	4.1	Oprava dveří v jídelně	4		-
20	4.1	Oprava teplovodní topení slabě topí	8		-
21	4.1	Oprava teplovzdušné topení nejde spustit, nejde ani větrání	6		-
22	4.1	Výměna zdiří	2		-
23	4.1	Oprava krytu výstražného majáku	1		-
24	4.1	Oprava nádobky ostříkovače	2		-
25	4.1	Oprava stírátek stěračů	3		-
26	4.1	Výměna klínových řemenů	2		-
27	4.1	Oprava uložení a vedení dveří ve věži	4		-
28	4.1	Oprava pravých posuvných dveří	10		-
29	4.1	Výměna brzdíče Dako BP	1		-
30	4.1	Zhotovení držáku písečníků	2		-
31	4.1	Oprava dálkového reflektoru	8		-
32	4.1	Oprava dorazů dveří na obou stanovistiích	2		-
33	4.1	Oprava zábradlí	8		-
34		Brzdíč DAKO BP (repasovaný)	1		-
35		Sítko vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	2		-
36	5.7.	Ložisko držáku zrcadel (448 999 992 112)	2		-
37	5.31.	Řemen klínový 12,5x1500 La SPA	3		-
38	5.32.	Zdrž brzdová 320 PZ-013	8		-
39	5.33.	AdBlue, čínidlo na redukcii plynu NOx.	10		-
40	5.34.	Maxigel Plus (Total), chladící okruh spal. motoru, okruhu vytápění.	10		-
41	5.36.	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	75		-
Celková předpokládaná sluvní cena v Kč bez DPH za dílo				255 776,00	