

**Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30. 1. 2020**

Dobrý den,

posílám Vám cenovou nabídku na opravu brzd Vašeho vozidla TATRA 815-7:

RZ: 1SC 0771

VIN: TNU731R32AK000087

RV: 2010

---

**Rozsah opravy:**

Demontáž a montáž všech kol, brzdových bubnů a brzd. čelistí

Výměna brzdového obložení a brzdových bubnů za nové

Rozložení, promazání, nastavení, výměna opr. sad a složení brzdových rozvíračů

Odzkoušení brzd na válcové zkušebně

---

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Cena za materiál:              | 44.550,-           |
| Cena za práci:                 | 17.550,-           |
| <u>Celkem bez DPH:</u>         | <u>62.100,-</u>    |
| DPH 21 %:                      | 13.041,-           |
| <b>Cena celkem včetně DPH:</b> | <b>75.141,- Kč</b> |

---

V cenové nabídce je kalkulováno s poškozením brzdových bubnů.

Cena brzdového bubnu je 4.600,- Kč bez DPH.

V případě nejasností mne kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle.

S přátelským pozdravem

