

## **Položkový rozpočet restaurátorských prací**

### **pro celkové náklady na restaurování**

#### **malířské výzdoby exteriéru a interiéru kaple Korunování Panny Marie v Třeboni**

#### **I. Lokalizace památky**

1. Obec: Třeboň
2. Čísl.Pam.kat. 2010/3-2353
3. Bližší určení místa : rozcestí ulic Pražská,Nádražní,Jirásková a Táborská
5. Název památky: figurální a ornamentální malířská výzdoba exteriéru a interiéru kaple Korunování Panny Marie v Třeboni

#### **II. Údaje o památce**

1. Autor : neznámý
2. Sloh / datování : okolo roku 1740
3. Materiál / technika : ornamentální a figurální výzdoba v malířské technice pravého fresca
4. Rozměry: exteriér- 42,5 metrů čtverečných , interiér -33 metrů čtverečných

#### **Rozpočet restaurátorských prací**

##### Exteriér

Odstranění tenké vrstvy zeminy a náletů v blízkosti přízemní části kaple .	1 000 Kč
Vstupní restaurátorský průzkum a laboratorní vyhodnocení .....	2 000 Kč
Mechanické sejmutí mechů a hrubých povrchových nečistot .....	2 000 Kč
Lokální zajištění havarijně uvolněných omítkových a barevných vrstev ...	8 000 Kč
Celoplošná fixáž.....	1 500 Kč
Celková konsolidace původních omítkových vrstev / přibližně 35 m,čtvr./..	35 000 Kč
Hloubková injektáž .....	15 000 Kč
Rekonstrukce původních omítkových vrstev/ přibližně 7 m.čtvr./.....	11 000 Kč
Vytmelení defektů původní omítkové vrstvy.....	15 000 Kč
Retuš a rekonstrukce malířské výzdoby.....	33 000 Kč
Závěrečná celoplošná fixáž.....	1 500 Kč
Obnova a nátěr prosklené dřevěné výplně otvoru .....	1 000 Kč
Ošetření a nátěr kovového kříže .....	1 000 Kč
<u>Očištění a hydrofobizace prejzové střešní krytiny .....</u>	<u>2 500 Kč</u>

**Celkem..... 129 500 Kč**

## Interiér

Vstupní restaurátorský průzkum a laboratorní vyhodnocení .....	1 000 Kč
Lokální zajištění havarijně uvolněných omítkových a barevných vrstev ...	4 000 Kč
Celoplošná fixáž.....	1 000 Kč
Celková konsolidace původních omítkových vrstev / přibližně 32 m,čtvr./..	15 000 Kč
Hloubková injektáž .....	6 000 Kč
Rekonstrukce původních omítkových vrstev/ přibližně 1m.čtvr./.....	1 500 Kč
Vytmelení defektů původní omítkové vrstvy.....	5 000 Kč
Retuš a rekonstrukce malířské výzdoby.....	15 000 Kč
Závěrečná celoplošná fixáž.....	1 000 Kč
Očištění a nátěr dřevěné oltářní desky .....	1 000 Kč

**Celkem.....50 500 Kč**

---

**Celkem objekt ..... 180 000 Kč**

Součástí díla budou dvě identická paré restaurátorské zprávy s fotodokumentací

Všechny kroky restaurátorského zásahu a jeho metodika budou konzultovány a podléhají závaznému stanovisku a vyjádření kompetentního zástupce NPÚ

V ...Nepomuku....., dne ...25.02.2020.....

Vypracoval: .....Mgr. Hanuš Joža.....

.....  
podpis, razítko