

Příloha objednávky č. 2020/20/Va - veřejná zakázka na služby

„Oprava a výměna herních a sportovních zařízení na základě výstupů z provozní kontroly 1/2020“.

Podrobný popis žádosti o nacenění – podrobnější popis

1. Dětské hřiště za bytovým domem čp. 633 – 637 v ulici Jana Zajíce - Kyvadlová houpačka Pejsek

Popis závady:

Tělo zařízení vykazuje výskyt tlení, kdy se toto bude nadále prohlubovat.



ŘEŠENÍ:

Výměna opotřeбенé částí zřízení za novou, ideálně dodanou výrobcem zřízení.

2. Dětské hřiště za čp. 835 – 839 v ulici Bartoňova – odpočinková zóna
Dvoubočnicová skluzavka s nerezerovým kluzákem

POPIS ZÁVADY:

Povrchy bočnic skluzavky vykazují dílčí zdrsňení, jež by v okamžiku prohloubení mohlo být potenciálním zdrojem rizika.



ŘEŠENÍ:

Výměna skluzavky za novou.

3. Dětské hřiště mezi bytovými domy čp. 960 a 961 ulice Jana Zajíce Překlápěčka RSA

POPIS ZÁVADY:

Při realizaci kontroly bylo pozorováno mechanické opotřebení samotného kyvného uložení, kdy dochází k dílčímu vyosení těla houpačky.




ŘEŠENÍ:

Zásah k zajištění stabilní polohy těla překlápěčky.

4. Dětské hřiště umístěné mezi čp. 748 a 749 ulice Dubové návrší – herní sestava – část spojovací mostek

POPIS ZÁVADY:

Na jednom ze zábradlí mostku dochází k poškození plastových krytek jejich promáčknutím, kdy tak dochází ke vzniku otvorů potenciálně rizikové povahy, ale současně i k nežádoucímu průniku vlhkosti do kotevních prohlubní.



ŘEŠENÍ:

Poškozené krytky kompletně demontovat a provést jejich nahrazení novými, jako je tomu provedeno u protějšího zábradlí.

5. Dětské hřiště umístěné u cyklistické stezky v ulici Jana Zajíce Lanovka

POPIS ZÁVADY:

U poslední z původních bariér věží dochází k přítomnosti prasklin na vrchní ploše její konstrukce, kdy se toto bude zcela jistě nadále prohlubovat.



ŘEŠENÍ:

Nahrazení opotřebené bariéry typem z lepené překližky

6. Dětské hřiště Opavia umístěné mezi Základní školou Dubina a cyklostezkou – prvek Překlápěcí houpačka

POPIS ZÁVADY:

Při kontrole zařízení vykazovala jeho sedátka poměrně silné mechanické opotřebení.



ŘEŠENÍ:

Výměna poškozených sedátek za nová.

7. Dětské hřiště Opavia umístěné mezi Základní školou Dubina a cyklostezkou – Sestava Karlštejn – část sestavy Velká věž s jehlanovou střechou

POPIS ZÁVADY:

Jedna z bariér věže vykazuje známky dílčího zetlení



ŘEŠENÍ:

Opotřebenou bariéru nahradit novým dílcem

8. Dětské hřiště Opavia umístěné mezi Základní školou Dubina a cyklostezkou – Sestava Karlštejn – část sestavy Nerezová skluzavka s dřevěnými bočnicemi

POPIS ZÁVADY:

Bočnice skluzavky vykazují pokročilé opotřebení, kdy by toto mohlo být zdrojem hran ostré povahy.



ŘEŠENÍ:

Výměna poškozené skluzavky za novou.

9. Dětské hřiště u čp. 1779 v ulici Spojská – prvek Překlápěcí houpačka dvojitá

POPIS ZÁVADY:

Sedátka herního zařízení vykazovala v době realizace kontroly dílčí mechanické opotřebení.



ŘEŠENÍ:

Výměna sedátek za nové dílce

10. Dětské hřiště u čp. 1779 v ulici Spojská – prvek Pružinová houpačka Skútřík

POPIS ZÁVADY:

Sedátko motivu herního prvku vykazovalo rovněž dílčí mechanické opotřebení.



ŘEŠENÍ:

Opotřeбенé sedátko nahradit novým

11. Dětské hřiště umístěné ve vnitrobloku tvořeném ulicemi Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova – prvek Překlápěcí houpačka dvojitá

POPIS ZÁVADY:

Dorazy vykazují narušení povrchu, kdy bude docházet k rizikovému vystupování kordu pneu.



ŘEŠENÍ:

Provést výměnu pneumatik za nové dílce s celistvým povrchem.

12. Dětské hřiště umístěné ve vnitrobloku tvořeném ulicemi Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova – prvek pružinová houpačka Klokan

POPIS ZÁVADY:

Sedátko motivu herního zařízení vykazuje známky mechanického opotřebení



ŘEŠENÍ:

Výměna sedátka za nový díl

13. Dětské hřiště umístěné ve vnitrobloku tvořeném ulicemi Na Drážce, U Háje a Bezdíčková – sestava Opičí dráha

POPIS ZÁVADY:

U jednotlivých modulů dochází k poměrně výraznému mechanickému opotřebení povrchů jednotlivých podlahových desek z lepené překližky.



ŘEŠENÍ:

Provést výměnu poškozených desek za nové dílce.

14. Dětské hřiště Zelená brána umístěné mezi bytovými domy čp. 1564 a 1561 – 1563 v ulici Na Drážce – prvek Skluzavka s nerez kluzákem

POPIS ZÁVADY:

V oblasti startu dochází k poměrně silnému mechanickému opotřebení překližkové desky podlahy, což vede k dílčímu odhalení kotevních prvků.



ŘEŠENÍ:

Opotřebenou desku v oblasti startovního úseku nahradit novou

15. Dětské hřiště umístěné za bytovým domem čp. 633 – 637 v ulici Jana Zajíce – pískoviště



Výměna původního poškozeného pískoviště za nové certifikované splňující kritéria dle příslušné ČSN EN – velikost 200 x 200 cm

Cenová nabídka u této položky bude obsahovat:

- dodání praného říčního písku frakce 0,2 mm – 2 mm vyhovující vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění,
- likvidaci původního mobiliáře dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- odvoz a likvidaci původního písku dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- dodání podkladních dlaždic pod pískoviště
- dopravu atd.

16. Za čp. 972 Erno Košťála u krytu civilní ochrany – pískoviště

POPIS:

U dřevěného obložení obruby pískoviště - známky zetlení + u jedné z fošen obložení obruby dochází ke vzniku vŭlů, kdy lze tuto nadzdvihnout.



ŘEŠENÍ:

Tlející dílce demontovat a nahradit novými. Bude vyměněno kompletně celé obložení.

Rozměry pískoviště: 586 cm x 595 cm x 16 cm, barva zelená

17. U čp. 966 v ulici Erno Košťála – pískoviště

POPIS:

Jedna z fošen vykazuje zřetelné zetlení, kdy toto povede ke drolení struktury dřevěného materiálu.



ŘEŠENÍ:

Tlející dílce demontovat a nahradit novými. Výměna prkna rozměry 386 cm x 12,5 cm x 4 cm, barva červená

18. U čp. 351 v ulici Na Drážce – pískoviště

POPIS:

Obložení obruby vykazuje poměrně rozsáhlé zetlení.



ŘEŠENÍ:

Tlející dílce obložení obruby doporučuji nahradit novými.

Výměna dvou prken – rozměry:

a) 395,5 cm x 120 mm x 4 cm

b) 395,5 cm x 100 mm x 4 cm

Barva modrá

19. U čp. 1493 v ulici Na Drážce – pískoviště

POPIS:

U zařízení dochází k uvolnění obložení obruby.



ŘEŠENÍ:

Uvolněné obložení konstrukci obruby pevně fixovat. Zpevnění celé konstrukce.

20. U čp. 1538 v ulici Na Drážce – pískoviště

POPIS:

Jedna z fošen uražena.



ŘEŠENÍ:

Poškozenou fošnu demontovat a provést její nahrazení novou.

Výměna prkna rozměry: 445 cm x 100 mm x 4 cm

Barva hnědá.

21. U čp. 1568 v ulici Studánecká – pískoviště

POPIS:

U jedné z podložek příčky obložení obruby - zetlení - vede k nežádoucímu pohybu samotné příčky + dochází k uražení části fošny + přítomnost hran ostřejší povahy.



ŘEŠENÍ

Provést dílčí rekonstrukci obložení obruby (řídit se pokyny ČSN EN 1176:2018.)
Zabrousit rohy konstrukce, zabrousit nerovnosti v konstrukci – obložení.
Barva zelená.

22. Sportoviště u čp. 973 – sportovní síť

POPIS:

Kontrola ohraničení sportovní plochy odhalila ztrátu pevnosti ukotvení ochranné sportovní sítě.



ŘEŠENÍ

Provést fixaci sportovní sítě, pro zamezení jejího dalšího možného poškození, či opotřebení