

Evidenční list změny stavby

ZBV 1 - RDS SO 221

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 221/1	Číslo změny 1
Název objektu : SO 221 Most na sil.II/230 přes Kosový potok v km 0,445		

Obsah:	Číslo	příjemce
Krycí list - počet stran A4	2	
Pasportizace změn a úprav v RDS	2	
Změna soupisu množství	7	
Soupis prací se ZBV	21	
Vyjádření geotechnika	1	
Geotechnická zpráva	1	
Vyjádření autorského dozoru	1	
Vyjádření TDI	1	
Zpráva o výsledcích IGP	16	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro využitování apod.).

V souladu s PDPS byl v rámci stavby proveden dodatečný inženýrskogeologický průzkum, který z důvodu nepřístupností podmáčeného území stavby v PDPS nebyl realizován. Bylo jej možné realizovat až po zpřístupnění stavby a provedených sanačních pracích při vlastní realizaci stavby. Závěry IGP byly zohledněny do statických návrhů založených objektu SO 221.

Z důvodu nevhodných geologických poměrů byly staticky upřesněny průměry pilot (zvětšení průměrů) a stanovena délka v místě jednotlivých mostních podpor. U OP10 byla délka pilot optimalizována na základě skutečnosti geologických poměrů zjištěných při vlastní realizaci pilot — pol. 224324.

Upřesnění spotřeby betonu a výzvuze základových konstrukcí vycházející ze statického návrhu na základě dodatečně zjištěných geologických poměrů a nevhodnosti geologického souvrství — pol. 272324, 272365.

Upřesnění vratelnosti geologických vrstev — zpřesnění a zatřídění položek dle dodatečně zjištěných skutečností při realizaci stavby — pol. 264142, 264141, 264241, 264242, 264341.

Upřesnění rozsahu pažení dle technologických postupů zhotovitele, za použití dostupnosti konkrétních pažících prvků. Pažení je upřesněno v souladu s konkrétním použitým systémem pažení na základě zpřesnění geologických poměrů v lokalitě objektu a za předpokladu dodržení prostorové přístupnosti k základům pro provedení hydroizolačního systému — pol. 23217A, 23717A.

Upřesnění rozsahu trvalého pažení v souladu s použitým systémem pažení a konkrétním pažícím profilem, zpřesnění vychází z předpokladu PDPS (odstraněná trvalého pažení pro pilíř P70). V návaznosti je dále upraven rozsah odstranění částí trvalého pažení — pol. 23117A, 237172.

Upřesnění rozsahu úpravy základové spáry ve shodě s rozsahem velikosti paženého výkopu, v návaznosti na použitý systém pažení, a související objemy výkopových prací a nutnosti uskladnění nevhodných vykovaných zemin — pol. 014101, 13173, 17120.

V souvislosti s úpravou rozsahu paženého výkopu byla upřesněna výměra podkladního betonu pro úpravu a zajištění kvality základové spáry ve zvodnělém geologickém podloží — pol. 451312.

Upřesnění výměry čerpání vody v důsledku silných výronů vody do pažených výkopů, zjištěných při realizaci stavby, z důvodu zajištění dostupnosti a kvality základové spáry — pol. 11513.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	217 691 686,06 Kč	2 189 049,14 Kč	219 880 735,20 Kč	1,01%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)		datum	podpis
TDI stavby		datum	podpis
Objednatel	Ing.Jan Lichtneger	datum	podpis
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovení číslo

PASPORTIZACE ZMĚN A ÚPRAV V RDS		Počet příloh: 1/1
Stavba: číslo (název) II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Stavební objekt: číslo, název SO 221 – Most na sil. II/230 přes Kosovský potok v km 0,445	
Název změny: Dopracování do podrobnosti RDS		Kategorie *) B
Kdo požadoval: (organizace) SILNICE TOPOLANY, a.s., Projektant, TD!	Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Upřesňuje se výměra

- skladkovného
- objemu zemních prací - hloubení jam zapažených i nezapažených, uložení sypaniny do náspů a na skládky bez hutnění
- objemu betonu pilot
- pažení z kovových dílců trvalých a dočasných – zřízení a odstranění
- betonu a výztuž základů
- podkladních betonů
- vrtů pro piloty
- čerpání vody

Zdůvodnění změny/úpravy:

Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy vybraného zhotovitele stavby, v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro využitování apod.). V souladu s PDPS byl v rámci stavby proveden dodatečný inženýrskogeologický průzkum (DIGP), který z důvodu nepřístupnosti podmáčeného území stavby v PDPS nebyl realizován. Bylo jej možné realizovat až po zpřístupnění stavby a provedených sanačních pracích při vlastní realizaci stavby. Závěry IGP byly zohledněny do statických návrhů založených objektu SO 221

Na základě dodatečně zjištěných nevhodných geologických poměrů v rámci DIGP byly staticky upřesněny průměry pilot (zvětšení průměrů) a stanovena délka v místě jednotlivých mostních podpor. U OP10 byla délka pilot optimalizována na základě skutečnosti geologických poměrů zjištěných při vlastní realizaci pilot – pol. 224324,

Upřesnění spotřeby betonu a výztuže základových konstrukcí vycházející ze statického návrhu na základě dodatečně zjištěných geologických poměrů a nevhodnosti geologického souvisejícího – pol. 272324, 272365

Upřesnění vrtatelnosti geologických vrstev – zpřesnění a zatřídění položek dle dodatečně zjištěných skutečností při realizaci stavby – pol. 264142, 264141, 264241, 264242, 264341

Zpřesnění technologie a rozsahu pažení v souvislosti s dodatečně zjištěnými geologickými poměry v lokalitě objektu, včetně zpřesnění rozsahu pažení na základě požadavků jednání z 21.02.2019, o dodržení prostorové přístupnosti k základům pro provedení hydroizolačního systému na bocích základových konstrukcí – pol. 23217A, 23717A,

Upřesnění rozsahu trvalého pažení v souladu s použitým systémem pažení a konkrétním pažícím profilem, zpřesnění vychází z předpokladu PDPS (odstraněná trvalého pažení pro pilíř P70). V návaznosti je dále upraven rozsah odstranění části trvalého pažení – pol. 23117A, 237172

Upřesnění rozsahu úpravy základové spáry ve shodě s rozsahem velikosti paženého výkopu, v návaznosti na použity systém pažení, a související objemy výkopových prací a nutnosti uskladnění nevhodných vykopaných zemin – pol. 014101, 13173, 17120,

V souvislosti s úpravou rozsahu paženého výkopu byla upřesněna výměra podkladního betonu pro úpravu a zajištění kvality základové spáry ve zvodeném geologickém podloží – pol. 451312.

Z důvodu geologicky nevhodného terénu a pro zajištění přesnosti technologie vrtání pilot byla provedeny betonové šablony pro vrtání pilot – pol. 451314

Upřesnění výměry čerpání vody v důsledku silných výronů vody do pažených výkopů, zjištěných při realizaci stavby, z důvodu zajištění dostupnosti a kvality základové spáry – pol. 11513

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní (kódy položek):

Zvýšené :

1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	+3,57%
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	+3,57%
26	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	+34,09%
29	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ	+10,20%
31	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	+10,20%
33	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	+ 4,49%
34	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELÍ 10505, B500B	+31,79%
55	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	+30,61%
56	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	+188,59

Snížené:

15	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽENÝCH I NEZAP TŘ.1	-7,19%
28	23117A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ	-50,00%
30	237172	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	-73,23%
32	264141	VRTY PRO PILOTY TŘ.I D DO 1000MM	-68,64%

Nové položky:

108	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	+100%
109	264142	VRTY PRO PILOTY TŘ.I D DO 1200MM	+100%
110	264241	VRTY PRO PILOTY TŘ.II D DO 1000MM	+100%
111	264242	VRTY PRO PILOTY TŘ.II D DO 1200MM	+100%
112	264341	VRTY PRO PILOTY TŘ.III D DO 1000MM	+100%

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**+ 2.189 049,14 Kč****Cenové ovlivnění sousedních objektů****NENÍ****Hlavní inženýr projektu:** (jméno, podpis)
Ing. [REDACTED]**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis)
SILNICE TOPOLANY a.s., Marek Volák**Stanovisko autorského dozoru:** (+ jméno)
Ing. [REDACTED]**Stanovisko objednatele:** (HIR)

*) kategorie změn – v případě změny, která je kombinací několika kategorií, musí být vyhotoven samostatný formulář pro každou kategorii zvláště:
A – změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B – změna vyplývá z odlišné úrovně řešení PDPS a RDS
C – změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (ČSN, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D – změna, která vyplýnula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Evidenční list změny stavby

ZBV 2 - RDS SO 223

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 223/1	Číslo změny 2
Název objektu : SO 223 Most přes sil. II/230 na trati ČD v km 0,514		

Obsah:	Číslo	příjemce
Krycí list - počet stran A4	2	
Pasportizace změn a úprav v RDS	2	
Změna soupisu množství	5	
Soupis prací se ZBV	25	
Vyjádření AD	2	
Zpráva o výsledcích IGP	16	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy vybraného zhotovitele stavby v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro využitování apod.). V souladu s PDPS byl v rámci stavby proveden dodatečný inženýrskogeologický průzkum (DIGP), který z důvodu nepřístupnosti podmáčeného území stavby v PDPS nebyl realizován. Bylo jej možné realizovat až po zpřístupnění stavby a provedených sanačních pracích při vlastní realizaci stavby. Závěry IGP byly zohledněny do statických návrhů založení objektu SO 223.

Upřesnění spotřeby betonu a výzvuze základových konstrukcí vycházející ze statického návrhu na základě dodatečně zjištěných geologických poměrů (DIGP) a nevhodnosti geologického souvrství - pol. 272325, 272366.

Upřesnění koncepce řešení přechodové oblasti, včetně změny detailního řešení přechodu dilatace mezi NK a opěrami vyvolané úpravy čela NK a tvaru opěr, na základě výrobních jednání a požadavků následného správce, SŽDC - pol. 333325, 333365, 348171, 421326, 421365, 42194, 451324, 45157, 45861.

Zpřesnění výměr RDS na základě vyvolaných koncepčních změn - pol. 31112, 967168.

Zpřesnění výměr podkladních vrstev v důsledku koncepční změny řešení přechodové oblasti a změn tvaru NK a opěr, na základě výrobních jednání a požadavků následného správce, SŽDC - pol. 451312, 451313.

Zpřesnění výměr RDS pro podkladních vrstev dle detailního řešení, na základě výrobních jednání - pol. 451314.

Zpřesnění detailů a rozsahu izolace, průběhu dilatační spáry a přechodové oblasti - pol. 711132, 711507.1, 711509, 711507, 931181, 46321, 93118.

Upřesnění detailů vedení drenáže a mostního odvodnění související s úpravou čel NK a řešení přechodové oblasti na základě požadavků následného správce, SŽDC - 87634, 87434.

Zpřesnění výměry říms, vyvolané změnou ochrany izolace na základě požadavků následného správce SŽDC - 317325, 317365.

Zpřesnění ochrany izolace na základě výrobních jednání a požadavků následného správce, SŽDC - pol. 451315, 575C51, 451366.

Z důvodu nevhodných geologických poměrů byly staticky upřesněny průměry pilot (zvětšení průměrů) a stanovena délka v místě jednotlivých mostních podpor. Délka pilot a délka vrtů byla optimalizována na základě dodatečného IGP a skutečností vratelnosti při vlastní realizaci založení - pol. 22431, 224325, 224365, 264341.

Zpřesnění vratelnosti geologických vrstev - zpřesnění a zatřídění položek dle dodatečně zjištěných skutečností při Z důvodu dodatečných závěrů IGP byly upřesněny objemy související se základovými konstrukcemi mostu - pol.

272365, Zpřesnění výměry skružů na základě vyvolaných změn souvisejících se změnou koncepce úprav NK a spodní stavby - pol. - 94890

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	219 880 735,20 Kč	-2 867 515,29 Kč	217 013 219,91 Kč	-0,31%

Zhotovitel

Marek Volák

datum

podpis

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

TDI stavby

datum

podpis

Objednatel

Ing.Jan Lichtneger

datum

podpis

Změny během výstavby - krycí list

vyhotovení číslo

PASPORTIZACE ZMĚN A ÚPRAV V RDS		Počet příloh: 1/1
Stavba: číslo (název) II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Stavební objekt: číslo, název SO 223 – Most přes silnici II/230 na trati ČD v km 0,514	
Název změny: Dopracování do podrobnosti RDS	Kategorie * B	
Kdo požadoval: (organizace) SILNICE TOPOLANY, a.s., SŽDC OŘ Plzeň, SŽDC GŘ Praha Projektant, TDI	Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.	
<p>Podrobný technický popis změny/úpravy: Upřesňuje se výměra</p> <ul style="list-style-type: none"> - pilotového založení, - změna koncepce řešení přechodu NK na opěry – rozsah výměr NK, opěr, říms, základů, dilatace, drenáže - ochrany izolace - rozsah přechodových oblastí související se změnou koncepce dilatace - objemu betonu pilot - betonu a výztuž základů - podkladních betonů - vrty pro piloty 		
<p>Zdůvodnění změny/úpravy: Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy vybraného zhotovitele stavby v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro využitování apod.). V souladu s PDPS byl v rámci stavby proveden dodatečný inženýrskogeologický průzkum (DIGP), který z důvodu nepřístupnosti podmáčeného území stavby v PDPS nebyl realizován. Bylo jej možné realizovat až po zpřístupnění stavby a provedených sanačních pracích při vlastní realizaci stavby. Závěry IGP byly zohledněny do statických návrhů založení objektu SO 223</p>		
<p>Upřesnění spotřeby betonu a výztuže základových konstrukcí vycházející ze statického návrhu na základě dodatečně zjištěných geologických poměrů (DIGP) a nevhodnosti geologického souvrství – pol. 272325, 272366</p> <p>Upřesnění koncepce řešení přechodové oblasti, včetně změny detailního řešení přechodu dilatace mezi NK a opěrami vyvolané úpravy čela NK a tvaru opěr, na základě výrobních jednání a požadavků následného správce, SŽDC – pol. 333325, 333365, 348171, 421326, 421365, 42194, 451324, 45157, 45861,</p> <p>Zpřesnění výměr RDS na základě vyvolaných koncepčních změn – pol. 31112, 967168.</p> <p>Zpřesnění výměr podkladních vrstev v důsledku koncepční změny řešení přechodové oblasti a změn tvaru NK a opěr, na základě výrobních jednání a požadavků následného správce, SŽDC – pol. 451312, 451313,</p> <p>Zpřesnění výměr RDS pro podkladních vrstev dle detailního řešení, na základě výrobních jednání – pol. 451314,</p> <p>Zpřesnění detailů a rozsahu izolace, průběhu dilatační spáry a přechodové oblasti – pol. 711132, 711507.1, 711509, 711507, 931181, 46321, 93118</p> <p>Upřesnění detailů vedení drenáže a mostního odvodnění související s úpravou čel NK a řešení přechodové oblasti na základě požadavků následného správce, SŽDC – 87634, 87434,</p> <p>Zpřesnění výměry říms, vyvolané změnou ochrany izolace na základě požadavků následného správce SŽDC – 317325, 317365</p> <p>Zpřesnění ochrany izolace na základě výrobních jednání a požadavků následného správce, SŽDC – pol. 451315, 575C51, 451366,</p> <p>Z důvodu nevhodných geologických poměrů byly staticky upřesněny průměry pilot (zvětšení průměrů) a stanovena délka v místě jednotlivých mostních podpor. Délka pilot a délka vrty byla optimálně upřesněna na základě dodatečného IGP a skutečnosti vrtatelnosti při vlastní realizaci založení – pol. 22431, 224325, 224365, 264341,</p> <p>Zpřesnění vrtatelnosti geologických vrstev – zpřesnění a zatížení položek dle dodatečně zjištěných skutečností při realizaci stavby – pol. 264141, 264142, 264241, 264242, 264541, 264542,</p> <p>Z důvodu dodatečných závěrů IGP byly upřesněny objemy související se základovými konstrukcemi mostu – pol. 272365,</p> <p>Zpřesnění výměry skruže na základě vyvolaných změn souvisejících se změnou koncepce úprav NK a spodní stavby – pol. - 94890</p>		

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní (kódy položek):

Zvýšené:

31	272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	+31,18%
34	317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	+12,50%
35	317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	+7,90%
37	333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	+5,57%
38	333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	+10,32%
39	348171. ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM	+0,20%
41	421326. MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	+3,56%
42	421365. VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	+9,97%
43	42194. MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU	+0,94%
46	451313. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	+541,18%
47	451314. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	+252,48%
49	45157. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	+109,18%
50	45861. VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	+78,16%
54	711132. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	+17,04%
57	711507.1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	+ 1021,9%
58	711509. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	+215,01%
62	87434. POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	+19,33%
76	94890. PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	+1,69%

Snížené:

2	014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU	-100,00%
26	22431. PILOTY Z PROST BETONU	-60,61%
27	224325. PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	-26,85%
28	224365. VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	-49,10%
29	264341. VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM	-100,00%
30	264441. VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM	-100,00%
32	272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	-100,00%
33	31112. ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	-75,48%
45	451312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	-8,10%
48	451315. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	-100,00%
51	46321. ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	-70,23%
53	575C51. LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM	-0,00%
56	711507. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	-100,00%
64	87634. CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	-62,50%
77	967168. VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	-100,00%

Nové položky:

101	264141. VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM	+100,00%
102	264142. VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM	+100,00%
103	264241. VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	+100,00%
104	264242. VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM	+100,00%
105	264541. VRTY PRO PILOTY TŘ. V D DO 1000MM	+100,00%
106	264542. VRTY PRO PILOTY TŘ. V D DO 1200MM	+100,00%
107	272366. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	+100,00%
108	451324. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	+100,00%
109	451366. VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	+100,00%
111	93118. VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	+100,00%

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

- 2.867 515,29 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů

NENÍ

Hlavní inženýr projektu: (jméno, podpis)
Ing. [redacted]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)
SILNICE TOPOLANY a.s., Marek Volák

Stanovisko autorského dozoru: (+ jméno, podpis)
Ing. [redacted]

Stanovisko objednatele: (HIR)

***) kategorie změn – v případě změny, která je kombinací několika kategorií, musí být vyhotoven samostatný formulář pro každou kategorii zvláště:**

A – změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B – změna vyplývá z odlišné úrovni řešení PDPS a RDS

C – změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (ČSN, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D – změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Evidenční list změny stavby

ZBV 3 - RDS SO 223.1.2

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 223.1.2/1	Číslo změny 3
Název objektu : SO 223.1.2 Železniční svršek a spodek - přeložka		

Obsah:	Číslo	příjemce
Krycí list - počet stran A4	1	
Pasportizace změn a úprav v RDS	2	
Změna soupisu množství	3	
Soupis prací se ZBV	11	
Vyjádření geotechnika	1	
Vyjádření autorského dozoru	1	
Vyjádření TDI	1	
Zápis z jednání 06.02.2019	8	
Zpráva o výsledcích IGP	16	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Navržené změny vyplývají ze změn technologie provádění tělesa provizorní trasy - bypassu SO 223.1 projednané a odsouhlasené na výrobním jednání dne 06.02.2019 dle požadavků SŽDC. Úpravy zohledňují skutečné geologické poměry v místě stavby. Změnové položky zpřesňují řešení části SO 223.1.2 — provizorní trasa (bypass). Změny upřesňují výměry

- položek zemních a sanačních prací vycházejících z odsouhlasené technologie provádění - pol. 121108, 125738, 17110, 17120, 17910, 18110, 289971, 014102, 11335A, 11335B, 56360, 21361, 21451,
- položek zohledňující stav skutečnosti na stavbě — pol. 5434490, 923312, 965841
- položek montáže a demontáže zábradlí — doplnění bezpečnostního prvku nad pažený výkop — pol. 9112A2, 9112A3
- položek čištění konstrukce původního mostního objektu bypassem přesypáného — pol. 93851
- doplnění geodetického kontrolního měření provizorní trasy bypassu - požadavek SŽDC z hlediska bezpečnosti provozu

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	217 013 219,91 Kč	6 291 630,98 Kč	223 304 850,89 Kč	2,58%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)		datum	podpis
TDI stavby		datum	podpis
Objednatel	Ing.Jan Lichtneger	datum	podpis
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovení číslo

PASPORTIZACE ZMĚN A ÚPRAV V RDS		Počet příloh: 1/1																														
Stavba: číslo (název) II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Stavební objekt: číslo, název SO 223.1 – Železniční spodek/svršek 223.1.2 – Provizorní trasa - bypass																															
Název změny: Dopracování do podrobnosti RDS	Kategorie * B																															
Kdo požadoval: (organizace) SILNICE TOPOLANY, a.s., Projektant, TDI	Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.																															
<p>Podrobný technický popis změny/úpravy: Upřesňuje se výměra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viz rozpis položek níže – jsou upřesněny položky související s částí železničního tělesa provizorní trasy – bypassu – pro SO 223.1 																																
<p>Zdůvodnění změny/úpravy: Navržené změny vyplývají ze změn technologie provádění tělesa provizorní trasy - bypassu SO 223.1 projednané a odsouhlasené na výrobním jednání dne 06.02.2019 dle požadavků SŽDC. Úpravy zohledňují skutečné geologické poměry v místě stavby. Změnové položky zpřesňují řešení části SO 223.1.2 – provizorní trasa (bypass). Změny upřesňují výměry <ul style="list-style-type: none"> - položek zemních a sanačních prací vycházejících z odsouhlasené technologie provádění - pol. 121108, 125738, 17110, 17120, 17910, 18110, 289971, 014102, 11335.A, 11335.B, 56360, 21361, 21451, - položek zohledňující stav skutečnosti na stavbě – pol. 5434490, 923312, 965841 - položek montáže a demontáže zábradlí – doplnění bezpečnostního prvku nad pažený výkop – pol. 9112A2, 9112A3 - položek čištění konstrukce původního mostního objektu bypassem přesýpaného – pol. 93851 - doplnění geodetického kontrolního měření provizorní trasy bypassu - požadavek SŽDC z hlediska bezpečnosti provozu </p>																																
<p>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní (kódy položek):</p>																																
<p>Zvýšené:</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>3 121108</td> <td>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM</td> <td>+42,71%</td> </tr> <tr> <td>6 125738.</td> <td>VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</td> <td>+0,84%</td> </tr> <tr> <td>8 17110.</td> <td>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM</td> <td>+0,98%</td> </tr> <tr> <td>9 17120.</td> <td>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</td> <td>+2,03%</td> </tr> <tr> <td>10 17910.</td> <td>NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM</td> <td>+22,32%</td> </tr> <tr> <td>11 18110.</td> <td>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</td> <td>+36,35%</td> </tr> <tr> <td>13 289971.</td> <td>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE</td> <td>+17,71%</td> </tr> <tr> <td>19 543490.</td> <td>VÝMĚNA OSTATNÍHO DROBNÉHO KOLEJIVA</td> <td>+12,50%</td> </tr> <tr> <td>24 923312.</td> <td>PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>33 965841.</td> <td>DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI</td> <td>+9,09%</td> </tr> </tbody> </table>			3 121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	+42,71%	6 125738.	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	+0,84%	8 17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	+0,98%	9 17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	+2,03%	10 17910.	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	+22,32%	11 18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	+36,35%	13 289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	+17,71%	19 543490.	VÝMĚNA OSTATNÍHO DROBNÉHO KOLEJIVA	+12,50%	24 923312.	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU	+100,00%	33 965841.	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	+9,09%
3 121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	+42,71%																														
6 125738.	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	+0,84%																														
8 17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	+0,98%																														
9 17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	+2,03%																														
10 17910.	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	+22,32%																														
11 18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	+36,35%																														
13 289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	+17,71%																														
19 543490.	VÝMĚNA OSTATNÍHO DROBNÉHO KOLEJIVA	+12,50%																														
24 923312.	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU	+100,00%																														
33 965841.	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	+9,09%																														
<p>Snižené:</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>101 014102.</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>102 029113.</td> <td>OSTATNÍ POŽADAVKY – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – CELKY</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>103 11335A</td> <td>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>104 11335B</td> <td>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU – DOPRAVA</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>105 21361.</td> <td>DRENÁZNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>106 21451.</td> <td>SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>107 56360.</td> <td>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>108 9112A2.</td> <td>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>109 9112A3.</td> <td>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>110 93851.</td> <td>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU</td> <td>+100,00%</td> </tr> </tbody> </table>			101 014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	+100,00%	102 029113.	OSTATNÍ POŽADAVKY – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – CELKY	+100,00%	103 11335A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	+100,00%	104 11335B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU – DOPRAVA	+100,00%	105 21361.	DRENÁZNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	+100,00%	106 21451.	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	+100,00%	107 56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	+100,00%	108 9112A2.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	+100,00%	109 9112A3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	+100,00%	110 93851.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU	+100,00%
101 014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	+100,00%																														
102 029113.	OSTATNÍ POŽADAVKY – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – CELKY	+100,00%																														
103 11335A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	+100,00%																														
104 11335B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU – DOPRAVA	+100,00%																														
105 21361.	DRENÁZNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	+100,00%																														
106 21451.	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	+100,00%																														
107 56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	+100,00%																														
108 9112A2.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	+100,00%																														
109 9112A3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	+100,00%																														
110 93851.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU	+100,00%																														

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

+ 6.291 630,98 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů

NENÍ

Hlavní inženýr projektu: (jméno, podpis)
Ing. [REDACTED]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)
SILNICE TOPOLANY a.s., Marek Volák

Stanovisko autorského dozoru: (+ jmén
Ing. [REDACTED]

Stanovisko objednatele: (HIR) [REDACTED]

*) kategorie změn – v případě změny, která je kombinací několika kategorií, musí být vyhotoven samostatný formulář pro každou kategorii zvláště:

A – změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B – změna vyplývá z odlišné úrovně řešení PDPS a RDS

C – změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (ČSN, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D – změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Evidenční list změny stavby

ZBV 4 - RDS SO 223.1.3

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 223.1.3/1	Číslo změny 4
Název objektu : SO 223.1.3 Železniční svršek a spodek - pažení		

Obsah:	Číslo	příjemce
Krycí list - počet stran A4	1	
Pasportizace změn a úprav v RDS	2	
Změna soupisu množství	2	
Soupis prací se ZBV	10	
Vyjádření geotechnika	1	
Vyjádření autorského dozoru	1	
Vyjádření TDI	1	
Zápis z jednání 06.02.2019	8	
Zpráva o výsledcích IGP	16	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dodatečného inženýrskogeologického průzkumu uv průběhu realizace stavby a zjištěného skutečného stavu v zájmovém území, došlo ke změnám technologie provádění pažení provizorní trasy - bypassu SO 223.1 projednané a odsouhlasené na výrobním jednání dne 06.02.2019 dle požadavků SŽDC. Změnové položky zpřesňují řešení části SO 223.1.3 - Pažení.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	223 304 850,89 Kč	-2 874 686,37 Kč	220 430 164,52 Kč	1,26%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)		datum	podpis
TDI stavby		datum	podpis
Objednatel	Ing.Jan Lichtneger	datum	podpis
Změny během výstavby - krycí list	vyhotovení číslo		

PASPORTIZACE ZMĚN A ÚPRAV V RDS			Počet příloh: 1/1																																																																														
Stavba: číslo (název) II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Stavební objekt: číslo, název SO 223.1 – Železniční spodek/svršek 223.1.3 - Pažení																																																																																
Název změny: Dopracování do podrobnosti RDS			Kategorie * B																																																																														
Kdo požadoval: (organizace) SILNICE TOPOLANY, a.s., Projektant, TDI	Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.																																																																																
<p>Podrobný technický popis změny/úpravy: Upřesňuje se výměra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viz rozpis položek níže – jsou upřesněny položky související s částí pažení provizorní trasy – bypassu – pro SO 223.1 																																																																																	
<p>Zdůvodnění změny/úpravy: Na základě závěrů dodatečného inženýrskogeologického průzkumu v průběhu realizace stavby a zjištěného skutečného stavu v zájmovém území došlo ke změnám technologie provádění pažení provizorní trasy - bypassu SO 223.1 projednané a odsouhlasené na výrobním jednání dne 06.02.2019 dle požadavků SŽDC. Změnové položky zpřesňují řešení části SO 223.1.3 – Pažení</p>																																																																																	
<p>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní (kódy položek):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zvýšené:</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 014101</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>+70,84%</td> </tr> <tr> <td>03 17120</td> <td>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</td> <td>+70,84%</td> </tr> <tr> <td>06 22694</td> <td>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ</td> <td>+165,79%</td> </tr> <tr> <td>07 22695A.</td> <td>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)</td> <td>+99,07%</td> </tr> <tr> <td>16 451312</td> <td>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</td> <td>+520,82%</td> </tr> <tr> <td>20 96615</td> <td>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</td> <td>+214,22%</td> </tr> <tr> <td>22 96618</td> <td>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</td> <td>+657,15%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Snížené:</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 014102.</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>-24,66%</td> </tr> <tr> <td>04 224324</td> <td>PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>05 224365</td> <td>VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>08 23217</td> <td>ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>09 237171</td> <td>VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>10 26113</td> <td>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM</td> <td>-37,39%</td> </tr> <tr> <td>11 264330</td> <td>VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>12 272325</td> <td>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>13 272365</td> <td>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B</td> <td>-59,96%</td> </tr> <tr> <td>15 285369</td> <td>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>17 916811</td> <td>ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ</td> <td>-52,76%</td> </tr> <tr> <td>18 916813</td> <td>ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ</td> <td>-52,76%</td> </tr> <tr> <td>19 94890</td> <td>PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>21 96616</td> <td>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU</td> <td>-59,97%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nové položky:</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101 264339.</td> <td>VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM</td> <td>+100,00%</td> </tr> <tr> <td>102 272324.</td> <td>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</td> <td>+100,00%</td> </tr> </tbody> </table>				Zvýšené:			01 014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	+70,84%	03 17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	+70,84%	06 22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	+165,79%	07 22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	+99,07%	16 451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	+520,82%	20 96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	+214,22%	22 96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	+657,15%	Snížené:			02 014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-24,66%	04 224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	-100,00%	05 224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	-100,00%	08 23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ	-100,00%	09 237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	-100,00%	10 26113	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	-37,39%	11 264330	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM	-100,00%	12 272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	-100,00%	13 272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	-59,96%	15 285369	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	-100,00%	17 916811	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ	-52,76%	18 916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	-52,76%	19 94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	-100,00%	21 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	-59,97%	Nové položky:			101 264339.	VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM	+100,00%	102 272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	+100,00%
Zvýšené:																																																																																	
01 014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	+70,84%																																																																															
03 17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	+70,84%																																																																															
06 22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	+165,79%																																																																															
07 22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	+99,07%																																																																															
16 451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	+520,82%																																																																															
20 96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	+214,22%																																																																															
22 96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	+657,15%																																																																															
Snížené:																																																																																	
02 014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-24,66%																																																																															
04 224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	-100,00%																																																																															
05 224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	-100,00%																																																																															
08 23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ	-100,00%																																																																															
09 237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	-100,00%																																																																															
10 26113	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	-37,39%																																																																															
11 264330	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM	-100,00%																																																																															
12 272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	-100,00%																																																																															
13 272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	-59,96%																																																																															
15 285369	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	-100,00%																																																																															
17 916811	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ	-52,76%																																																																															
18 916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	-52,76%																																																																															
19 94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	-100,00%																																																																															
21 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	-59,97%																																																																															
Nové položky:																																																																																	
101 264339.	VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM	+100,00%																																																																															
102 272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	+100,00%																																																																															

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

- 2.874 686,37 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů

NENÍ

Hlavní inženýr projektu: (jméno, podpis)
Ing. [REDACTED]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)
SILNICE TOPOLANY a.s., Marek Volák

Stanovisko autorského dozoru
Ing. [REDACTED]

Stanovisko objednatele: (HIR)

*) kategorie změn – v případě změny, která je kombinací několika kategorií, musí být vyhotoven samostatný formulář pro každou kategorii zvláště:

- A – změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
- B – změna vyplývá z odlišné úrovně řešení PDPS a RDS

C – změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (ČSN, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D – změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření