



PŘÍLOHA ČÍSLO 2:

Vzduchojem brzdné soustavy: Výrobce : Linneman Schnetzer, Typ: SCANIA 1357950
Série: EF-2925, Objem: 28,8litru, PS: 14,5bar, Teplota:-50/100°C, Rok výroby:09/2004

Umístění: Podvozek za zadní nápravou:



Na základě provozní prohlídky dle ČSN EN 286-2 byly zjištěny tyto závady:

Prasklý třmen uchycení vzduchojemu k rámu podvozku.

Koroze svaru mezi pláštěm a L dnem nádoby.

Doporučuji výměnu třmenu, provést odřezání nádoby. Provést tlakovou zkoušku vzduchojemu zkušebním přetlakem 21,75 bar. Celkovou obnovu laku vzduchojemu.

Datum prohlídky: **9. ledna 2020**

Provedl RT-TZ:

OPRÁVNĚNÍ TIČR PRAHA 1383/6/14/TZ-R-NA
OSVĚDČENÍ TIČR PRAHA 8802/6/19/R-TZ-NA
OPRÁVNĚNÍ SOTD MO PRAHA ev.č.302-TZ-R-N,V /24
OSVĚDČENÍ SOTD MO PRAHA ev.č.291-TZ-V/24
ŠKOLENÍ MĚŘENÍ TLOUŠŤKY TESTIMA 24.9.2018

Razítko a podpis:

