

Část A

Příloha č. 1 - Technické podmínky díla a cenová tabulka

Skupina	RZ	Tovární značka/Typ/Obchodní značení/Rok výroby/VIN/Olej v motoru/Úkon	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Avia				
	1K7 8804	Avia D90 L 2005 TNAA2L0005A004205 10W40	12 396,70 Kč	15 000 Kč
		Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
		Čistič vzduchu - výměna vložky, vyčištění víka		
		Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
		Ovládání spojky - výměna kapaliny, kontrola těsnosti		
		Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvodušnění		
		Promazání podvozku - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
		Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
Celkem			12 396,70	15 000,00

