

Část B		Příloha č. 1 - Technické podmínky díla a cenová tabulka		
Skupina	RZ	Tovární značka/Typ/Obchodní značení/Rok výroby/VIN/Olej v motoru/Úkon	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Scania				
	1K7 1752	Scania P114CB4x4HZ 2004 YS2P4X40002003107 5W30	23 140,50 Kč	28 000 Kč
		Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
		Čistič vzduchu - výměna vložky		
		Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
		Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
		Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
		Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
		Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
		Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		
	1K8 0160	Scania P340 CB4x4 EHZ 2006 YS2P4X40002011685 10W40	24 793,40 Kč	30 000 Kč
		Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
		Čistič vzduchu - výměna vložky		
		EDC - kontrola funkce		
		Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
		Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
		Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
		Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
	1K8 0161	Scania P340 CB4x4 EHZ 2006 YS2P4X40002011650 10W40	24 793,40 Kč	30 000 Kč
		Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
		Čistič vzduchu - výměna vložky		
		EDC - kontrola funkce		
		Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
		Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
		Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
		Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
	1K0 4502	Scania T114CB6X4NZ 2003 XLET6X40004479402 10W40	25 619,80 Kč	31 000 Kč
		Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
		Čistič vzduchu - výměna vložky		
		EDC - kontrola funkce		
		Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
		Motor - vyčištění odstředivky		
		Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
		Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
		Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
		Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
		Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		
	1K5 1207	Scania T114CB6X4NZ 2004 XLET6X440004508645 10W40	24 793,40 Kč	30 000 Kč
		Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
		Čistič vzduchu - výměna vložky		
		EDC - kontrola funkce		
		Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
		Motor - vyčištění odstředivky		
		Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
		Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
		Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
		Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
		Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		
	2K0 7472	Scania P340 LB4x2 HHZ 2007 YS2P4X20002026459 10W40	25 619,80 Kč	31 000 Kč
		Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
		Čistič vzduchu - výměna vložky		
		EDC - kontrola funkce		
		Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
		Motor - vyčištění odstředivky		
		Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
		Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
		Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
		Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
		Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		
	SOA 13-43	Scania P94DB4x2NZ 1997 YS2P4x20001229143 10W40	25 619,80 Kč	31 000 Kč
		Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
		Čistič vzduchu - výměna vložky		
		EDC - kontrola funkce		
		Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
		Motor - vyčištění odstředivky		
		Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
		Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
		Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
		Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
		Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		

SOA 22-20	Scania P114CB4x4HZ 2001 YS2P4X40001269834 10W40	30 578,50 Kč	37 000 Kč
	Automatická převodovka - výměna oleje a filtru		
	Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
	Čistič vzduchu - výměna vložky		
	Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
	Motor - vyčištění odstředivky		
	Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
	Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
	Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
	Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
	Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		
1K5 1206	Scania P 94GB4X2NZ 2004 XLEP4X20004508624 10W40	26 446,30 Kč	32 000 Kč
	Čistič vzduchu - výměna vložky		
	EDC - kontrola funkce		
	Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
	Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
	Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
	Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
	Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		
	Diagnostika vozidla včetně protokolu + nastavení nových servisních intervalů		
	Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
	Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
3K8 2038	Scania N321 2014 YS2P4X20005367113	29 752,10 Kč	36 000 Kč
	Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
	Čistič vzduchu - výměna vložky		
	EDC - kontrola funkce		
	Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
	Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
	Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
	Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
	Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
	Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		
3K5 1139	Scania P440 CB4x4 EHZ 2016 YS2P4x40005446472 10W40	30 578,50 Kč	37 000 Kč
	Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
	Čistič vzduchu - výměna vložky		
	Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
	Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
	Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
	Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
	Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
	Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		
	SCR (Ad blue) systém - výměna filtru, kontrola úniku		
	Poloautomatická převodovka-kontrola hladiny oleje ve válci podélného posuvu, výměna oleje		
3K5 2696	Scania P450 CB 4x4 EHZ 2016 YS2P4X40005443706 10W40	26 446,30 Kč	32 000 Kč
	Brzdy - demontáž brzdových bubnů, vyčištění brzd, kontrola stavu brzdového obložení		
	Čistič vzduchu - výměna vložky		
	EDC - kontrola funkce		
	Klíče brzd - kontrola základního nastavení		
	Motor - vyčištění odstředivky		
	Motor - výměna oleje a olejového filtru a doplnění oleje na max. hladinu		
	Palivový systém - výměna palivového filtru, vyčištění hrubého filtru a odvzdušnění		
	Promazání podvozků - (čepy, kříže, hřídele, pouzdra) - dle mazacího plánu výrobce		
	Větrání kabiny - výměna filtru vzduchu v kabině a vyčištění hrubého filtru		
	Vysoušeč vzduchu - výměna filtru vysoušeče, kontrola funkčnosti		
Celkem		318 181,80	385 000,00

