

## Pokyn správce stavby I/19 Jordán – MUK D3

### Zhotovitel

Obchodní jméno Společnost Jordán- Robstav + Firesta – vedoucí sdružení ROBSTAV stavby k.s.

Sídlo Pražská 483, 397 01 Písek

Funkce Ředitel závodu JIH

Jméno

Související  
korespondence

Správce stavby „I/19 Jordán – MUK D3“ (dále jen „stavba“), realizované na základě Smlouva o dílo č. 05PU-001331 uzavřeného dne 13.09.2016 (dále jen „smlouva“) smluvními stranami Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „Objednatel“) a společností Jordán-Robstav + Firesta se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek, IČO: 274 30 774 (dále jen „Zhotovitel“) v rámci svých pravomocí svěřených Správcí stavby smlouvou (Pod-čl. 1.1.2.4 ve spojení s Pod-čl. 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek, dále jen „VOP/ZOP“) vydává Zhotoviteli stavby

### POKYN SPRÁVCE STAVBY č. 01 K ZAHÁJENÍ PRACÍ

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění prací (odstranění kompletního silničního tělesa až na úroveň pláně) vydává Správce stavby Zhotoviteli pokyn k zahájení prací v období 04/2017. Délka lhůty pro dokončení prací se nemění.

Termín zahájení prací bude upřesněn při předání staveniště, ke kterému bude Zhotovitel vyzván Správcem stavby.

### Rozdělovník

Vyhотовeno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo Adresát

V Českých  
Buddějovicích  
dne 30.9.2016vedoucí provozního úseku  
Správy České Budějovice  
Správce stavby  
ŘSD Správa České Budějovice  
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	POKYN SPRÁVCE STAVBY	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 16/32200/IV/VO	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1