

# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. MO 65070/2020-8129

(NEN syst. č.: N006/20/V00005255)

## 1. Smluvní strany

### Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná:

náčelník [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Adresa pro doručování korespondence:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Fakturační adresa: Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

[redacted]  
[redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

a

### OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 51550

Sídlo: U panelárny 538/1, 779 00 Olomouc

IČO: 27778479

DIČ: CZ27778479

Jejíž jménem jedná: Pavel Brázda, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Olomouc

Číslo účtu: 35-7149870217/0100

Kontaktní osoba: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Adresa pro doručování korespondence:

OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.  
U panelárny 538/1  
779 00 Olomouc

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“), k veřejné zakázce, zadané v otevřeném řízení e-tržišť NEN ev. č.: N006/20/V00005255 a podle §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jelikož v průběhu plnění této zakázky byly zhotovitelem (oproti původní specifikaci díla) zjištěny další závady, které zadavatel nemohl předvídat, a které je zapotřebí odstranit, aby byl splněn účel smlouvy, tj. obnovení provozuschopnosti vyprošťovacího automobilu T-815 AV-15 VPZ 402-59-82.

## 2. Změny

- 2.1 Čl. 3.2 „**Přesná specifikace díla**“ bude doplněn o následující vícepráce:
- oprava klikové hřídele a jejího uložení
  - oprava spojky s výměnou lamely a posilovače spojky
  - výměna prasklé (plechové) olejové nádrže  
(podrobněji viz příloha č. 1)
- 2.2 V čl. 4 „**Cena za službu**“ se provádí opravy tak, že odstavce 4.1 – 4.3 po změnách zní:
- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 3 smlouvy, a to ve výši **741 114,11 Kč včetně DPH** (slovy: sedm set čtyřicet jedna tisíc jedno sto čtrnáct korun českých jedenáct haléřů)
- 4.2 Celková cena díla bez DPH činí 612 491,00 Kč, sazba DPH 21% činí 128 623,11 Kč (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).
- 4.3 Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.
- 2.3 V čl. 5 „**Čas a místo plnění**“ se provádí oprava odstavce 5.2 tak, že po změnách odstavec zní: Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději dne **19. 6. 2020**.
- 2.4 V **příloze č. 1** se doplňuje tabulka cenové kalkulace o následující úkony – tzv. vícepráce tak, že **cenová kalkulace** přílohy č. 1 po změnách zní:

<b>Oprava vyprošťovacího automobilu T-815 AV-15, VPZ 402-59-82, VIN: TNU85VP13LK098983, r. v. 1990</b>	Cena mat*. bez DPH (Souhrn za jednotl. úkon) [ Kč ]	Cena práce bez DPH [ Kč ]
<b>Podvozek</b>		
Celkové přetěsnění motoru T3 930 50		
Oprava brzd obou zadních náprav s výměnou brzd. obložení a přetěsnění nábojů kol. Seřízení nesouměrnosti brzd u všech náprav		
Defektace a oprava vzduchové soustavy (úniky vzduchu)		
Výměna obou držáků zpětných zrcátek		
Oprava - seřízení řazení rychlostních stupňů (obtížné řazení všech rychlostních stupňů vč. přepínání "půlek")		
Provedení měření emisí a technické prohlídky (platnost TP do 5. 6. 2020) - dodavatelsky		
<b>Nástavba</b>		
Oprava ovládacích pák jeřábu v budce jeřábníka (nevrací se do nulové polohy)		
Opožděné zastavení veškerých pohybů při uvedení ovládacích pák do nulové polohy		
Výměna komplet. stěrače (i s motorkem) v budce jeřábníka		
Oprava otoče (nízká účinnost brzdy otoče a únik hydr. oleje z brzdy otoče)		
Výměna hydraulického oleje vč. kontroly těsnosti hydraulické soustavy. Příp. odstranění zjištěných netěsností		
Oprava snížené účinnosti brzdy zdvihu lana hydraulického obvodu (pravděpodobná výměna lamel)		
Oprava chybného nastavení zařízení proti přetížení (při RZ byla překročena hranice 115%)		
Oprava nespolehlivé funkce zapínání nástavby		
Kontrola funkčnosti hlavních funkcí jeřábu, hlavního navijáku, pomocného navijáku a topení budky jeřábníka		
<b>Podvozek - vícepráce:</b>		
D+M klikové hřídele (Po nálezů částí kompozitní výstelky v sacím koši provedena kontrola všech ojničních čepů. Zjištěno poškození u 1ks ojničního čepu + u všech 24 ks ojničních ložisek – pánví + u 2 ks ojnic.)		
Oprava klikové hřídele (výměna dílu, vyčištění, přešetření a vyvážení - dodavatelky)		
- díl klikové hřídele		
- ojniční ložisko 24ks		
- ojnice 2ks		
Výměna čepu klikové hřídele (stálý pohon kardanu buldozer. zařízení) - vydřená drážka od gufera		
- čep		
Oprava spojky (vlivem zaseklého posilovače došlo ke		

spálení obložení lamely spojky → výměna lamely a posilovače)	
- posilovač spojky	
- lamela spojky	
Výměna prasklé plechové olejové nádrže	
<b>Cena za materiál a práci celkem bez DPH</b>	


<b>Celková cena za zakázku bez DPH</b>	<b>612 491,00 Kč</b>
<b>Výše DPH 21%</b>	<b>128 623,11 Kč</b>
<b>Celková cena za zakázku včetně DPH</b>	<b>741 114,11 Kč</b>

2.5 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven a uložen ve formátu PDF na elektronickém tržišti NEN syst. č. N006/19/V00005255 o 4 listech.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V



V

