

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

dle § 536 Obchodního zákoníku na provádění kontrol, pravidelné údržby a oprav klimatizačních zařízení
č. 50/06

1. Zhotovitel :

KLIMASERVIS CB spol. s r.o. , Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
zastoupená: p. Milanem Dudou - jednatelem společnosti
Zápis : obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 6935
IČO : 251 62 306
DIČ : CZ25162306
Bankovní spojení : ČSOB a.s. České Budějovice
Č.účtu : 74778253/0300
Tel.: 387 718 390

2. Objednatel :

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti,
sídlem:Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Janou Tichou - ředitelkou hvězdárny
Zápis : obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl Pr, vložka 438
IČO : 000 70 327
DIČ: CZ00070327
Bankovní spojení : Komerční banka České Budějovice
Č.účtu : 10633-231/010000
Tel.: 386 352 044

3. Předmět plnění :

Provádění pravidelných kontrol, údržby a oprav klimatizačních zařízení dle technologického postupu stanoveného výrobcem v těchto prostorách objednatele :

Hvězdárna a planetárium Č.Budějovice
Observatoř Klet'

4. Cena

Cena za dílo se stanoví dohodou :

a) Paušální poplatek za pravidelnou kontrolu a údržbu klimatizačních a vzduchotechnických zařízení v prostorech dle bodu 3.

Hvězdárna a planetárium České Budějovice

<i>typ zařízení</i>	<i>interval</i>	<i>místo</i>
TERNO S355	čtvrtletně	sál planetária
Carrier 38GL024G 2 ks	čtvrtletně	
Carrier 42EQV050M	čtvrtletně	projekční místnost
Carrier 38EYV050M	čtvrtletně	
Carrier 42EQV025M	čtvrtletně	sál planetária
Carrier 38EYV025M	čtvrtletně	
TERNO S400	čtvrtletně	kinosál
Carrier 38GL052G 2 ks	čtvrtletně	
Celkem bez DPH		4 500,- Kč

Hvězdárna a planetárium České Budějovice

<i>typ zařízení</i>	<i>interval</i>	<i>místo</i>
Daikin FTXS35G	pololetně	server 1.patro
Daikin RKS35G	pololetně	
Carrier 38EQV050M	pololetně	kinosál
Carrier 38EYV050M	pololetně	
Toshiba RAS-B13	pololetně	kancelář ředitelky 1.patro
Toshiba RAS-13	pololetně	
Fujielectric RSG09 3 ks	pololetně	kanceláře 1.patro
Fujielectric ROG24LA	pololetně	
Celkem bez DPH		3 000,- Kč

Observatoř Klet'

<i>typ zařízení</i>	<i>interval</i>	<i>místo</i>
Carrier 42EQV050M	pololetně	server
Carrier 42EYV050M	pololetně	
Toshiba RAS-B13	pololetně	server
Toshiba RAS-13	pololetně	
Celkem bez DPH		3 000,- Kč

b) Paušální poplatek zahrnuje výměnu vzduchotechnických filtrů, dezinfekci, provedení revizí úniku dle zákona č.89/2017 Sb. a cestovní náklady.

c) Paušální poplatek nezahrnuje náklady oprav i dílenské a kooperační opravy včetně náhradních dílů, materiál a náklady na pracovní cesty související s předmětem plnění v bodu c.

K ceně bude účtována DPH 21%.

5. Fakturace :

Zhotovitel je oprávněn fakturovat :

- a) Paušální poplatky dnem následujícím po provedení kontrol.
- b) Ostatní náklady po schválení vyúčtování objednatelem ad 4. c) + DPH 21%.

V Českých Budějovicích dne

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Ing. Jana Tichá
ředitelka HaP

.....
Milan Duda
jednatel společnosti