

1. Vadné AKB baterie - výměna

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Výměna AKB baterií		2	1			

2. Vadné zadní světlomety

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Výměna L světlometu	443312049	1	1			
Výměna P světlometu	443312050	1	1			

3. Nesvítilí kontrolní svítílny

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Výměna žárovek,konektorů			1			

4. Zablokované všechny čtyři zadní kola -demonťáž brzd.bubnů (asi rozbití), výměna obložení, bubnů, pružin, válců a brzd.jednotek Perrot,

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Brzdová jednotka Perrot	443999229	4				
Brzdový válec zadní	443612244	4	34,5			
Matice brzdového válce	4420525714	4				
Pružina zpětná	TW01012	8				
Pružina předřizovací	TW011016	8				
Brzdové obložení	TW01018	4				
Brzdový buben	2024110364	4				
Ostatní mat.nýty,mazivo						

Celková cena za opravu včetně DPH **164 057,85 Kč**

Pozn. na pole označená žlutou barvou se sleva 10% dle Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo č.20197/2019-4854 nevztahuje.