



Objednávka č.: DIS2000345

DIS2000345

VYŘIZUJE Heroldová Pavlína

☎ 588 443 601
FAX 588 442 529
E-MAIL Pavlina.Heroldova@fnol.cz

DATUM 15.1.2020

CHEIRÓN a.s.

Republikánská 1102/45
31200 Plzeň

Druh faktury FNOL:

Objednáváme u Vás preventivní bezpečnostně-technickou kontrolu dle zákona 268/2014 Sb. s intervalem 3 roky
FAKTURU A PROTOKOLY ZASÍLEJTE DO 10 DNŮ OD PROVEDENÍ ZAKÁZKY
„Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající“.

Inventurní číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D010160-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 2680,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D010161-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 2680,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D010165-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 2680,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D010166-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 2680,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D010167-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 2700,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D028186-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3720,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D028187-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3720,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D028188-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3720,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D028189-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3720,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0025016	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0025017	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0025018	A1741001	Regulátor podtlaku	RVTM1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			



Fakultní nemocnice Olomouc ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Ekonomický úsek

Objednávka č. DIS2000345

E0025022		Regulátor podtlaku		RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
E0025023	A1741001	Regulátor podtlaku		RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
E0025024	A1741001	Regulátor podtlaku		RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
E0025025		Regulátor podtlaku		RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
E0167015	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
E0167017	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
E0167018	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
E0167019	A1741001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
E0167021	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				

Středisko: I. Chirurgická klinika: lůžkové oddělení 8

NS: 0411

Kontakt: Martina Kabzanová, tel. 3319

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0024009	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0024011		Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0024016		Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0024017	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0024020	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: I. Chirurgická klinika: lůžkové oddělení 9 + 9P

NS: 0412

Kontakt: Anna Holá, tel. 3317

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0167014	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Bankovní spojení: Česká národní banka

IČ: 00098892

Č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Běžný účet: 36334811/0710

DIČ: CZ00098892



Fakultní nemocnice Olomouc ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Ekonomický úsek

Objednávka č. DIS2000345

E0167016	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0167020	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0167023	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0167024	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0167026	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0167035	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: I. Chirurgická klinika: lůžkové oddělení 3

NS: 0413

Kontakt: Ivana Rožková, tel. 588442456

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D305192-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3697,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D305193-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3697,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D305194-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3697,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D305195-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3697,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D305196-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3697,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D305197-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3697,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: I. Chirurgická klinika: JIP 6

NS: 0432

Kontakt: Pavlína Bögiová, tel. 588443315

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0170005	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0170006	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			



Fakultní nemocnice Olomouc ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Ekonomický úsek

Objednávka č. DIS2000345

Středisko: II. Chirurgická klinika: ambulance
Kontakt: Jitka Ponižilová, tel. 588442409,2416

NS: 0521

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0030002	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0030003	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0030004	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0030005	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0030007	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
E0030008		Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: II. Chirurgická klinika: JIP 37A

NS: 0532

Kontakt: Bc. Soňa Rokytová, tel. 588442459, 2417

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D076300-000	A16B9002	Regulátor podtlaku	Easyvac
Rok výroby: 2010	Cena pořizovací: 2917,2000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D076302-000	A26B9002	Regulátor podtlaku	Easyvac
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 2917,2000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D076303-000	A16B9002	Regulátor podtlaku	Easyvac
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 2917,2000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D114779-000	002E4B	Ventil řiditelný podtlak	Easyvac
Rok výroby: 2012	Cena pořizovací: 2312,8100	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D114780-000	002E4A	Ventil řiditelný podtlak	Easyvac
Rok výroby: 2012	Cena pořizovací: 2312,8100	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D114781-000	002E42	Ventil řiditelný podtlak	Easyvac
Rok výroby: 2012	Cena pořizovací: 2312,8100	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D114782-000	002E43	Ventil řiditelný podtlak	Easyvac
Rok výroby: 2012	Cena pořizovací: 2312,8100	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D114783-000	002E4I	Ventil řiditelný podtlak	Easyvac
Rok výroby: 2012	Cena pořizovací: 2312,8000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Bankovní spojení: Česká národní banka
Běžný účet: 36334811/0710
Strana 4 / 11

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892



Fakultní nemocnice Olomouc ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Ekonomický úsek

Objednávka č. DIS2000345

Středisko: Neurochirurgická klinika: JIP

NS: 0631

Kontakt: Bc. Marcela Petřeková, tel. 588443457

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D077754-000	A 234 3002	Odsávačka Cheiron solo závěs.	RV 1000-0546
Rok výroby: 2003	Cena pořizovací: 1000,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: Klinika anesteziologie a res.: ambulance

NS: 0721

Kontakt: Regina Ropková, tel. 588444679

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D071502-000		Ventil redukční	EASYCARE+rychl spojka
Rok výroby: 2009	Cena pořizovací: 2885,6000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 12M			

Středisko: Porodnicko-gynekologická kl.: lůžkové oddělení 17 (operativní gyn.)

NS: 0817

Kontakt: Mgr. Hana Dubová, tel. 588444109

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D114770-000	002E4D	Ventil řiditelný podtlak	Easyvac
Rok výroby: 2012	Cena pořizovací: 2312,8100	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D114771-000	002E46	Ventil řiditelný podtlak	Easyvac
Rok výroby: 2012	Cena pořizovací: 2312,8100	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: Porodnicko-gynekologická kl.: operační sál OP 17 (z 08 62)

NS: 0863

Kontakt: Gabriela Skýpalová, tel. 588442786, 4119

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0334008	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 2001	Cena pořizovací:	Cena zůstatková:	
BTK 36M			

Středisko: Ortopedická klinika: JIP 29A

NS: 1131

Kontakt: Bc. Barbora Lisická, tel. 588442212

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D058670-000		Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3235,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D058674-000	A 174 1001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3235,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D058676-000	A 174 1001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3235,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D058677-000	A 174 1001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3235,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D070183-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 2000,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Bankovní spojení: Česká národní banka

Běžný účet: 36334811/0710

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892



Fakultní nemocnice Olomouc ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Ekonomický úsek

Objednávka č. DIS2000345

Středisko: Otolaryngologická klinika: lůžkové oddělení 14
Kontakt: Mgr. Radka Eliášová, tel. 588444176

NS: 1311

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D058671-000		Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3235,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: Otolaryngologická klinika: ambulance
Kontakt: Danuše Hrnčířková, tel. 588444185

NS: 1321

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D058683-000		Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3235,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: Otolaryngologická klinika: operační sál - lokální
Kontakt: Pavla Koudelková, tel. 588444178

NS: 1362

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0053014	A2343002	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací:	Cena zůstatková:	
BTK 36M			
E0053015	A2343002	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací:	Cena zůstatková:	
BTK 36M			

Středisko: Oční klinika: lůžka 13
Kontakt: Hana Klemsová, tel. 588444209

NS: 1412

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0048013	A2343002	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací:	Cena zůstatková:	
BTK 36M			

Středisko: Oční klinika: operační sál - lokální
Kontakt: Marta Šinclová, tel. 588444219

NS: 1462

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0028018	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: Klinika plicních nemocí: JIP 24A
Kontakt: Jana Šubová, tel. 4460

NS: 1631

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0138021	A01741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací:	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: Neurologická klinika: JIP A (5 lůžek resuscitační péče)
Kontakt: Mgr. Lenka Gottwaldová, tel. 588443432,3433

NS: 1731

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
------------------	---------------	-------	-----

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Bankovní spojení: Česká národní banka
Běžný účet: 36334811/0710
Strana 6 / 11

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892



Fakultní nemocnice Olomouc ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Ekonomický úsek

Objednávka č. DIS2000345

E0272013 A2564001 Regulátor podtlaku RV 1000

Rok výroby: 2004 Cena pořizovací: Cena zůstatková:

BTK 36M

E0272014 A11B9001 Regulátor podtlaku RV 1000

Rok výroby: 1999 Cena pořizovací: Cena zůstatková:

BTK 36M

Středisko: Oddělení rehabilitace: lůžkové oddělení 44

NS: 2611

Kontakt: Bc. Eva Vrobelová, tel. 588444459

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
------------------	---------------	-------	-----

E0269054	A2343002	Regulátor podtlaku	RV 1000
----------	----------	--------------------	---------

Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000
---------------	-------------------------	-------------------------

BTK 36M

E0269058	A2343002	Regulátor podtlaku	RV 1000
----------	----------	--------------------	---------

Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000
---------------	-------------------------	-------------------------

BTK 36M

E0270045	A1741001	Regulátor podtlaku	RV1000
----------	----------	--------------------	--------

Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000
---------------	-------------------------	-------------------------

BTK 36M

Středisko: II. Interní klinika: lůžkové oddělení 46

NS: 3011

Kontakt: Bc. Lucie Fišerová, tel. 588443158

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
------------------	---------------	-------	-----

E0268055	A2343002	Regulátor podtlaku	RV 1000
----------	----------	--------------------	---------

Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000
---------------	-------------------------	-------------------------

BTK 36M

E0268057		Regulátor podtlaku	RV 1000
----------	--	--------------------	---------

Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000
---------------	-------------------------	-------------------------

BTK 36M

Středisko: II. Interní klinika: lůžkové oddělení 46

NS: 3011

Kontakt: Mgr. Marcela Sekaninová, tel. 588443343

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
------------------	---------------	-------	-----

D079345-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
-------------	----------	--------------------	---------

Rok výroby: 2001	Cena pořizovací: 1000,0000	Cena zůstatková: 0,0000
------------------	----------------------------	-------------------------

BTK 36M

D079346-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
-------------	----------	--------------------	---------

Rok výroby: 2001	Cena pořizovací: 1000,0000	Cena zůstatková: 0,0000
------------------	----------------------------	-------------------------

BTK 36M

D079347-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
-------------	----------	--------------------	---------

Rok výroby: 2001	Cena pořizovací: 1000,0000	Cena zůstatková: 0,0000
------------------	----------------------------	-------------------------

BTK 36M

D079348-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
-------------	----------	--------------------	---------

Rok výroby: 2001	Cena pořizovací: 1000,0000	Cena zůstatková: 0,0000
------------------	----------------------------	-------------------------

BTK 36M

D079349-000	A1741001	Regulátor podtlaku	RV 1000
-------------	----------	--------------------	---------

Rok výroby: 2001	Cena pořizovací: 1000,0000	Cena zůstatková: 0,0000
------------------	----------------------------	-------------------------

BTK 36M

E0026010	A1546001	Regulátor podtlaku	RV 20347
----------	----------	--------------------	----------

Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000
---------------	-------------------------	-------------------------

BTK 36M

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Bankovní spojení: Česká národní banka

Běžný účet: 36334811/0710

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892



Fakultní nemocnice Olomouc ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Ekonomický úsek

Objednávka č. DIS2000345

Středisko: Traumatologická klinika: lůžkové oddělení 27
Kontakt: Mgr. Ivana Konevičová, tel. 3302

NS: 3111

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0102007	A174 1001	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 0,0000	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: Traumatologická klinika: JIP 27

NS: 3131

Kontakt: Mgr. Ivana Konevičová, tel. 588443302

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
E0139004	A2036003	Průtokoměr kyslíku	RS
Rok výroby:	Cena pořizovací:	Cena zůstatková:	
BTK 36M			

Středisko: Radiologická klinika: přístr. pracoviště -SVLS + magnet. rezonance

NS: 3451

Kontakt: Bc. Radek Pluskal, tel. 588443481

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D037868-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037870-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037873-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037875-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037880-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037943-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037944-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037945-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037946-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037947-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037948-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Bankovní spojení: Česká národní banka
Běžný účet: 36334811/0710

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892



Fakultní nemocnice Olomouc ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Ekonomický úsek

Objednávka č. DIS2000345

D037949-000	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
D037950-000	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
D037953-000	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
D037954-000	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
D037955-000	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				
D037957-000	A04A0001	Regulátor podtlaku		RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000		
BTK 36M				

Středisko: Kardiochirurgická klinika: lůžkové oddělení 50

NS: 5011

Kontakt: Bc. Veronika Lónová, tel. 588442362

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D037960-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037961-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037962-000	A04A0001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Středisko: Kardiochirurgická klinika: ambulance

NS: 5021

Kontakt: Lenka Kelucová, tel. 588442357,2356,2355

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D037857-000	není	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037858-000	není	Regulátor podtlaku	RV1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037863-000	A04A001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037864-000	A04A001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037866-000	A04A001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			
D037869-000	A04A001	Regulátor podtlaku	RV 1000
Rok výroby: 0	Cena pořizovací: 3238,2900	Cena zůstatková: 0,0000	
BTK 36M			

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Bankovní spojení: Česká národní banka

IČ: 00098892

Č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Běžný účet: 36334811/0710

DIČ: CZ00098892



Fakultní nemocnice Olomouc ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Ekonomický úsek

Objednávka č. DIS2000345

D037872-000 není Regulátor podtlaku RV 1000
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 3238,2900 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 36M

D037877-000 A04A0001 Regulátor podtlaku RV 1000
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 3238,2900 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 36M

D037878-000 A04A0001 Regulátor podtlaku RV 1000
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 3238,2900 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 36M

D037956-000 A04A0001 Regulátor podtlaku RV 1000
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 3238,2900 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 36M

I020919-013 A05B1010 Průtokoměr kyslíku RS
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 23181,0000 Cena zůstatková: 232,0000

BTK 36M

Středisko: Kardiochirurgická klinika: JIP 50B

NS: 5031

Kontakt: Bc. Štěpánka Dittmerová, tel. 588 442 916

Inventární číslo Výrobní číslo Název Typ
D037855-000 A04A001 Regulátor podtlaku RV 1000

Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 2532,7300 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 36M

D037856-000 A04A001 Regulátor podtlaku RV 1000
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 2532,7300 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 36M

D037879-000 A04A0001 Regulátor podtlaku RV 1000
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 3238,2900 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 36M

D037951-000 A04A0001 Regulátor podtlaku RV 1000
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 3238,2900 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 36M

D039213-000 A04A0001 Regulátor podtlaku RV 1000
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 2782,5000 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 36M

Středisko: Kardiochirurgická klinika: operační sál - lokální

NS: 5062

Kontakt: Bc. Lenka Kovaříková, tel. 588442369, 2914

Inventární číslo Výrobní číslo Název Typ
D062750-000 Ventil redukční O2 EASYCARE bez rychlosp.

Rok výroby: 2007 Cena pořizovací: 3465,0000 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 12M

D062751-000 Ventil redukční O2 EASYCARE
Rok výroby: 0 Cena pořizovací: 3465,0000 Cena zůstatková: 0,0000

BTK 12M

Středisko: Útvar HTS: Útvar hospodářsko - technické správy

NS: 9051

Kontakt: David Srovnal, tel. 588 442 994



Objednávka č. DIS2000345

Při předpokládané ceně nad 30 tis. Kč nejdříve prosím
zašlete cenovou kalkulaci s podpisem a razítkem firmy na výše uvedený fax nebo mail. Po jejím schválení termín dle
dohody přímo s klinikou, kontrola však musí být provedena v období od 1.4. do 30.4.2020.

**JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY SI TECHNIK NÁVŠTĚVU DOHODNUL TELEFONICKY MINIMÁLNĚ 3 DNY
PŘEDEM !!!!!**

Žádáme o dodržení termínu kontroly a okamžité dodání protokolu na oddělení kontrol k mým rukám.

Kontrolu žádáme provést, **v č e t n ě m ě ř e n í e l e k t r o**, podle zmíněného paragrafu a tento paragraf
žádáme uvést i v protokolech.

Pokud má přístroj příslušenství, žádáme kontrolu provést vč. příslušenství!!!

Po kontrole žádáme přístroje označit štítkem další prohlídky.

Na protokolech uvádějte naše inventární čísla.

Protokoly musí být v českém jazyce a musí obsahovat čitelný podpis kontrolujícího technika a razítko firmy. Dále musí
být z protokolu zřejmé, zda bylo provedeno i měření elektro v rámci BTK s uvedením naměřených hodnot.

Protokoly dodejte na dispečink oprav k mým rukám.

**V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÁ OPRAVA, KTERÁ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU 5000,-, PROVEĎTE OPRAVU
AUTOMATICKY PŘI BTK OKAMŽITĚ.**

**V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE OPRAVA VÝŠŠÍ, NEŽ 5000,-. INFORMUJTE O TOMTO STANIČNÍ SESTRU, ABY NA
DISPEČINK OPRAV ZASLALA ŽÁDOST O OPRAVU A NÁSLEDNĚ VÁM BUDE VYSTAVENÁ NOVÁ OBJEDNÁVKA
POUZE NA OPRAVU.**

Platba fakturou. FN Olomouc hradí faktury do 60 dnů od data vystavení. Proto prosím při fakturaci neuvádějte jinou
dobu splatnosti než právě těchto 60 dnů.

V případě, že protokoly dodány nebudou, bude Vám faktura vrácena zpět bez proplacení.

Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky.

Přílohou faktury musí být výkaz práce, obsahující typ, výrobní a inventární číslo přístroje. Výkaz práce musí být čitelně
podepsán příslušnou klinikou včetně razítka.

Při nesplnění těchto podmínek vám bude faktura opět vrácena bez proplacení.

Potvrzením objednávky nebo zahájením objednané práce souhlasíte s podmínkami této objednávky.

Potvrzením objednávky nebo zahájením objednané práce se firma zavazuje, že má veškerá oprávnění výrobce, nebo
odbornostní předpoklady k této činnosti.

FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE NA EMAIL fin@fnol.cz <mailto:fin@fnol.cz> .

„Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající“.

PROTOKOLY ZASÍLEJTE NA EMAIL pavlina.heroldova@fnol.cz <mailto:pavlina.heroldova@fnol.cz> .

Děkuji

VYSTAVIL: