

Odběratel:

Datum: 5.5.2020

Strana: 1 z 1

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
Purkyňova 235/36  
682 01 Vyškov  
IČ:00839205 DIČ: CZ00839205

Objednávka: 812-2020/142

IČO: 00676853

Tel:

Fax:

HOSPIMED, spol. s r.o.  
Malešická 2251/51  
130 00 Praha 3

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

Fax:

email:

**Předmět: Oprava**

**Seznam zakázek k realizaci:**

Zakázka:	ZP20061	Oprava	Útvar:	2541	Urologický operační sál
Zařízení:	IROP2 - Ureterorenoskop Cobra		Inv.č:	96386	Výr.č.:1100613655

Objednáváme u Vás opravu výše uvedeného ZP, kde nebyla uznána reklamace.

Popis závady: při výkonu zhaslo zobrazení na monitoru (černo). Po chvíli se objevily svislé barevné pruhy. Světlo z ureterorenoskopu vychází - slabší než původně.

Předpokládaná cena dle CN č. 22-0-0000057: 354.530,-- Kč vč. DPH.

Splatnost fa: 30 dní.

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov  
obchodní oddělení  
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205  
264

Ing.

vedoucí obchodního oddělení

Číslo objednávky musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu, faktuře.

Na faktuře musí být rozepsány částky podle jednotlivých zakázkových čísel.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebude faktura[y] uhrazeny.

Nemocnice Vyškov, p. o. je zapsána 16. srpna 2003 do Obchod. rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1258.

DODAVATEL IČ 00676853 DIČ CZ00676853  
HOSPIMED, spol. s r.o.  
Malešická 2251/51  
  
130 00 Praha 3  
Tel. [REDACTED] Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Objednávka REKLAMAČNÍ LIST  
ze dne 25.02.2020  
Naše zakázka 22-0-0000057  
Den vystavení 25.02.2020

ODBĚRATEL IČ 00839205 DIČ CZ00839205

Nemocnice Vyškov,  
příspěvková organizace  
Purkyňova 36  
682 01 Vyškov 1

**Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě :**

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem  
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan

22-0-0000057  
[REDACTED]

**Cenový návrh:**

Při inspekci endoskopu 73561071 COBRA VISION sn: 1100613655 bylo zřetelné poškození laserovou energií na distálním konci endoskopu. Pracovní kanál byl průchozí, ale tlaková zkouška nevyhovující.

V tomto stavu byl endoskop zaslán k výrobci na záruční opravu.

Záruční oprava výrobcem Richard Wolf nebyla uznána z důvodu termického poškození pláště endoskopu a pracovního kanálu laserovou energií.

Poškození vzniklo při neodborné manipulaci s flexibilním endoskopem v kombinaci laserovým přístrojem.

Cena nového endoskopu v EXCH programu je 384 600,- bez DPH

**PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE**

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998	Oprava Endsokopu u výrobce včetně náhradních dílů	1,00 ks	293 000,00	293 000,00
Celkem bez DPH				293 000,00

**VAŠE STANOVISKO:**

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne - 5 -05- 2020

VYSTAVIL

Novák Jakub  
mobilní telefon + [REDACTED]

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno potvrzení o shodě s nařízením vlády č. 180/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.