

Odběratel:

Datum: 5.5.2020

Strana: 1 z 1

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
682 01 Vyškov
IČ:00839205 DIČ: CZ00839205

Objednávka: 812-2020/141

IČO: 00676853

Tel:

Fax:

HOSPIMED, spol. s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

Fax:

email:

Předmět: Oprava

Seznam zakázek k realizaci:

Zakázka:	ZP20059	Oprava	Útvar:	2541	Urologický operační sál
Zařízení:	Endoskop flex Boa vč. kamer.jednotky		Inv.č:	96392	Vyr.č.:1100611490

Objednáváme u Vás opravu výše uvedeného ZP, kde nebyla uznána reklamace.

Popis závady: nefunkční ovládací prvky, při tlakové kontrole zjištěn únik způsobený dírkou v plášti na distálním konci.

Předpokládaná cena dle CN č. 22-0-0000056: 328.454,50 Kč vč. DPH.

Splatnost fa: 30 dní.

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
obchodní oddělení
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
264

Ing. [redacted] in


vedoucí obchodního oddělení

Číslo objednávky musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu, faktuře.

Na faktuře musí být rozepsány částky podle jednotlivých zakázkových čísel.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebude faktura[y] uhrazeny.

Nemocnice Vyškov, p. o. je zapsána 16. srpna 2003 do Obchod. rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1258.

DODAVATEL IČ 00676853 DIČ CZ00676853 HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51 130 00 Praha 3 	Objednávka REKLAMAČNÍ LIST ze dne 25.02.2020 Naše zakázka 22-0-0000056 Den vystavení 25.02.2020
	ODBĚRATEL IČ 00839205 DIČ CZ00839205 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 36 682 01 Vyškov 1

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzátému k opravě :

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan

22-0-0000056


Cenový návrh:

Při inspekci endoskopu 73551071 sn: 1100611490 BOA VISION bylo zřetelné poškození laserovou energií na distálním konci endoskopu. Pracovní kanál byl průchozí, ale tlaková zkouška nevyhovující.

V tomto stavu byl endoskop zaslán k výrobci na záruční opravu.

Záruční oprava výrobcem Richard Wolf nebyla uznána z důvodu termického poškození pláště endoskopu a pracovního kanálu laserovou energií.

Poškození vzniklo při neodborné manipulaci s flexibilním endoskopem v kombinaci laserovým přístrojem.

Cena nového endoskopu v EXCH programu je 365 900,- bez DPH

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998	Oprava Endsokopu u výrobce včetně náhradních dílů	1,00 ks	271 450,00	271 450,00
Celkem bez DPH				271 450,00

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NE

Dne 5 -05- 2020

VYSTAVIL

Novák Jakub
mobilní telefon ++420


Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

nařízením vlády č. 180/1998 Sb.