



# Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo číslo 18/2019/ZK,  
uzavřené mezi smluvními účastníky:

**PAS Zábřeh na Moravě a. s.**  
U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh  
Tel. 583 499 111; Fax. 583 416 085; E-mail. info@pas-zabreh.cz  
IČ 451 92 251  
DIČ CZ45192251

[REDACTED]  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě  
oddíl B, vložka 385

Jednající: **Jaroslavem Körnerem, místopředsdou představenstva**

Ve věcech smluvních oprávněn jednat Jaroslav Körner - místopředseda představenstva  
Ve věcech technických oprávněn jednat [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

a

**SLUMEKO s.r.o.**  
Štefánikova 58/31; 742 21 Kopřivnice  
Tel.: 556 848 626; Fax: 556 802 102; E-mail: info@slumeko.cz  
IČ: 253 76 021  
DIČ: CZ25376021

[REDACTED]  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 16340

Zastoupená: Ing. Vladimírem Pustkem, **jednatel společnosti**

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pustka  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pustka, [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.

**Předmět dodatku smlouvy**

1.1. Předmětem dodatku smlouvy je rozšíření opravy vozidla MAN TGM 18.280 4x4.2; RZ: 5T8 5481, nad rámec smlouvy o dílo číslo 18/2019/ZK, dle následujícího rozsahu:

**Popis opravy vozidla MAN, RZ: 5T8 5481:**

**Při opravě vozidla a po částečném rozložení vozidla, umytí dílů, provedení řádného nálezu částí a po diagnostice motoru bylo zjištěno toto poškození:**

**Podvozek:**

- volné uložení zadních listových per a dorazů
- vadné přední tlumiče pérování, vytečená náplň
- vadné zadní tlumiče pérování, pokročilá koroze obalu tlumičů
- prodřené plastové blatníky zadní nápravy
- vadné potrubí výfuku v zadní části, nadměrná koroze zadního dílu
- nadměrně zkorodované skříňe hydraulického ovládání
- poškozené hliníkové profily bočních zábran
- poškozené pryžové uložení převodové skříňe
- vadná palivová nádrž
- montáž přídatných světlometů denního svícení (LED)
- zhotovení vzduchového vývodu ukončeného rychlospojkou v prostoru kabiny řidiče
- montáž odpojovače akumulátorů a zásuvky pro startovací kabely

**Motor:**

- naměřené hodnoty vstřikovačů jsou mimo toleranci uvedenou výrobcem vozidla
- nadměrně opotřebená spojka motoru – výměna víka spojky, lamely, ložiska, setrvačnick brousit
- výměna ložiska v zadní části klik. hřídele
- nová olejová náplň motoru včetně filtrů

2.

**Místo a termín plnění**

Původní text článku 3.2. smlouvy o dílo č. 18/2019/ZK se nahrazuje textem tohoto znění.

2.1. Termín plnění zhotovitele je nejpozději do 12.06.2020.

3.

**Cena za dílo po rozšíření opravy**

Původní text článku 5.1. smlouvy o dílo č. 18/2019/ZK se nahrazuje textem tohoto znění.

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za opravu podvozku vozidla MAN TGM 18.280 4x4.2, cenu ve výši **917 400,00 Kč bez DPH, tzn. 1 110 054,00 Kč včetně DPH 21 %** na účet zhotovitele [REDACTED]. Cenu díla včetně DPH uhradí objednavatel na základě faktur (řádných daňových dokladů) vystavených za měsíc, ve kterých byly prováděny opravárenské práce a na základě odsouhlasených dílčích soupisů provedených prací se čtrnáctidenní splatností. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla platba připsána na účet zhotovitele.


3.

**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 18/2019/ZK uzavřené dne 02. 12. 2019 zůstávají beze změn.
- 3.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo pozorně přečetly a jeho obsahu porozuměly. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán dle jejich pravé vážné a svobodné vůle s tím, že ho neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem dodatku po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých statutárních zástupců.


Zábřehu dne: 11. 05. 2020



  
Jaroslav Körner  
místopředseda představenstva

V Koprivnici dne: 13. 05. 2020



  
Ing. Vladimír Pustka  
jednatel

Rozpočet ceny navýšení opravy k dodatku č.1 Smlouvy o dílo číslo 18/2019/ZK  
(SLUMEKO, s.r.o.)

**Rozpočet:**

Výměna uložení zadních listových per ...	:	██████████	
Výměna předních tlumičů pérování ...	:	██████████	
Výměna zadních tlumičů pérování ...	:	██████████	
Výměna zadních plastových blatníků ...	:	██████████	
Výměna zadního dílu výfukového potrubí ...	:	██████████	
Zhotovení a přestrojení dvou skříní hydraulického ovládacího zařízení ...	:	██████████	
Výměna spojkového setu motoru včetně výměny ložiska v zadní části klik. hřídele ...	:	██████████	
Výměna bočních zábran podvozku vozidla ...	:	██████████	
Výměna uložení převodové skříně ...	:	██████████	
Výměna palivové nádrže ...	:	██████████	
Montáž odpojovače akumulátorů a zásuvky pro startovací kabely ...	:	██████████	
Výměna 6 ks vstřikovacích trysek ...	:	██████████	
Světla denního svícení LED ...	:	██████████	
Vývod vzduchové soustavy do prostoru kabiny ...	:	██████████	
CELKEM za zhotovení oprav zjištěných závad na vozidle MAN TGM 18.280 4x4.2 bez DPH		██████████	Kč
DPH 21 %		██████████	Kč
CELKEM za zhotovení oprav zjištěných závad na vozidle MAN TGM 18.280 4x4.2 včetně DPH		223 608,00	Kč