

Projekt stavebně technického průzkumu
v objektu Drahojbejlova 945/48, Praha 9 - doplněná verze

1. Průzkum obvodového pláště v částech tvořených panely (bude zjišťována pouze skladba a druh panelů – stav kotev ne):	8 000,- Kč
2. Prověření stropních panelů (rozlišní Spiroll – nepředpjaté dutinové panely) :	20 000,- Kč
3. Průzkum podlahy v prostoru mobilních regálů :	35 000,- Kč
4. Skladba střešního pláště (na 6 místech) :	12 000,- Kč
5. Zpracování závěrečného posudku:	9 500,- Kč
Celkem :	84 500,- Kč +21% DPH

Poznámka :

- vzhledem k prašnosti prováděných prací a se spojeným hlukem (bod 2 a 3) lze tyto práce provádět pouze v prázdných prostorách domu, odsekané části panelů nebudeme v rámci průzkumu zapravovat, sondu (sondy) dle bodu 3 zlikvidujeme záhozem

- střešní plášť v místě sondy (sond) bude od nás opraven pouze provizorně

- před prováděním prací potřebujeme získat původní projektovou dokumentaci

V Praze 17.4.2020

Za Diagnostiku staveb Dostál a Potužák s.r.o.

