



Objednávka č.: DIS2000763

**\*DIS2000763\***

VYŘIZUJE Hajná Radmila

☎ 588 444 311  
FAX 588 442 529  
E-MAIL Radmila.Hajna@fnol.cz

DATUM 17.2.2020

BIOMEDICA ČSs.r.o

Podnásepní 1  
60200 Brno

Druh faktury FNOL:

\* Objednáváme u Vás odborný servis: Zahájením objednané práce a přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 268/2014 sb. v platném znění a i další platnou legislativu upravující tuto činnost. Zašlete nám potvrzení výrobce či dokladu k uvedenému přístroji, že toto oprávnění k servisu máte. "Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající".

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I024398-000	48E01676	PŘÍSTROJ PRO MIMOTĚLNÍ OBĚH	Stöcker S5
Rok výroby: 2011		Cena pořizovací: 4717000,0000	Cena zůstatková: 386935,0000

Interní chyba přístroje

Žádám o urgentní opravu přístroje S5 - hlásí interní chybu na 2 čerpadlech, čerpadla se sama zapínají a vypínají.

Bez opraveného přístroje nemůžeme operovat na jednom sále!

Středisko: Kardiochirurgická klinika: IOP- Mod.obn.přistr.vyb.komplex.kardiovas.centra

NS: 5007

Kontakt: Petr Caletka, DiS., tel. 588 442 369

\*Při opravě nad 20 000,- Kč s DPH zašlete podrobnou CN ke schválení. Dále: FNOL hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Upravte toto datum ve faktuře. Nemůžeme do evidence zadávat doklady se splatností nižší ani vyšší. pokud není ve smlouvě uvedena jiná doba splatnosti. Faktury zasílejte elektronicky na fin@fnol.cz, 3-10 dnů po provedení práce. Potvrzením objednávky nebo zahájením servisních prací, souhlasíte s podmínkami v této objednávce.

VYSTAVIL: