

ko

Smlouva o servisu

Smluvní strany:

Zhotovitel:

PB – elektro serv, s.r.o.

Sídlo zhotovitele: V Rybníčkách 50/496 Praha 10

IČ/DIČ zhotovitele: 27179745/ CZ27179745

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 102353

Zastoupen: Pavlem Brindou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha č.ú.: 353464710207/0100

Objednatel:

Městská divadla pražská příspěvková organizace

Sídlo objednatele: V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1

IČ/DIČ objednatele: 00064297 / CZ00064297

Zastoupen: MgA. Danielem Příbylem - ředitelem

Bankovní spojení: 2000685379/0800

I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provádění nepřetržité servisní služby systému elektrické požární signalizace (druh zařízení: ESSERIQ8 Control/C) instalované v budovách:

DIVADLO ABC - "U Nováků", V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00 prostory I.-II.suterénu.

ZKUŠEBNA DIVADLA ABC - Vodičkova 32, Praha 1, 110 00

DIVADLO ROKOKO – Václavské náměstí 794/38, Praha 1, 110 00

II. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je oprávněn provádět servisní a revizní práce na zařízení ESSER IQ8 Control/C.
- Odstranit závadu bez zbytečného prodlení při vynaložení nezbytně nutných nákladů. Při oznámení poruchy na systému EPS nastoupí pracovníci zhotovitele nejpozději do 12 hodin v pracovních dnech a mimo pracovní dny nastoupí nejpozději do 24 hodin.
- Provádět za úhradu půlroční kontrolu a jednou ročně periodickou revizní kontrolu systému EPS v rozsahu dle ČSN 342710 (specifikace prováděných kontrol je v příloze této smlouvy).
- Při vzniku závady mimořádného charakteru je zhotovitel povinen okamžitě informovat objednatele o rozsahu a předběžné ceně servisního zásahu.
- Dodat objednateli "Zprávu o revizi elektrické požární signalizace", v jednom vyhotovení do 14 dnů od provedené revize.
- Předat objednateli písemný seznam oprávněných pracovníků zhotovitele pro servisní činnost.
- Každý servisní zásah zanést do provozní knihy.

III. Povinnosti objednatele

- Při vzniku poruchy informovat bez zbytečného odkladu zhotovitele.
- Při provádění servisních zásahů a periodických kontrol spolupracovat s pracovníky zhotovitele a umožnit jim přístup do všech požadovaných prostor vybavených systémem EPS.
- Vést řádně provozní knihy.

IV. Cena

- Cena servisního zásahu bude stanovena individuálně a bude obsahovat pouze spotřebovaný materiál nutný k opravě.
- **DIVADLO ABC - "U Nováků", V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00 prostory I.-II.suterénu.**
Cena roční revize EPS činí **8.750,- Kč** faktura bude vystavena po provedení revize.
Cena půlroční kontroly EPS činí **2.500,-Kč** faktura bude vystavena po provedení kontroly.
- **ZKUŠEBNA DIVADLA ABC - Vodičkova 32 Praha 1, 110 00**
Cena roční revize EPS činí **2.750,- Kč** faktura bude vystavena po provedení revize.
Cena půlroční kontroly EPS činí **1.000,-Kč** faktura bude vystavena po provedení kontroly.
- **DIVADLO ROKOKO - Václavské náměstí 794/38, Praha 1, 110 00**
Cena roční revize EPS činí **6.420,- Kč** faktura bude vystavena po provedení revize.
Cena půlroční kontroly EPS činí **2.500,-Kč** faktura bude vystavena po provedení kontroly.

ko

V. Způsob placení

- Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Zaplacením se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. Sankční ustanovení

- Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu při nesplnění rozsahu předmětu smlouvy dle podmínek ve smlouvě uvedených ve výši 0,1% z ceny neprovedeného úkonu činnosti za každý započatý den prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení při nesplnění termínu splatnosti faktury ve výši 0,1 % předmětné částky za každý den prodlení.

VI. Obecná ustanovení

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech o 4 stranách včetně přílohy, z nichž každá má platnost originálu.
- Případné změny či doplňky v souladu s touto smlouvou tvoří přílohu k této smlouvě a musí být učiněny písemně.
- Smluvní strany sjednávají účinnost této smlouvy na dobu neurčitou.
- Obě strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu, pokud druhá ze smluvních stran přes písemné upozornění neplní své závazky vyplývající ze smlouvy a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě, nebo po dohodě obou smluvních stran.
- Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje smlouvu o servisu č. 23 HC/ 17 mezi Zhotovitelem a Objednatelem ze dne 27. 1. 2017.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva k nabytí své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním, které je oprávněn zajistit Objednatel, souhlasí; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.
- Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost okamžikem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 27. 5. 2020

V Praze dne: 27. 5. 2020

*Za objednatele:
MgA. Daniel Příbyl*

*Za zhotovitele:
Pavel Brinda*

ko

Příloha č. 1 smlouvy o servisu EPS

SPECIFIKACE I.

Druh zařízení: Elektrická požární signalizace ESSER IQ8 Control/C

Kontrolovaný objekt: **DIVADLO ABC – V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00 prostory I.-II.suterénu.**

1. revize ústředny ESSER IQ8 Control/C	1 ks	
2. revize hlásiče opticko – kouřový	2 ks	
3. revize hlásiče opticko – termodif.	3 ks	
4. revize hlásiče opto-termo	102 ks	
5. revize hlásič tlačítkový	25 ks	
6. <u>revize ovládaných zařízení</u>	2 ks	
Cena za roční revizi bez DPH		8.750,-
1. <u>půlroční kontrola</u>		
<u>servisní práce včetně dopravy</u>	<u>roční paušál</u>	2.500,-
Cena za půlroční kontrolu bez DPH		2.500,-

SPECIFIKACE II:

Druh zařízení: Elektrická požární signalizace ESSER IQ8 Control/C

Kontrolovaný objekt: **ZKUŠEBNA DIVADLA ABC - Vodičkova 32, Praha 1, 110 00**

1. revize ústředny ESSER IQ8 Control/C	1 ks	
2. revize hlásiče opticko – kouřový IQ8	15 ks	
3. revize hlásiče bezdrát	4 ks	
4. revize hlásič tlačítkový	1 ks	
5. <u>revize ovládaných zařízení + koppler</u>	4 ks	
Cena za roční revizi bez DPH		2.750,-
1. <u>půlroční kontrola</u>		
<u>servisní práce včetně dopravy</u>	<u>roční paušál</u>	1.000,-
Cena za půlroční kontrolu bez DPH		1.000,-

SPECIFIKACE III:

Druh zařízení: Elektrická požární signalizace ESSER IQ8 Control/C

Kontrolovaný objekt: **DIVADLO ROKOKO - Václavské náměstí 794/38, Praha 1, 110 00**

1. revize ústředny ESSER IQ8 Control/C	1 ks	
2. revize panel Esser – FAT 3000 pro hasiče	1 ks	
3. revize panel OPPO		1 ks
4. revize hlásiče opticko – kouřový IQ8	43 ks	
5. revize hlásiče tepelný IQ8	3 ks	
6. revize hlásič lineární hledišť	1 ks	
7. revize siréna	5 ks	
8. revize maják	1 ks	
9. revize hlásič tlačítkový	6 ks	
10. <u>revize ovládaných zařízení + koppler</u>	8 ks	
Cena za roční revizi bez DPH		6.420,-
1. <u>půlroční kontrola</u>		
<u>servisní práce včetně dopravy</u>	<u>roční paušál</u>	2.500,-
Cena za půlroční kontrolu bez DPH		2.500,-

ko

Service work: je činnost zajišťující správnou funkci zařízení

Half-yearly control: provádí se jedenkrát za půl roku. Kontrola všech hlásičů kontrolou testu z ústředny odzkoušení tlačítek a u ústředny se jedná o kontrolu všech výstupů a změření AKU.

Annual maintenance: při roční revizi se provádí kontrola všech hlásičů pomocí zkušebního zařízení na počítači PC. Revize ústředny, změření AKU, všech smyček, kontrola relé a správnosti programu, kontrola kabeláže i uvnitř ústředny, kontrola zkušební tyčí správnou funkci hlásičů.

Spojení na servisní zásah

Montáž servis revize provádí:

PB-elektroserv,s.r.o.

V Rybníčkách 50/496

100 00, Praha 10