



## Protokol o vadě zjištěné při defektoskopické zkoušce

číslo/rok:01/20/P			
Součást	Název	Hlavní list pružnice se zúženými oky	
	Číslo	0520/0050	
Řada ŽKV	99 54 9701 029-9	Č. zakázky	68/20
Zkušební metoda	UT	Č. postupu	TD VIII č. 1.007
Typ (y) přístroje (ů)	Starmans DIO 1000 Inv. č. 53136 kal. do 16.4.21		
Parametry zkoušky	Podíl bílého světla: ----		
	Teplota součásti: 20°		
Náčrt / foto umístění a rozměrů vady		Hodnocení vady	
		VADA V OBLASTI BRADAVKY HLAVNÍHO LISTU PRUŽNICE.	
Zkoušku provedl (i)/ číslo def. průkazu			Vedoucí DS
	CPD 0696-19-A		Páterek Martin
Datum zkoušky (ek)	12.5.2020		OOS Defektoskopická zkouška
Podpis (y)			
			Datum, Razítko, Podpis




## Protokol o vadě zjištěné při defektoskopické zkoušce

číslo/rok:02/20/P			
Součást	Název	Hlavní list pružnice se zúženými oky	
	Číslo	0520/0051	
Řada ŽKV	99 54 9701 029-9	Č. zakázky	68/20
Zkušební metoda	UT	Č. postupu	TD VIII č. 1.007
Typ (y) přístroje (ů)	Starmans DIO 1000 Inv. č. 53136 kal. do 16.4.21		
Parametry zkoušky	Podíl bílého světla: -----		
	Teplota součásti: 20°		
Náčrt / foto umístění a rozměrů vady		Hodnocení vady	
		VADA V OBLASTI BRADAVKY HLAVNÍHO LISTU PRUŽNICE.	
Zkoušku provedl (i)/ číslo def. průkazu	CPD 0696-19-A	Vedoucí DS	
		Páterek Martin	
Datum zkoušky (ek)	12.5.2020	Datum, Razítko, Podpis	
Podpis (y)			



# Protokol o vadě zjištěné při defektoskopické zkoušce

číslo/rok:03/20/P

Součást	Název	Hlavní list pružnice se zúženými oky		
	Číslo	0520/0052		
Řada ŽKV	99 54 9701 029-9	Č. zakázky	68/20	
Zkušební metoda	UT	Č. postupu	TD VIII č. 1.007	
Typ (y) přístroje (ů)	Starmans DIO 1000 Inv. č. 53136 kal. do 16.4.21			
Parametry zkoušky	Podíl bílého světla: -----			
	Teplota součástí: 20°			
Náčrt / foto umístění a rozměrů vady		Hodnocení vady		
		NEPROZVUČITELNOST HLAVNÍHO LISTU PRUŽNICE.		
Zkoušku provedl (i)/ číslo def. průkazu	CPD 0696-19-A		Vedoucí DS	
			Páterek Martin	
Datum zkoušky (ek)	12.5.2020		  o	
Podpis (y)				
		Datum, Razítko, Podpis		



# Protokol o vadě zjištěné při defektoskopické zkoušce

číslo/rok:04/20/P

Součást	Název	Hlavní list pružnice se zúženými oky		
	Číslo	0520/0053		
Řada ŽKV	99 54 9701 029-9	Č. zakázky	68/20	
Zkušební metoda	UT	Č. postupu	TD VIII č. 1.007	
Typ (y) přístroje (ů)	Starmans DIO 1000 Inv. č. 53136 kal. do 16.4.21			
Parametry zkoušky	Podíl bílého světla: -----			
	Teplota součásti: 20°			
Náčrt / foto umístění a rozměrů vady		Hodnocení vady		
		NEPROZVUČITELNOST HLAVNÍHO LISTU PRUŽNICE.		
Zkoušku provedl (i)/ číslo def. průkazu	CPD 0696-19-A		Vedoucí DS	
			Páterek Martin	
Datum zkoušky (ek)	12.5.2020		Defekt. OOS  9  Datum, Razítko, Podpis	
Podpis (y)				



## Protokol o vadě zjištěné při defektoskopické zkoušce

číslo/rok:05/20/P			
Součást	Název	Hlavní list pružnice se zúženými oky	
	Číslo	0520/0054	
Řada ŽKV	99 54 9701 029-9	Č. zakázky	68/20
Zkušební metoda	UT	Č. postupu	TD VIII č. 1.007
Typ (y) přístroje (ů)	Starmans DIO 1000 Inv. č. 53136 kal. do 16.4.21		
Parametry zkoušky	Podíl bílého světla: ----		
	Teplota součástí: 20°		
Náčrt / foto umístění a rozměrů vady		Hodnocení vady	
		VADA V OBLASTI BRADAVKY HLAVNÍHO LISTU PRUŽNICE.	
Zkoušku provedl (i)/ číslo def. průkazu	CPD 0696-19-A	Vedoucí DS	
		Páterek Martin	
Datum zkoušky (ek)	12.5.2020	<i>Des. On</i>	
Podpis (y)			
		Datum, Razítko, Podpis	



# Protokol o vadě zjištěné při defektoskopické zkoušce

číslo/rok:06/20/P

Součást	Název	Hlavní list pružnice se zúženými oky	
	Číslo	0520/0055	
Řada ŽKV	99 54 9701 029-9	Č. zakázky	68/20
Zkušební metoda	UT	Č. postupu	TD VIII č. 1.007
Typ (y) přístroje (ů)	Starmans DIO 1000 Inv. č. 53136 kal. do 16.4.21		
Parametry zkoušky	Podíl bílého světla: -----		
	Teplota součásti: 20°		
Náčrt / foto umístění a rozměrů vady		Hodnocení vady	
		VADA V OBLASTI BRADAVKY HLAVNÍHO LISTU PRUŽNICE.	
Zkoušku provedl (i)/ číslo def. průkazu			Vedoucí DS
	CPD 0696-19-A	Páterek Martin	
Datum zkoušky (ek)	12.5.2020		<b>OOS.</b> Defekto... ... ředisko
Podpis (y)			
			Datum, Razítko, Podpis



# Protokol o vadě zjištěné při defektoskopické zkoušce

číslo/rok:07/20/P

Součást	Název	Hlavní list pružnice se zúženými oky		
	Číslo	0520/0056		
Řada ŽKV	99 54 9701 029-9	Č. zakázky	68/20	
Zkušební metoda	UT	Č. postupu	TD VIII č. 1.007	
Typ (y) přístroje (ů)	Starmans DIO 1000 Inv. č. 53136 kal. do 16.4.21			
Parametry zkoušky	Podíl bílého světla: -----			
	Teplota součástí: 20°			
Náčrt / foto umístění a rozměrů vady		Hodnocení vady		
		VADA V OBLASTI BRADAVKY HLAVNÍHO LISTU PRUŽNICE.		
Zkoušku provedl (i)/ číslo def. průkazu			Vedoucí DS	
	CPD 0696-19-A		Páterek Martin	
Datum zkoušky (ek)	12.5.2020		<i>Dot. On</i>	
Podpis (y)				
		Datum, Razítko, Podpis		



## Protokol o vadě zjištěné při defektoskopické zkoušce

číslo/rok:08/20/P

Součást	Název	Hlavní list pružnice se zúženými oky		
	Číslo	0320/0158		
Řada ŽKV	99 54 9701 029-9	Č. zakázky	68/20	
Zkušební metoda	UT	Č. postupu	TD VIII č. 1.007	
Typ (y) přístroje (ů)	Starmans DIO 1000 Inv. č. 53135 kal. do 16.4.21			
Parametry zkoušky	Podíl bílého světla: -----			
	Teplota součástí: 20°			
Náčrt / foto umístění a rozměrů vady		Hodnocení vady		
		VADA V OBLASTI BRADAVKY HLAVNÍHO LISTU PRUŽNICE.		
Zkoušku provedl (i)/ číslo def. průkazu	CPD 0696-19-A		Vedoucí DS	
			Páterek Martin	
Datum zkoušky (ek)	12.5.2020		<b>OOS</b> Defektivní	
Podpis (y)				
Podpis (y)				
		Datum, Razítko, Podpis		



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 807995

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** df79c394-feab-4ec9-b1fc-4036b128f86d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.06.2020 08:19:03



6d25bc66-9483-4ce3-b4b3-700544d395a6