

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0

**Objekt:** Z.L. č. 43 - Úprava spar na vstupním schodišti, dilatační a hydroizolační

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Varnsdorf

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

25032640

TERMI s.r.o., Pohraniční stráž 2047, 407 47 Varnsdorf

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 76 986,64

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 76 986,64**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 76 986,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL - NEMOCNICE  
VARNSDORF

**Objekt:**

**Z.L. č. 43 - Úprava spar na vstupním schodišti, dilatační a hydroizolační**

Místo:

Varnsdorf

Datum:

19.10.2018

Objednatel:

Město Varnsdorf

Projektant:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráž 2047, 407 47 Varr Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem

### 1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

Sanace Výtahové šachty V1

### 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

## ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL - NEMOCNICE  
VARNSDORF

Objekt: **Z.L. č. 43 - Úprava spar na vstupním schodišti, dilatační a hydroizolační lišty na podestě**

Místo: Varnsdorf Datum: 19.10.2018

Objednatel: Město Varnsdorf Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráž 2047, 407 47 Varr Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------

### Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

úprava spar venkovního schodiště

1	K	110aVDa	Vyplnění spar cementovou výplní	bm	187,000	250,00	46 750,0
2	K	Sz100002.1	Kiesol MB - nástřik - hydroizolace ztraceného bednění pod vstupním schodištěm	m2	6,000	218,00	1 308,00
3	K	Sz100002.2	MB 2K - 3 x nátěr - hydroizolace ztraceného bednění pod vstupním schodištěm	m2	6,000	649,44	3 896,64
4	K	Sz100003	Dilatační lišta Schluter EKSA 140 - podesta vstupního schodiště	bm	14,000	800,00	11 200,00
5	K	Sz100004	Dodávka a montáž těsnícího pásu Schluter KERDI-KEBA	bm	26,600	520,00	13 832,00



[CZK]

**76 986,64**

76 986,64

76 986,64

**0,00**





**76 986,64**

[CZK]

**76 986,64**

76 986,64

76 986,64

0

)

4

0

0