



Doplňk č. 1
k rámcové smlouvě o dílo
č. 214/4/2/41/2015-1535

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel
[redacted]

Bankovní spojení:

CNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

145830881/0710

Kontaktní osoba:

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických
[redacted]

tel.: [redacted], mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 1535 Hranice
Tř. ČSA 457
753 01 Hranice

(dále jen „objednatel“)

a

RAMET a.s.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2596

Sídlo: Letecká 1110, 68604 Kunovice

IČ: 25638891

DIČ: CZ2568891

Jejíž jménem jedná : Ing. Bohuslav Malušek, předseda představenstva, obchodně ekonomický ředitel

Bankovní spojení:

Komerční banka, pobočka Uherské Hradiště

Číslo účtu:

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Datová schránka: yy3cgzm

Adresa pro doručování korespondence: RAMET a.s., Letecká 1110, 68604 Kunovice

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce č. 1 „Předmět díla“, článek č. 1.2. rámcové smlouvy o dílo č. 214/4/2/41/2015-1535 následovně:

Původní znění:

- 1.2. Provedení střední opravy po pěti letech provozu dle technických podmínek výrobce (TPRAM5156-19/02P) v rozsahu příručky pro obsluhu a údržbu taktického vztyčovacího stožáru TVS 30. Součástí opravy je výměna materiálu s prošlou životností (aramidová lana a pásy). Dále bude provedena nálezová prohlídka ostatních součástí stožáru včetně TU2.

Nové znění:

- 1.2. Provedení střední opravy po pěti letech provozu dle technických podmínek výrobce (TPRAM5156-19/02P) v rozsahu příručky pro obsluhu a údržbu taktického vztyčovacího stožáru TVS 30. Součástí opravy je výměna materiálu s prošlou životností (popruhy, pásy a aramidová lana - viz seznam materiálu dle specifikace v Příloze č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo č. 214/4/2/41/2015 - 1535). Dále bude provedena nálezová prohlídka ostatních součástí stožáru, jejímž výstupem bude zápis o zjištěných závadách a nacenění odstranění těchto závad."

1. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti ve stejném znění.
2. Tento dodatek má 2 očíslované strany a je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by vylučovaly uzavření tohoto dodatku, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí u vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Hranicích dne : - 5 -05- 2016

Za objednatele :

Velitel



V Kunovicích dne:

10. 05. 2016

Za zhotovitele :

RAMET a. s.
ul. Letecká 1110
686 04 KUNOVICE

Ing. Bohuslav Malušek