

CENOVÁ NABÍDKA SZSSZA201027**Dobřany**

Majitel stroje: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přísl. Koterovská 462/162 326 00 Plzeň	Místo provedení opravy: Servisní středisko
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119	Režim dodání služeb Express Standard Dlouhodobá <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Výrobní číslo stroje: L06330J624661	Platnost cenové nabídky do:
RZ: P01 1817 Typ: JOHN DEERE 6330Stan	Odhad nákladů na zakázku: 143 316,00 Kč Cena základ: 118 442,80 Kč DPH: 24 873,01 Kč

Rozsah objednaných oprav-údržeb:

výměna vstříkovačů, oprava pal. čerpadla

kalibrace vstříkovačů

seřízení ventilů

údržba 500 MTH (doporučena výměna oleje v motoru po 250 MTH, z důvodu usazenin v motoru)

Objednané služby - popis prací

Materiál/práce	Množství	Cena základ
SUB oprava CR čerpadla,čištění ultrazvukem		9 741,78
R55453 O-KROUŽEK	1,00 ks	123,20
R116031 O-KROUŽEK	1,00 ks	31,85
51M7044 O-KROUŽEK	2,00 ks	151,20
R524468 TĚSNĚNÍ	1,00 ks	1 685,60
R123575 O-KROUŽEK*	4,00 ks	121,80
SE501925 REPASOVANÁ VSTŘIKOVACÍ TRYSKA	4,00 ks	55 536,60
R523372 HADICE	1,00 ks	224,70
RE516335 SADA VENTILU	1,00 ks	10 348,10
R120467 ÚHLOVÝ FITTING	1,00 ks	247,80
R72328 O-KROUŽEK*	1,00 ks	41,30
XIH30832005 HADICE	2,00 ks	756,00
R51936 TĚSNĚNÍ PALIVOVÉHO VEDENÍ	6,00 ks	466,20
51M7039 O-KROUŽEK	3,00 ks	140,70
R67092 TĚSNICÍ KROUŽEK	2,00 ks	274,40
R123570 TĚSNĚNÍ	1,00 ks	170,80

Na originální náhradní díly je poskytována záruka dle platných podmínek. Tento vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Po 4 hod. provozu stroje proveďte kontrolu dotažení kol dle návodu k obsluze.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Výše uvedené informace jsou určeny pouze příjemci, proto není dovoleno je předávat dalším stranám.

Záruku na díly je možné uplatnit jen za předpokladu, že díl bude namontován autorizovaným servisem John Deere.

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku.

Pozn.: Veškeré provozní kapaliny a součástky demontované při servisním zásahu nebo při údržbě realizované mimo adresu servisního střediska společnosti STROM PRAHA a.s. jsou majetkem zákazníka.

Strana 1/2

Nabídku zpracoval:	S nabídkou souhlasí:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

CENOVÁ NABÍDKA SZSSZA201027**Dobřany**

R522899	TĚSNICÍ PODLOŽKA	4,00 ks	102,20
R521439	TĚSNĚNÍ	4,00 ks	376,60
57M8404	PIN EL. KONEKTORU	2,00 ks	40,60
57M8405	PRACHOVKA EL. KONEKTORU	2,00 ks	31,50
RE546336	FILTRAČNÍ VLOŽKA PALIVA	1,00 ks	1 079,34
RE526557	PALIVOVÝ FILTR	1,00 ks	879,06
L171301	HADICE	1,00 ks	847,00
AL174876	HADICE	1,00 ks	2 625,00
L65830	HADICE	0,07 ks	258,13
053912032	HADICOVÁ SPONA OCEL/NER 20-32MM	2,00 ks	37,64
51M7045	O-KROUŽEK	2,00 ks	175,70
RE543784	PALIVOVÉ VEDENÍ	1,00 ks	1 370,60
AL212941	SVORKA	2,00 ks	234,50
AL212943	SVORKA	3,00 ks	291,90
AL212942	SVORKA	2,00 ks	193,20
RE504836	OLEJOVÝ FILTR 6820	1,00 ks	573,80
PLUS 50 II 15W-40 1000	OLEJ MOTOROVÝ JD 15W-40 BAL. 1000 L	18,00 l	1 836,00
A0890 108 711	ČISTIČ BRZD XXL 750ML	3,00 ks	303,00
SM	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	ks	50,00
PSA	Připojení Service Advisor		1 000,00
F04	Vstřikovače		21 000,00
M05	Hlava válců		4 375,00
U06	Údržba 500 Mth		700,00

Na originální náhradní díly je poskytována záruka dle platných podmínek. Tento vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Po 4 hod. provozu stroje proveďte kontrolu dotažení kol dle návodu k obsluze.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Výše uvedené informace jsou určeny pouze příjemci, proto není dovoleno je předávat dalším stranám.

Záruku na díly je možné uplatnit jen za předpokladu, že díl bude namontován autorizovaným servisem John Deere.

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku.

Pozn.: Veškeré provozní kapaliny a součástky demontované při servisním zásahu nebo při údržbě realizované mimo adresu servisního střediska společnosti STROM PRAHA a.s. jsou majetkem zákazníka.

Strana 2/2

Nabídku zpracoval:

S nabídkou souhlasí:

Razítko a podpis:

Dne: 12.06.2020

Razítko a podpis: