

## Nabídka na poskytování služby - BO

na základě požadavkového listu č. 32/2020 – VZ 551210  
podle dohody č. 175110189

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6  Jehož jménem jedná: <b>pplk. Ing. Vít Watroba, Ph.D.</b> Velitel VÚ  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px;"></div>	<b>Poskytovatel:</b> EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk  Jehož jménem jedná: na základě plné moci Ing. Petr Kratochvíl, generální ředitel  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px;"></div>
<b>Typ/modifikace techniky:</b> T-810 6X6 VALNÍK Z.Č.  <b>Evidenční číslo:</b> 023-54-55  <b>Rok výroby:</b> 2009  <b>SOJ ano/ne; rozsah:</b> Ano – Konečná kontrola	<b>Uživatel techniky:</b> VZ 551210 <b>Dislokace techniky:</b> Štěpánov  <p style="text-align: center;"><b>pplk. Ing. Vít Watroba, Ph.D.</b> <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px;"></div>

**Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:** Během jízdy je na palubní desce nepravidelně signalizována „Porucha brzdových světel“. I přes toto varovné hlášení jsou brzdová světla funkční. Oprava techniky bude provedena u poskytovatele služby EXCALIBUR ARMY s.r.o., Šternberk do 3 měsíců od potvrzení nabídky na BO a dodání vozidla k poskytovateli služby v rozsahu dle Kontrolního zápisu č. 32/2020. Celková cena opravy 93 687,27 Kč. Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

**Místo:** Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk.

**Termín (doba) ukončení poskytování služby:** Do 3 měsíců od potvrzení nabídky a dodání vozidla do podniku ve Šternberku.

### Nabídková cena

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna předních tlumičů 3Nh; výměna reflexního značení 1Nh; výměna brzdových hadic 4Nh; výměna předního uložení kabiny 3Nh; výměna držáku filtru 1,5Nh; výměna spínače světel 1,5Nh; výměna poklic kol 1,5Nh.			
Materiálové náklady:	Tlumič úprava 442075236984			
	Hadice FBD 11X630 DKL-DKL M18X1,5 4436550570			
	Hadice FBD 9X600 DKL-DKL M16X1,5 4436550580			
	Hrdlo redukované 442053622774			
	Matice nízká 442052520124			
	Spojka přímá T003180			
	Matice M16 x 1,5 ISO 8675 - 05 MKS 720 TW00111			
	Podložka přitlačná 5003058070			
	Matice samosvorná 7420920437			
	Držák filtru úplný 2987380064			
	Spínač 5001857052			
	Deska zadního značení			
	Šroub M6 x 16 ISO 4017 - 8.8 MKS 720			

	TW00034	
	Podložka 6,4 CSN 02 1702.1 TW00120	
	Podložka pružná 6 ČSN 02 1741.05 MKS 720 TW00138	
	Ložisko 7482061472	
	Šroub 5003101643	
	Plech kola ochranný úplný 2074121264	
Kooperace:	Doplnění klimatizace	
Ostatní náklady:	Ostatní náklady	

**Subdodavatel (.....)**

Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>77 427,50</b>

Nabídková cena celkem 77 427,50 Kč bez DPH, 93 687,27 Kč s DPH.

Ve Šternberku dne: 25.6.2020

**Ing. Petr  
Kratochvíl**

Digitálně podepsal Ing.  
Petr Kratochvíl  
Datum: 2020.06.25  
15:05:56 +02'00'

V

dne:

Za poskytovatele: **Ing. Petr Kratochvíl, generální ředitel**  
(el. podpis)

Za objednatele: **pplk. Ing. Vít Watroba, Ph.D.**  
**Velitel útvaru** (hodnost, titul, jméno, příjmení, el., podpis)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).

\*) nehodící se škrtněte

SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.