

Výzva k plnění - Objednávka č. 297/2020-202256297

podle § 1746 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

Objednatel:
(fakturační adresa)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
**zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou**

jejímž jménem jedná: Velitel útvaru, plk. gšt. Ing. Rudolf STRAKA
Adresa pro doručování Vojenský útvar 2427, Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71
faktur: Náměšť nad Oslavou.
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: 404881/0710
Telefon: ■■■■■■■■■■
Vyřizuje: nrtm. Alexandr MARŠÁLEK

Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

J plus Z servis s.r.o

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:
Ing. Miroslav SVOBODA
se sídlem: Křoví 193, 594 54 Křoví
Provozovna: Průmyslová čtvrť 154, Třebíč
IČ: 26901161
DIČ: CZ26901161
Bankovní spojení: 19-7759320247/0100
Telefon/mail: ■■■■■■■■■■
Vyřizuje: ■■■■■■■■■■

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky v NÁRODNÍM ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI, ID: N006/20/00012581 ze dne 2.6.2020 a na základě uzavřené Rámcové dohody č. 208/2020 - 201051922 ze dne 12.6.2020 opravu vozidel v rozsahu:

- C-734, VPZ: ■■■■■■■■■■ - výměna palivového potrubí přepadu, výměna trubky olejového čerpadla, oprava úniku oleje řemenice motoru, úniku vzduchu pod sedačkou řidiče, výměna zadního válce a ventilu zadních dveří, oprava ZN, oprava vstříkovacího čerpadla.
- C-735, VPZ: ■■■■■■■■■■ - oprava úniku vzduchu ze vzduchové soustavy, oprava zatékání vody střechem, oprava el. Instalace, geometrie řízení, oprava vstříkovacího čerpadla.
- C-734, VPZ: ■■■■■■■■■■ - výměna čtyřcestného ventilu, kontrola a oprava brzd, oprava motorové brzdy.

Účelem opravy je uvedení vozidla do provozuschopného stavu, který odpovídá zákonným normám provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích.

Požadovaná doba provedení služby: Do 30.7.2020

Místo provedení a předání díla: Průmyslová čtvrť 154, Třebíč - provozovna zhotovitele

Doprava do místa plnění zakázky: Zabezpečí objednatel

Cena bez DPH činí:	136 666,00 Kč
DPH činí:	28 699,86 Kč
Cena s DPH činí:	165 365,86 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje záruku **24 měsíců** na nové náhradní díly a **6 měsíců** na provedené práce ode dne převzetí služby objednatelem. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením na doručovací adrese zhotovitele. Případná reklamace bude řešena v místě plnění zakázky do 5-ti pracovních dní od podání reklamace.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím (zakázkovým) listem, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro zasílání daňových dokladů objednatele.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy posuzovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

Objednatel dodanou službu zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dní** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou služby ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny opravy včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové ceny opravy včetně DPH. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na doručovací adrese zhotovitele. Smluvní pokutu hradí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.

Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a obchodním zákoníkem také jednostranným odstoupením ze strany objednatele pro podstatné porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání zhotovitelem, kterým se rozumí prodlení zhotovitele s dodáním jakékoliv části služby, delší než 10 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této objednávky zaplacením odstupného ve výši **13 600,00 Kč** na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Závazek smluvní strany vyplývající z této objednávky se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy.

Tento návrh objednatele ve formě objednávky zaniká, **pokud nebude zhotovitelem** (statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou plnou mocí) **potvrzen** podpisem **do 3 pracovních dnů** od doručení a nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>).

Tato objednávka má 3 strany bez příloh.

Cenová kalkulace 1. DP:

Karosa RZV

Závada: - vadné palivové potrubí přepadu

Oprava: - výměna přepadové trubky paliva

Cena opravy: 5 402,00 Kč bez DPH

Závada: - vadná trubka od olejového čerpadla

Oprava: - výměna trubky od olejového čerpadla

Cena opravy: 5 180,00 Kč bez DPH

Závada: - únik oleje pod řemenicí motoru

Oprava: - výměna řemenice a gufera

Cena opravy: 8 225,00 Kč bez DPH

Závada: - únik vzduchu pod sedačkou řidiče

Oprava: - oprava úniku vzduchu pod sedačkou řidiče

Cena opravy: 1 090,00 Kč bez DPH

Závada: - vadný válec a ventil zadních dveří

Oprava: - výměna válce a ventilu zadních dveří

Cena opravy: 9 635,00 Kč bez DPH

Závada: - oprava zadní nápravy

Oprava: - výměna vodících tyčí zadní nápravy

Cena opravy: 14 360,00 Kč bez DPH

Závada: - seřídít geometrii řízení

Oprava: - seřízení geometrie řízení

Cena opravy: 1 362,50 Kč bez DPH

Závada: - opravit vstřikovací čerpadlo

Oprava: - demontáž, seřízení a montáž vstřikovacího čerpadla

Cena opravy: 15 005,00 Kč bez DPH

Celková cena opravy: 60 259,50 Kč bez DPH

Karosa RZV

Závada: - únik vzduchu
Oprava: - demontáž a montáž pravého středního tlumiče pérování, zavaření vzduch.potrubí, přetěsnění vzduch.potrubí pravého zadního vlnovce pérování
Cena opravy: 2 741,00 Kč bez DPH

Závada: - zatéká voda střechou
Oprava: - výměna vikýře
Cena opravy: 12 525,00 Kč bez DPH

Závada: - závada v el.instalaci
Oprava: - oprava el.instalace
Cena opravy: 24 525,00 Kč bez DPH

Závada: - seřídít geometrii řízení
Oprava: - seřízení geometrie řízení
Cena opravy: 1 362,50 Kč bez DPH

Závada: - opravit vstřikovací čerpadlo
Oprava: - demontáž, seřízení a montáž vstřikovacího čerpadla
Cena opravy: 14 903,00 Kč bez DPH

Celková cena opravy: 56 056,50 Kč bez DPH

Karosa RZV

Závada: - únik vzduchu
Oprava: - výměna čtyřcestného ventilu a redukčního ventilu
Cena opravy: 5 517,00 Kč bez DPH

Závada: - nefunguje motorová brzda
Oprava: - výměna válečku motorové brzdy
Cena opravy: 1 109,00 Kč bez DPH

Závada: - kontrola brzd
Oprava: - výměna brzdového válce LZ a PZ kola, seřízení brzd a kontrola na zkušebně
Cena opravy: 13 724,00 Kč bez DPH

Celková cena opravy: 20 350,00 Kč bez DPH

Objednatel:
Zadavatel veřejné zakázky
Velitel
plukovník gšt. Ing. Rudolf STRAKA

Zhotovitel:
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu
Ing Miroslav SVOBODA, jednatel

Ing. Michal
Vecheta
Digitálně podepsal
Ing. Michal Vecheta
Datum: 2020.07.10
09:55:38 +02'00'

Ing. Miroslav
Svoboda
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Svoboda
Datum: 2020.07.10
07:08:07 +02'00'