




Výzva k provedení nálezové opravy č. 6/2020

na základě rámcové dohody o dílo č. 191050336

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: Anza s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav Hudeček velitel VÚ 5512 Boleslavská 929 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav		Jehož jménem jedná: Ing. Michal Jakeš jednateř	
Kontaktní osoba: 		Kontaktní osoba: 	
Typ/modifikace techniky:	AUT.T815 CAP6	Registrační značka:	377-06-01
Rok výroby:	01.01.1987	Uživatel:	VÚ 5512 Kostelec nad Labem
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Provedení nálezové opravy vozidla dle Protokolu o provedení defektace č. 6/2020 Popis závady: Provedení nálezové opravy vozidla. V rámci NO provést STK, stanovené revize a kalibrace. Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: Kompletní provozní dokumentace. Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: --- Požadovaný termín/doba/provedení díla: do 30.9. 2020 Doplňující informace : Výzvu zpracoval : 			
<small>* nehodí-li se skrtněte</small>			

Popis provádění díla : Provedení opravy T815 CAP6

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: 30. září 2020

TD zhotovitele číslo : DP CAP6 10/1988, TP-ANZA-06-05

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:	revize, kalibrace, STK, emise			
Celkem bez DPH:				
Subdávateľ (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 312 249,77

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Cenová kalkulace č. 6/2020

Nabídková cena celkem1 312 249,77 Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují konečnou kontrolu **Nepožadují** *nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

[Handwritten signature]

Nabídková cena celkem I 587 822,22 Kč s DPH.

(slovy: Jeden milion pět set osmdesát sedm tisíc osm set dvacet dva korun českých dvacet dva haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí I 312 249,77 Kč, sazba DPH 21% činí 275 572,45 Kč.

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k NO a ukončí do 30. září 2020

Ing. Michal JAKES
jednatel

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal MICHAL
JAKES
DN: c=CZ, cn=MICHAL JAKES,
st=Severočeský, l=Mimoň II,
Mirová 120, 47124,
givenName=MICHAL,
sn=JAKES, serialNumber=ICA
- 10334441
Datum: 2020.07.08 14:14:07
+02'00'

MICHA
L JAKES

plukovník gšt. Ing. Stanislav Hudeček
ředitel

podepsáno elektronicky

64	Oprava laku vnitřku skříní	6 840,00 Kč
65	Pískování dílů podvozkové části	4 560,00 Kč
66	D+M účelová nástavba	1 550,00 Kč
67	Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy	19 880,00 Kč
68	Výměna buben uzemnění	10 800,00 Kč
69	Oprava měřiče	21 400,00 Kč
71	Oprava osvětlení UN 3ks	5 829,00 Kč
72	Oprava ukazatele paliva LUN 2ks	5 000,00 Kč
73	Výměna ovládání klapky - válec vzduchový	2 438,00 Kč
74	Odmaštění, vyčištění dílů a komponentů UN	963,00 Kč
79	Oprava odkalovací potrubí	1 890,00 Kč
80	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896,00 Kč
81	Oprava límce kotle - laminace	4 580,00 Kč
83	Oprava ruční ovládání patních ventilů	1 230,00 Kč
	Oprava elektrické instalace nástavby - kabeláž, spínače,	
84	vypínače	3 520,00 Kč
85	Oprava zavírání vík kotle	1 760,00 Kč
86	Výměna přechodka plnění	5 550,00 Kč
	Oprava elektrické instalace podvozek do originál stavu -	
88	kabeláž, pojistková pouzdra, spínače, vypínače, kontrolky	5 520,00 Kč
93	Oprava - přetěsnění průhledítka	360,00 Kč
94	Oprava - přetěsnění odlučovač	1 523,00 Kč
95	Obnova schémat - panel	1 500,00 Kč
96	Oprava všech vodivých pospojení	986,00 Kč
98	Oprava hasicí soustava	5 934,00 Kč
99	Výměna klapka výdej cizí zdroj	8 560,00 Kč
100	Výměna olej hydraulický	12 800,00 Kč
101	Oprava přechodka výdej cizí zdroj	3 614,00 Kč
106	Výměna olejové náplně a filtru servořízení	1 220,00 Kč
108	Výměna hadice samospád	3 500,00 Kč
111	Oprava - přetěsnění servořízení	2 550,00 Kč
116	Oprava těsnění lem kotle	400,00 Kč
118	Výměna výdejní pistole Dn25 4ks	14 240,00 Kč
119	Oprava navíjení hadic	4 580,00 Kč
120	Výměna hadice rekuperace	2 340,00 Kč
121	Výměna přimazávač vzduchu	4 860,00 Kč
127	Oprava přetěsnění vík kotle	3 000,00 Kč
123	Oprava držák baňek	5 120,00 Kč
174	Oprava brzdového systému - D+M, vyčištění, seřízení	3 500,00 Kč
126	Mytí nástavba, technologie a díly - teplá Wap	1 000,00 Kč
128	Oprava přední blatník L+P	1 000,00 Kč
131	Oprava horní přední bedna	230,00 Kč
132	Oprava horní víko přední bedny	1 670,00 Kč
133	Přetěsnění potrubí výdejšího systému	1 450,00 Kč
134	Oprava - výměna plynové vzpěry 6ks	6 000,00 Kč

135	Oprava panel ovládání	1 860,00 Kč
136	Oprava zapínání PTO čerpadlo	3 420,00 Kč
139	Oprava pomocného pohonu z převodovky	3 800,00 Kč
140	Oprava zadních schrán na hadice	890,00 Kč
144	Revize vzduchojemů 8ks	
149	D+M přetěsnění přídavná převodovka	2 200,00 Kč
	Oprava vzduch.soustavy podv. - uchycení, přetěsnění potrubí, výměna čtyřcestného, dvojcestného a 2ks	
152	ovládacího ventilu	15 200,00 Kč
155	Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.soustavy	10 000,00 Kč
156	Výměna všech pryž.manžet čepů, táhel, lapačů, ...	8 000,00 Kč
157	D+M oprava kloubových hřídelí v ufožení polonáprav	1 200,00 Kč
158	Výměna všech směrových světel	4 000,00 Kč
160	Oprava a seřízení naftového topení	1 500,00 Kč
162	Oprava stírací soupravy + výměna stěračů	2 500,00 Kč
165	Pískování, broušení podvozku	2 280,00 Kč
168	Výměna všech olejových náplní podvozku	9 750,00 Kč
171	D+M příslušenství podvozku příprava pro lakování	1 400,00 Kč
172	Oprava přetěsnění horních zátek na skřini zad. náprav	430,00 Kč
174	Mytí, odmaštění dílů a skupin podvozkové části	2 821,00 Kč
177	Příprava kabiny pro lakování (broušení, tmelení)	8 920,00 Kč
178	Výměna těsnících gum kabiny	2 800,00 Kč
183	Výměna všech odrazek a desek EHK	1 240,00 Kč
185	Seřízení tlaku vstřikovačů + výměna vadných trysek	3 900,00 Kč
186	Vyčištění palivové soustavy	1 800,00 Kč
188	STK+řmíse	
198	Oprava - přetěsnění převodka řízení	1 800,00 Kč
202	Oprava dveří a plechařiny kabiny	3 100,00 Kč
203	Příprava na provedení STK	0,00 Kč
204	Oprava - přetěsnění pístnice zvedání kabiny	600,00 Kč
206	Výměna všech lapačů a zástěr	2 800,00 Kč
	Oprava přední nápravy - výměna ložisek polonáprav, výměna	
212	křížů os, výměna svislých čepů	4 500,00 Kč
215	Oprava přední kapota	1 000,00 Kč
218	Manipulace s nepojízdným vozidlem	5 000,00 Kč
220	Jízdní zkouška v délce 40km	1 200,00 Kč
221	Výměna teleskopického tlumiče P50x225 (pravý přední)	1 759,00 Kč
225	Oprava ruční plyn	600,00 Kč
226	Výměna ložiska a gufera unašeče kardanu	800,00 Kč
227	Kontrola těsnosti a funkčnosti všech uzávěrek	0,00 Kč
228	Kontrola těsnosti, vůli a funkčnosti řízení	0,00 Kč
229	Oprava, přetěsnění hydraulické čerpadlo	850,00 Kč
230	Provedení antikorozi ochrany podlahy a dutin kabiny	400,00 Kč
231	Pískování dílů nástavby	0,00 Kč
233	Výměna bezpečnostní značky 6ks	450,00 Kč

234 Oprava výdeje samospád
235 Výměna pistole samospád
239 Oprava ostřikovačů - nefunkční
243 Provedení detekce

430,00 Kč
3 560,00 Kč
1 500,00 Kč

557 914,00 Kč


735 775,77 Kč

18 560,00 Kč

1 312 249,77 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne: 26.5.2020

Marek Myška



Elektronický podpis: 14.7.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Stanislav Huděček
Vydal : ACA:ID344 - Issuing Co...
Platnost do : 6.1.2021 12:17:16-000 +01:00