


Technická specifikace

**Název akce: „II-605 Rudná a III-00512 Jinočany-úprava křižovatek“
Technická dokumentace na řešení úpravy degradovaných úprav středových prstenců MOK**

Místo realizace akce:

silnice II/605 - malá okružní křižovatka se sil. III/00518 a III/00516, uzlový bod 1241A030
silnice III/00512 - malá okružní křižovatka se sil. III/00516, uzlový bod 1241A220

oblast Kladno, okres Praha - západ, cestmistrovství Rudná



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Malé okružní křižovatky na silnici II. a III. třídy vykazují havarijní stav spočívající v destruktivní ztrátě zpomalovacích prahů ve středových prstencích způsobený zejména těžkou nákladní dopravou

Jedná se o zpracování jednoduché technické dokumentace pro rekonstrukci středových prstenců MOK za pomoci vodících silničních prvků obsahující návrh rozmístění prvků, způsob pokládky a vyčíslení nákladů na úpravu

Jedná se o zpracování technické dokumentace pro realizaci opravy obsahující:

1. Textovou část
2. Situaci

3. Výkaz výměr – oceněný a neoceněný

Územně-technické podmínky:

Oprava bude prováděna ve stávající silniční síti v majetku Středočeského kraje, tj. v prostoru stávajících silnic II/605 a III/00512.

Termín realizace: - do 2 měsíce od objednání

Kontakty na objednatele:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001**

Kontaktní osoby:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: [REDACTED]

Josef Raboch, správní cestmistr, tel. 602 489 632, [REDACTED]

Martin Hičar, provozní cestmistr tel. 720 982 866, [REDACTED]

Zpracoval : Josef Raboch v červenci 2020