




Výzva k provedení nálezové opravy č. 7/2020

na základě rámcové dohody o dílo č. 191050336

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: Anza s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav Hudeček ředitel VZ 5512 Boleslavská 929 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav		Jehož jménem jedná: Ing. Michal Jakeš jednatel	
Kontaktní osoba: 		Kontaktní osoba: 	
Typ/modifikace techniky:	AUT.T815CAP6	Registrační značka:	388-10-66
Rok výroby:	01.01.1988	Uživatel:	VÚ 6624 Bechyně
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Provedení nálezové opravy vozidla dle Protokolu o provedení defektace č. 7/2020 Popis závady: Provedení nálezové opravy vozidla. V rámci NO provést STK, stanovené revize a kalibrace. Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: Kompletní provozní dokumentace. Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: --- Požadovaný termín/doba/provedení díla: do 30.11. 2020 Doplňující informace : Výzvu zpracoval : 			
<small>* nehodí se škrtněte</small>			

Poskytovatel díla :

Provedení nálezkové opravy T815 CAP6

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: 30. listopadu 2020

TID zhotovitele číslo: DP CAP6 10/1988, TP-ANZA-06-03

Nabídková cena

Poskytovatel:

Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:	revize, kalibrace, STK, emise			
Celkem bez DPH:				
Subdodávatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 554 969,77

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu - Cenová kalkulace č. 7/2020

Nabídková cena celkem 1 554 969,77 Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují konečnou kontraktu Nepožadují *nehodící se sloupec*

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

3722 222 222

Nabídková cena celkem 1 881 513,42 Kč s DPH.

(slovy: Jeden milion osm set osmdesát jedna tisíc pět set třináct korun českých čtyřicet dva haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 554 969,77 Kč, sazba DPH 21% činí 326 543,65 Kč.

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k NO a ukončí do 30. listopadu 2020.

Ing. Michal JAKES
Jednatel

podepsáno elektronicky

**MICHA
L JAKES**

Digitálně podepsal MICHAL
JAKES
DN: c=CZ, cn=MICHAL JAKES,
st=Severočeský, l=Mimoň III,
Mírová 120, 47124,
givenName=MICHAL,
sn=JAKES, serialNumber=ICA-
10334441
Datum: 2020.08.17 10:29:06
+02'00'

plukovník gšt. Ing. Stanislav Hudeček
ředitel

podepsáno elektronicky

- 65 Pískování dílů podvozkové části
- 66 D+M účelová nástavba
- 67 Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy
- 69 Oprava měřiče
- 71 Oprava osvětlení UN 3ks
- 72 Oprava ukazatele paliva LUN 2ks
- 73 Výměna ovládací klapky - válec vzduchový
- 74 Odmaštění, vyčištění dílů a komponentů UN
- 76 Výměna značení ADR boční 6ks
- 77 Výměna značení ADR přední+zádní
- 79 Oprava odkalovací potrubí
- 80 Výměna všech profilových těsnění skříní
- 82 Oprava oplechování L+P boku nástavby
- 83 Oprava ruční ovládací patních ventilů
- 84 Vypínače
- 85 Oprava zavírání vík kotle
- 88 kabeláž, elektrické instalace podvozkové části - oprava elektrické instalace podvozkové části do originálního stavu - kabeláž, pojistková pouzdra, spínače, vypínače, kontroly
- 92 Oprava - D+M pochozích roštů nástavby
- 93 Oprava - přetěsnění průhledítko
- 94 Oprava - přetěsnění odlučovač
- 95 Obnova schémat - panel
- 96 Oprava všech vodivých pospojování
- 97 Výměna regulátor tlaku
- 99 Výměna klapka výdeje cizí zdi
- 100 Výměna olej hydraulický
- 102 Výměna hadice Dn32 Aks
- 106 Výměna olejové náplně a filtru serwořízení
- 108 Výměna hadice samospád
- 110 Výměna koncová světla vč. zvukové signalizace
- 111 Oprava - přetěsnění serwořízení
- 113 Výměna pravé spodní zadní dveře
- 114 Oprava pravé střední horní dveře
- 116 Oprava těsnění lem kotle
- 118 Výměna výdejní pistole Dn25 Aks
- 119 Oprava navijení hadic
- 120 Výměna hadice rekuperace
- 121 Výměna primárního vrubku
- 122 Oprava přetěsnění vík kotle

- 123 Oprava držák baňek
- 124 Oprava brzdového systému - D+M, vyčištění, seřízení
- 126 Mytí nástavba, technologie a díly - teplá Wap
- 128 Oprava přední blatník L+P
- 129 Oprava zadní blatník L+P
- 131 Oprava horní přední bedna
- 132 Oprava horní viko přední bedny
- 133 Přetěsnění potrubí výdejního systému
- 134 Oprava - výměna plynové vzpěry sks
- 135 Oprava panel ovládací
- 136 Oprava zaplnění PTO čerpadlo
- 139 Oprava pomocného pohonu z převodovky
- 140 Oprava zadních schrán na hadice
- 143 Výměna zrcátek vč. držáku
- 144 Revize vzduchojemů 8ks
- 147 D+M, přetěsnění, pískování, výfukové potrubí vč. tlumiče
- 149 D+M přetěsnění přídavná převodovka
Oprava vzduch.soustavy podv. - uchycení, přetěsnění
potrubí, výměna čtyřcestného, dvojcestného a 2ks
152 ovládacího ventilu
- 153 D+M kapoty a dveří + příslušenství
- 155 Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.soustavy
- 156 Výměna všech pryž.manažet čepů, táhel,...
- 157 D+M oprava kloubových hřídelí v uložení polonáprav
- 158 Výměna všech směrových světel
- 160 Oprava a seřízení natlového topení
- 162 Oprava stírací soupravy + výměna stěračů
- 164 D+M oprava dílů kabiny
- 165 Pískování, broušení podvozku
- 168 Výměna všech olejových náplní podvozku
- 171 D+M příslušenství podvozku příprava pro lakování
- 172 Oprava přetěsnění horních zátek na skříni zad. náprav
- 174 Mytí, odmaštění dílů a skupin podvozkové části
- 177 Příprava kabiny pro lakování (broušení, tření)
- 178 Výměna těsnících gum kabiny
- 179 Oprava - výměna regulátor vzduchu vč.odkalovací jímky

- 180 Oprava - instalace zapínání výstražných světel
- 182 Oprava přetěsnění vsírkovací čerpadlo
- 183 Výměna všech odrazek a desek EHK
- 197 Oprava - přetěsnění čerpadla zvedání kabiny
- 198 Oprava - přetěsnění převodka řízení
- 202 Oprava podlahy přední kabiny
- 205 Oprava podlahy přední L skříň
- 206 Výměna všech tapaců a záster
- 210 Oprava CHP - kryty 3ks
- Oprava přední nápravy - výměna ložisek polonáprav,
- 212 Výměna křížd os, výměna svislých čepů
- 214 Výměna sedadla řidče a sedadla spolujezd
- 217 Oprava - výměna nefunkční motorová brzda
- 218 Manipulace s nepojízdným vozidlem
- 220 Jízdní zkouška v délce 40km
- 223 Celková oprava výfukového potrubí topení vč.kalene
- 225 Oprava ruční plyn
- 226 Výměna kožíška a gufora unášče kardanu
- 227 Kontrola těsnosti a funkčnosti všech uzávěrek
- 228 Kontrola těsnosti, vířil a funkčnosti řízení
- 229 Oprava, přetěsnění hydraulické čerpadlo
- 230 Provedení antikorozi ochrany podlahy a dutin kabiny
- 231 Pískování dílů nástavby
- 232 Oprava zámků skříní
- 233 Výměna bezpečnostní značky 6ks
- 234 Oprava výdeř samospád
- 235 Výměna pistole samospád
- 236 Výměna spinač skříňky
- 237 Výměna startéru pravého
- 239 Oprava ostřikovačů - nefunkční
- 241 Výměna vzduchovému 20l aks
- 243 Provedení defeklace

730 675,00 Kč

828 034,77 Kč

16 260,00 Kč 1 554 969,77 Kč

V Chlumu nad Cidlinou dne: 10.8.2020

Marek Mlýška