

Příloha č. 1 - Technická specifikace

## Technická specifikace

### Část B. Záznamové zařízení vč. rozšíření stávajícího

Část B. Záznamové zařízení vč. Rozšíření stávajícího	
Popis produktu	Počet ks
<b>Záznamové zařízení 1</b>	
Průmyslové 19" PC, komerční board, 4U, pro maximální počet 6 karet	1
Karta analogových vstupů pro 8 kanálů + redukce PCI (PCIM konektor)	1
Karta digitálních vstupů pro 8 kanálů, podpora stereo + redukce PCI (PCIM konektor)	1
Ethernet karta pro záznam VoIP ze SPAN portu (single ethernet port)	1
SW vybavení zařízení ReDat®3 Záznamová jednotka + OS QNX	1
Licence pro záznam jednoho telefonního kanálu (fyzický kanál)	8
Interní RAID1 HW řadič, zrcadlení dvou SATA disků, hotswap, autorebuilt	1
ReDat® Management System (zpřístupnění záznamové jednotky ReDat®3 dohledovým aplikacím, součástí ceny produktu je defaultní konfigurace a podpora => přidání dohledovaných elementů do dohledové aplikace)	1
<b>Záznamové zařízení 2</b>	
Licence pro záznam jednoho PC screenu	4
ReDat® Management System (zpřístupnění záznamové jed. ReDat® Recorder dohledovým aplikacím, součástí ceny produktu je defaultní konfigurace a podpora => přidání dohledovaných elementů do dohledové aplikace)	1
<b>Rozšíření stávajícího ReDat eXperience vč 425 na hlavním dispečinku ZZS KV</b>	
Licence pro aktivaci 1 kanálu	12
Licence pro aktivaci funkci screenů v ReDat® eXperience	1
CTI Alcatel TSAPI (záznam DR-link / IP DR link, E1, poboček, včetně aktivního i pasivního záznamu)	1
Licence pro aktivaci 1 současně nahrávaného kanálu CTI Alcatel TSAPI	4
<b>Servisní položky / služby</b>	
Instalace systému a uvedení systému do provozu, akceptační testy.	1
Servis systému ReDat® v místě instalace, vyřešení problému do 24 hodin od nahlášení poruchy, 7 dní v týdnu včetně sobot a nedělí, nefunkční systém – nelze nahrávat hovory, cena do 31.1.2021.	1