

Technická specifikace prací – zahrazení plavebních komor

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací pro zahrazení plavební komory:

Kostomlátky, Lysá n. L.

Potápěčská činnost bude zahrnovat tyto práce:

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch horního hrazení plavební komory.
- usazení a dotěsnění hradel horního hrazení plavební komory.
- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch dolního hrazení plavební komory.
- usazení a dotěsnění hradel dolního hrazení plavební komory

Před zahrazením plavební komory bude věnována zvýšená pozornost na kontrolu hradících drážek a dosedacího prahu hrazení.

Budou-li konstrukce určené k hrazení kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění.

Vypracoval: 

Dne 4. 6. 2020



Potápěčská stanice, a.s.
Rybná 682/14, Staré Město
110 00 Praha 1

V Mostě, dne 30.5.2019

POTVRZENÍ

Na vlastní žádost klienta potvrzujeme, že firma Potápěčská stanice, a.s., IČ: 47285532, má u naší pojišťovny uzavřenu smlouvu o pojištění obecné odpovědnosti vč. odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku – č. smlouvy: 8603459341, limit pojistného plnění 10.000.000,- Kč. Platnost - od 7.6.2019 do 6.6.2022.

Za Kooperativu pojišťovnu, a.s., VIG

[REDACTED]
pojistovací poradce - specialista

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

12

Podklad pro stanovení nabídkové ceny akce "Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK"
VD Kostomlátky, VD Lysá n. L.

Tabulka č.1

P.č.	Popis	Rozsah	Cena bez DPH			
			jednotka	Kč/ jednotka	poč. jednotek	cena celkem
1.	Práce nutné pro provedení předmětu díla (administrativa, režie, mechanizmy)					
1.1	Použití odsávacího zařízení	akce	den	1	2	2
1.2	Potápěčský tým - Převážní náklady, Čas strávený na cestě, ubytování)	akce	den	2640	2	5 280
1.3	Náklady jinde nespécifikované (%podíl z celkové nabídkové ceny - nutno specifikovat a zdůvodnit oprávněnost)	akce nad 50 tis./ max. 10%	akce	1	1	1
Kontrolní mezisoučet						5 283

Tabulka č.2

P.č.	Popis	Rozsah	Cena bez DPH			
			jednotka	Kč/ jednotka	poč. jednotek	cena celkem
2.	Práce kontrolní, průzkumné a zajišťovací (pod hladinou v hloubce do 13 m)					
2.1	Odsání nesoudržných nánosů	do 10 m3	m3	1	4	4
2.2	Odstranění kusových naplavenin	nestanoven	hod	1	2	2
Kontrolní mezisoučet						6

Tabulka č.3

P.č.	Popis	Rozsah	Cena bez DPH			
			jednotka	Kč/ jednotka	poč. jednotek	cena celkem
3.	Práce nutné pro provedení předmětu díla (administrativa, režie, mechanizmy)					
3.1	Práce při osazování provizorních hrazení PK včetně všech souvisejících činností, pohotovost	plavební komora 2x	hod	6040	24	144 960
Kontrolní mezisoučet						144 960
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH						150 249

Poznámka: položka 1.3 může být maximálně ve výši 10% celkové ceny bez položky 1.3

položka č. 3.1 zahrnuje:

prohlídku dosedacích ploch horního hrazení plavební komory

usazení a dotěsnění hradel horního hrazení plavební komory

prohlídku dosedacích ploch dolního hrazení plavební komory

usazení a dotěsnění hradel dolního hrazení plavební komory