

Plnění poskytované dle odst. 1.2.2. Smlouvy – Paušální plnění

Profese	Předmět plnění	Počet zařízení dle lokalit (Malešice / Olšanská / Vítkov)	Perioda	Jednotková cena (v Kč bez DPH)
Elektro	Revize VN-soubor DC	1/0/1	1x/R	42 240,00 Kč
	Revize NN-soubor DC	1/1/1	1x/R	25 240,00 Kč
	Prohlídka NN-soubor DC	1/1/1	1x/R	16 154,00 Kč
	Údržba a servis monitoringu POC - Malešice	1/0/0	1x/R	18 166,00 Kč
	Údržba a servis monitoringu POC - Olšanská	0/1/0	1x/R	18 166,00 Kč
Chlazení a VZT	Servisní prohlídka - AERMEC, TW110 (turbo)	4/0/0	2x/R	8 075,00 Kč
	Servisní prohlídka - UNIFLAIR, TDCV400A	2/0/0	2x/R	8 700,00 Kč
	Servisní prohlídka - AERMEC, ANL 090C	1/0/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Rittal, LCP	35/4/0	2x/R	3 200,00 Kč
	Servisní prohlídka - Suchý chladič LU-VE	2/0/0	2x/R	6 330,00 Kč
	Servisní prohlídka – Uniflair, ERAF 0521A	0/2/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Uniflair, SDCC0250B	0/2/0	2x/R	8 700,00 Kč
	Servisní prohlídka - Air Blue, UEDA CO 440	0/1/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - TRANE, JDAC0160A	0/2/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Air Blue, UEDA 440 HH	0/3/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Midea, MUA-36HRN2	0/3/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Daikin, FDYP250B7V1	0/1/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Samsung, NS140SDXEA	0/2/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka – Daikin, FHQ60BVV1B	0/4/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Sanyo, SPW-D905H	0/2/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka – Janka KLM04	0/20/0	2x/R	2 114,00 Kč
	Servisní prohlídka - Midea, MSC-18HRN1	0/2/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Action clima FX-CH 930	0/2/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - LU-VE, SLUC70A1I	0/3/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Güntner, GVV 080.2D/1-M(S)	0/3/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Midea, MUA-36HRN2	0/3/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Samsung ,AC120MNMDKH	0/1/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Samsung, RC140DHXGA	0/2/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Daikin, RKS50E3V1B	0/4/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Sanyo, SPW-C906VH8	0/2/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Sanyo, SPW-C1405DXHN8	0/10/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Midea, MSC-18HRN1	0/2/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Midea MSG-30CRN2	1/0/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Samsung AC071FBRDEH	1/0/0	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Mitsubishi SRK71ZK-S	0/0/2	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Toshiba RAV-243K-PE	0/0/1	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Toshiba RAV-SM806KRT-E	0/0/1	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Toshiba RAV SM1402CT-E	0/0/2	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Toshiba RAV 462C ??	0/0/1	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Toshiba ASYG24LFCC	0/0/1	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Toshiba RAV -SM804KRT	0/0/1	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - AIR BLUE	0/0/1	2x/R	2 364,00 Kč
	Servisní prohlídka - Toshiba	0/0/2	2x/R	2 364,00 Kč
	Kontrola těsnosti TW110- 1 okruh/1 KJ (29 kg)	4/0/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti ANL 1 okruh/1 KJ (5 kg)	1/0/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti – Uniflair, ERAF 0521A (xkg)	0/2/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - Air Blue, UEDA CO 440 (xkg)	0/1/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - TRANE, JDAC0160A (xkg)	0/2/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - Air Blue, UEDA 440 HH (xkg)	0/3/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - Midea, MUA-36HRN2 (xkg)	0/3/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - Daikin, FDYP250B7V1 (xkg)	0/1/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - Samsung, NS140SDXEA (xkg)	0/2/0	2x/R	2 164,00 Kč
Kontrola těsnosti - Mitsubishi SRK71ZK-S	0/0/2	2x/R	2 164,00 Kč	
Kontrola těsnosti - Toshiba RAV-243K-PE	0/0/1	2x/R	2 164,00 Kč	
Kontrola těsnosti - Toshiba RAV-SM806KRT-E	0/0/1	2x/R	2 164,00 Kč	
Kontrola těsnosti - Toshiba RAV SM1402CT-E	0/0/2	2x/R	2 164,00 Kč	
Kontrola těsnosti - Toshiba RAV 462C	0/0/1	2x/R	2 164,00 Kč	
Kontrola těsnosti - Toshiba ASYG24LFCC	0/0/1	2x/R	2 164,00 Kč	
Kontrola těsnosti - Toshiba RAV -SM804KRT	0/0/1	2x/R	2 164,00 Kč	
Kontrola těsnosti - AIR BLUE	0/0/1	2x/R	2 164,00 Kč	
Kontrola těsnosti - Toshiba	0/0/2	2x/R	2 164,00 Kč	

	Kontrola těsnosti – Dakia, FHQ60BVV1B (xkg)	0/4/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - Sanyo, SPW-D905H (xkg)	0/2/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti – Janka KLM04 (xkg)	0/20/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - Midea MSG-30CRN2	1/0/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - Samsung AC071FBRDEH	1/0/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola těsnosti - Midea, MSC-18HRN1 (xkg)	0/2/0	2x/R	2 164,00 Kč
	Kontrola mrazu-odolnosti nemrzoucí směsi	1/1/0	1x/R	2 031,00 Kč
	Použití WAP	1/1/0	2x/R	3 295,00 Kč
	Servisní prohlídka RCHL a kontrola funkčnosti systému	1/1/0	2x/R	4 625,00 Kč
	Servisní prohlídka a kontrola funkčnosti systému měření a regulace	1/1/0	2x/R	4 625,00 Kč
	Servisní prohlídka VZT a kontrola funkčnosti systému	1/1/0	2x/R	4 625,00 Kč
	Revize zařízení RCHL	1/1/0	1x/R	8 778,00 Kč
	Revize zařízení VZT	1/1/0	1x/R	8 778,00 Kč
	Revize expanzních nádob	2/0/0	1x/R	830,00 Kč
	Revize expanzních nádob	0/2/0	1x/R	830,00 Kč
	Údržba a servis Rack skříní	1/1/1	1x/R	49 606,00 Kč
UPS	ABB DPA 50kVA	0/3/0	4x/R	24 300,00 Kč
	PowerWare 9305 50 kVA	0/0/1	4x/R	25 110,00 Kč
	UPS APC GALAXY	0/0/1	4x/R	29 700,00 Kč
	PowerWare Prime 15 kVA	0/0/1	4x/R	15 200,00 Kč
	ABB DPA 50kVA (náhrada PowerWare 9390)	0/5/0	4x/R	24 300,00 Kč
	UPS APC GALAXY VM 200 kVA	4/0/0	4x/R	38 700,00 Kč
	Rimatrix250 UPS 30kVA	0/3/0	4x/R	34 200,00 Kč
DA	Phoenix-Zeppelin C32, 1100kVA	0/2/0	4x/R	15 890,00 Kč
	BCJD150P	0/0/1	4x/R	10 850,00 Kč
	MG400/230, 50 Hz	1/0/0	4x/R	13 390,00 Kč
	Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz -- typ servisu A (viz příloha č. 4 Smlouvy)	1/0/0	6x/R	5 294,00 Kč
	Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz - typ servisu B (viz příloha č. 4 Smlouvy)	1/0/0	2x/R	12 420,00 Kč
	Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz - typ servisu C (viz příloha č. 4 Smlouvy)	1/0/0	1x/R	67 872,00 Kč
	Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz - typ servisu D (viz příloha č. 4 Smlouvy)	1/0/0	1x/za 2R	32 360,00 Kč
	Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz - typ servisu E (viz příloha č. 4 Smlouvy)	1/0/0	1x/za 5R	39 840,00 Kč
GHZ, EPS	Ústředna Siemens XC1003-A a opakovací display XT1001-A - servisní prohlídka a kontrola funkčnosti systému GHZ (37+1 tlakové lahve, 2x ústředna, 2x sekční ventil, 2x info panel, 24x stropní detekční čidla, 20x podlahová detekční čidla, 9x siréna, 20x podlahová signalizace, 4x nasávací komora+zdroj, 6x požární klapky +zdroj, 6x blok.a spoušť. tlačítko)	1/0/0	2x/R	60 747,00 Kč
	Servisní prohlídka a kontrola Lampertz komory(tlakové zkoušky, zkoušky mechanismu dveří, zkoušky ovládání a signalizace, návaznosti na ostatní profese)	1/0/0	2x/R	39 447,00 Kč
	Servisní prohlídka a kontrola funkčnosti systému GHZ(Tlakové lahve INERGEN - 18 ks, hasební ústředna TYCO včetně 24ks hlásičů, 1ks nasávací komora)	0/1/0	2x/R	29 239,00 Kč
	Revize tlakových nádob - Wattcom	1/0/0	1x/za 5R	229 900,00 Kč
	Revize tlakových nádob - Wattcom	0/1/0	1x/za 5R	133 100,00 Kč
	Revize systému GHZ- návaznosti, celkové odzkoušení s ostatními profesi	1/1/0	1x/R	296 193,00 Kč
Ostatní	Kontrola spalinové cesty	0/2/0	1x/R	4 700,00 Kč
	Kontrola naftového hospodářství dle ČSN	0/1/0	2x/R	10 900,00 Kč
	Kontrola požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů	1/1/0	1x/R	2 100,00 Kč
	Kontrola požárních prostupů	1/1/1	1x/R	5 300,00 Kč

Plnění poskytované dle odst. 1.2.2. Smlouvy - Další požadované položky servisu:

Předmět plnění	Cena / 1 měsíc (v Kč bez DPH)
Pohotovostní služba, havarijní servis typu Hot-Line 365x24, služba Remote Hands - dle čl. 1.2.2 Smlouvy, písm. m) a p)	25 170,00
Vzdálený monitoring technologií POC	15 300,00
Ostatní činnosti dle odst. 1.2.2 Smlouvy, písm. b), c), d), e), f), g), h), i)	50 000,00

Plnění poskytované dle odst. 1.2.1 Smlouvy – Služby na základě objednávky Objednatele:

Předmět plnění	Cena / 1 člověkohodina (v Kč bez DPH)

Hodinová zúčtovací sazba za práci jednoho pracovníka včetně dopravy, v pracovní době (pracovní dny 6 - 18 hod)	600,00
Hodinová zúčtovací sazba za práci jednoho pracovníka včetně dopravy, mimo pracovní dobu	850,00
Cena náhradních dílů a materiálu instalovaných Dodavatelem v rámci prováděných zásahů bude určena podle skutečné spotřeby a dle aktuálního ceníku Dodavatele (nebo subdodavatelů). Dodavatel poskytne Objednateli slevu ve výši 5,5 % z katalogové ceny materiálu a náhradních dílů, kterou bude Objednatel čerpat nad rámec běžných slev uvedených v katalogu nebo poskytnutých Dodavatelem.	