

## Příloha k nabídce dodatek 1 PL č. 59/2020 kalkulace - PJ 022

1039

1,21

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /š ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	<b>Dězná oprava:</b>									
1	očištění (mytí) pohonné jednotky před defekací a následné mytí demontovaných podskupin (převodovka, chladičová jednotka, ostatní demontované díly)	čistič prostředek -3l	HDD	8,0						
		spotřební materiál								
2	posouzení tech.stavu ,kompletnosti a rozsahu poškození pohonné jenotky	spotřební materiál		6,0						
3	propojení odpojených hadic na PJ (vstupní a výstupní hadice-chladič-převodovka)	kroužek-4ks	1023-001	1,0						
		kroužek-2ks	1023-003							
		kroužek-2ks	1023-004							
		kroužek-2ks	1023-002							
4	kontrola a doplnění provozních náplní - motorový a převodový olej	OLEJ TEXACOSUPER UNIVERZAL TRACTOR PREMIUM 10W-30 -20l		2,0						
5	provedení dílenské zkoušky pohonné jednotky - zahrnuje demontáž a montáž na zkušební stand, provedení zkoušky dle metodiky FAT č.729/10.39.5001	nafta motorová -70l (pouze pro provedení stacionární zkoušky)	NM-54	15,0						
6	demontáž chladičové jednotky			4,0						
7	demontáž převodovky - roztržení pwp-zahrnuje vypuštění olejové náplně, demontáž chladičové jednotky, demontáž elektrického a vzduchového startéru, dem. Odkalovače, demontáž ADU 2S, demontáž kompresoru, demontáž čističe vzduchu, demontáž ovládacích táhel, demontáž samotné převodovky. Tento úkon nezahrnuje demontáž chladičové jednotky a odpojení hadic			24,0						
8	defekce převodovky v KOO-Nimda. Původní částka 80.000,- ponižena. Tento úkon nebyl realizován.			0,0						
9	oprava převodovky v KOO-Nimda. Původní částka 80 000,- dopřesněna na základě faktury poddodavatele. Proveden pouze zátěžový test převodovky.			0,0						
10	oprava nátěru převodovky po opravě	EPAX S2320 - epoxidová základní 2K speciální - 0,39 kg	246231004800	4,0						
		Tužidlo S 7302 - 0,064 kg	246433258900							
		Ředidlo S 6300 - 0,045 kg	246431255300							
		U 2500 - ARMY, 5330 - 1,12kg	246235195000							
		U 7001 - Tužidlo - 0,23kg	246332001900							
		U 6002 - Ředidlo - 0,7 l	246435269800							
		spotřební materiál								
11	zpětná montáž převodovky - spojení s motorem. Tento úkon zahrnuje vyčištění všech montážních ploch a otvorů, výměna veškerého těsnícího materiálu (kroužky, lepičla, těmly, těsnění) , samotnou montáž převodovky, montáž ovládacích táhel, montáž ADU-2S, montáž odkalovače, montáž kompresoru, montáž čističe vzduchu, montáž el. a vzduch. startéru. Včetně montáže chladičové jednotky.	o-kroužek-voda - 4 ks	1011-049	54,0						
		o-kroužek-voda - 2 ks	1011-052							
		o-kroužek-olej - 1 ks	1011-079							
		o-kroužek-olej - 3 ks	1011-082							
		o-kroužek-olej - 2 ks	1011-083							
		o-kroužek-voda - 8 ks	1011-088							
		o-kroužek-olej - 3 ks	1011-100							
		o-kroužek-olej - 1 ks	1011-102							
		o-kroužek-olej - 1 ks	1011-103							
		o-kroužek-olej - 1 ks	1011-104							
		o-kroužek-voda - 1 ks	1011-105							
		o-kroužek-olej - 6 ks	1011-106							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
		o-kroužek-olej - 9 ks	1011-180							
		o-kroužek-voda - 1 ks	1011-552							
		stýčná plocha -odvzdušnění (Joint-breather) - 1 ks	1011-065							
		stýčná plocha -odpad vody (Joint-sump side) - 1 ks	1011-089							
		měděná podložka (Copper Washer) - 1 ks	1011-110							
		těsnění ploché - 2 ks	1011-179							
12	montáž chladičové jednotky			5,0						
13	proplach olejového systému převodovky. Tento úkon nebyl realizován z důvodu návaznosti na úpravu rozsahu bodu č. 9.	OLEJ TEXACOSUPER UNIVERZAL TRACTOR PREMIUM 10W-30 -3l	10W-30	0,0						
14	výměna a doplnění provozních náplní, motor nová náplň, chladič soustava-nová náplň. Původní servisní úkon výměna oleje v převodovce nebylo v tomto bodě provedeno (provedena úprava normohodin a použitého materiálu), vzhledem ke kompletní výměně převodkového oleje, viz bod č. 18 dodatku 1.	OLEJ TEXACOSUPER UNIVERZAL TRACTOR PREMIUM 10W-30 -55L antiféze extra-40L destilovaná voda-40l	VW TL 774/B	3,5						
15	provedení dílenské zkoušky pohonné jednotky po opravě - zahrnuje demontáž a montáž na zkušební stand, provedení zkoušky dle metodky FAT č.729710.39.5001, kontrola SOJ	nafta motorová -70l (pouze pro potřebu stacionární zkoušky)	NM-54	21,0						
16	náklady na přepravu převodovky: Praha - Šenov u NJ: 2x343x25.60 (přepravu zabezpečuje VOP, kalkulace dle přílohy č.2 smlouvy)			0,0						
17	ověření funkcí, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ, předání odbytu			3,0						
<b>CELKEM běžná oprava</b>				<b>150,5</b>						

Poznámka k bodu č. 9 - cena opravy byla upřesněna na základě skutečnosti dle poddávateléské faktury.  
Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

Dodatek č. 1

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
18	výměna olejové náplně převodovky včetně filtrační vložky	OLEJ TEXACOSUPER UNIVERZAL TRACTOR PREMIUM 10W-30 -70L olejový filtr převodovky o-kroužek filtru-1ks	10W-30 10-364-01-P 1015-011	1,5						
<b>CELKEM práce dodatek č. 1</b>				<b>1,5</b>						
<b>CELKEM běžná oprava + dodatek č. 1</b>				<b>152,0</b>					<b>334 553,86</b>	<b>404 810,17</b>

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

Ing. Marek  
Pekarík

Digitálně podepsal  
Ing. Marek Pekarík  
Datum: 2020.10.01  
13:23:32 +02'00'