

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
Sídlo:	Ruská 87, 100 00 Praha 10
Zastoupený:	prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc., děkanem
IČ:	00216208
DIČ:	CZ00216208
Zástupce pro věcná jednání:	Marek Tošovský, provozně-technické oddělení
E-mail/telefon:	marek.tosovsky@lf3.cuni.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	LX servis Group s.r.o
Sídlo:	Horácké náměstí 1469/7, 621 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Janem Kubíčkem, jednatelem
IČ:	01768182
DIČ:	CZ01768182
Zástupce pro věcná jednání:	Ing. Jan Kubíček
Email/telefon:	kubicek@lxgroup.cz , tel. 601 534 261 koutny@lxgroup.cz , tel. 601 534 262

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO:

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je oprava požárních uzávěrů v budově Ruská 87, Praha 10 dle technické specifikace a cenové nabídky č. 200158-2 ze dne 10.7.2020 Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně. Pro vyloučení pochybností se však za vícepráce nepovažují takové práce či dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla na základě objednávky, a to i v případě, že nejsou v objednávce výslovně uvedeny, avšak zhotovitel jakožto odborník o nutnosti jejich dodání či provedení vědět měl.

II.

Doba a místo provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **30.11.2020**.
2. V případě změny rozsahu díla dle článku I. odst. 3 této smlouvy bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat změněnému rozsahu díla oproti dílu původnímu.
3. Místem provedení díla je 3. lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se ujednává ve výši:

Celková cena bez DPH v Kč: 129.769 Kč

DPH v %: 21 %

DPH v Kč:

Celková cena včetně DPH v Kč:

Práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH a odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43.

Cena zahrnuje kompletní provedení díla, včetně dopravy, roznosu a montáže. Nedojde-li k rozšíření rozsahu díla dle článku I odst. 3 této smlouvy, nevzniká zhotoviteli nárok na žádné další finanční plnění z této smlouvy.

2. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po protokolárním předání a převzetí díla a po případném odstranění vad a nedodělků, které budou v předávacím protokolu uvedeny.
3. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí nejméně **30 dnů** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli doručena v listinné podobě, popř. v elektronické podobě do datové schránky nebo na uvedený email. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
4. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami. Okamžikem protokolárního převzetí díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu.
2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu. Objednatel není povinen dílo převzít, bude-li dílo vykazovat vady, které brání jeho řádnému užívání.
3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
4. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání bezvadného díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla, odstraní případné vzniklé škody, způsobené při zakázce.

VI.

Porušení smluvních povinností

- Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla s DPH,
 - smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
- Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
- Ustanovení bodu 1 a 2 (oddíl VI.) použití sankcí se nepoužije, dojde-li k porušení smluvních povinností v závislosti na dodržení vládních opatření v důsledku pandemie Covid-19.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv je povinen zajistit objednatel a bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zpravit zhotovitele.

VIII.

Podpisy smluvních stran

- Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 30.9.2020

V Brně dne 22.9.2020

.....
Za objednatele:
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Děkan

.....
Za zhotovitele:
Ing. Jan Kubiček,
jednatel společnosti

ODBĚRATEL :
 Název firmy : 3.lékařská fakulta, Univerzita Karlova
 Kont.osoba : pan Marek Tošovský-vedoucí provozně-technického oddělení
 Adresa : Ruská 2411/87
 100 00 Praha 10

stav : D 09.08.2020

Čenová nabídka č. :
 Místo a datum zpracování :

Docenění 1 ks panik.zámku Schuco+oprava rozvory
 200158-2 opravy závod po kontrole provozuschopnosti požárních uzávěrů z 19.05.2020
 Brno 22.05.2020, 10.07.2020

200158-2
 LX servis Group s.r.o.
 Horácké náměstí 1469/7

IČ : 00216208
 DIČ : CZ00216208

NÁZEV AKCE : 3.lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10
 Opravy PO dveří po kontrole provozuschopnosti

621 00 Brno
 IČ: 017 68 182
 DIČ: CZ 017 68 182
 Zapsáno v OR KS v Brně,
 oddíl C, vložka 79285

Tel. : +420 221 619 850, 739 481 308
 E-mail : marek.tosovsky@lf3.cuni.cz



Číslo zakázky :

Cena CN celkem bez DPH : 129 762 Kč

Pol.	Počet [ks]			Požární odolnost	Rw [dB]	Stavební otvor		Světlost		Popis výrobku	Zárubeň rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství	Výrobek Kč/ks	montáž/servisní práce Kč/ks	Výrobek včetně montáže Kč/ks	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
	L	P	Σ			Šířka [mm]	Výška [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]										
Schodiště-LEVÁ strana			0																
1 bez v.č. VIPAX 1.NP schodiště vlevo	1		1	EW 30 DP1					vadný požární zámek HB, chybí spodní zděř, stávající kování kl-kl				, požární zámek HB R90/45/20/220 obl., spodní zděř, .., servisní práce	765 Kč	1 720 Kč	2 485 Kč	2 485 Kč	
2 v.č.10911082 41 VIPAX 2.NP schodiště vlevo	1		1	EW 30 DP1					vadný požární zámek FB, chybí střelka, stávající kování ko-ko je nepřipustné, dveřní křídla narážejí do sebe				, požární zámek FB R90/45/18/230 obl., zátěžové kování ICSX43 k-kl štítové .., servisní práce, celkové seřízení křidel-naráží o sebe	5 805 Kč	5 160 Kč	10 965 Kč	10 965 Kč	
3 v.č.10911082 42 VIPAX 3.NP schodiště vlevo	1		1	EW 30 DP1					vadný požární zámek FB, chybí střelka, stávající kování ko-ko je nepřipustné				, požární zámek FB R90/45/18/230 obl., zátěžové kování ICSX43 k-kl štítové .., servisní práce	5 805 Kč	2 580 Kč	8 385 Kč	8 385 Kč	
4 v.č.10911082 43 VIPAX 4.NP schodiště vlevo	1		1	EW 30 DP1					vadný požární zámek FB, chybí střelka, stávající kování ko-ko je nepřipustné, dveřní křídla drhnou o sebe				, požární zámek FB R90/45/18/230 obl., zátěžové kování ICSX43 k-kl štítové .., servisní práce, celkové seřízení křidel-naráží o sebe	5 805 Kč	5 160 Kč	10 965 Kč	10 965 Kč	
5 v.č.10911082 44 VIPAX 5.NP schodiště vlevo	1		1	EW 30 DP1					vadný požární zámek FB, chybí střelka, chybí sp.zděř, stávající kování ko-ko je nepřipustné				, požární zámek FB R90/45/18/230 obl., zátěžové kování ICSX43 k-kl štítové, spodní zděř, .., servisní práce	5 975 Kč	3 010 Kč	8 985 Kč	8 985 Kč	
6 v.č.10911082 45 VIPAX 5.NP schodiště vlevo	1		1	EW 30 DP1					vadný požární zámek FB, chybí střelka, chybí sp.zděř, stávající kování ko-ko je nepřipustné				, požární zámek FB R90/45/18/230 obl., zátěžové kování ICSX43 k-kl štítové, spodní zděř, .., servisní práce	5 975 Kč	3 010 Kč	8 985 Kč	8 985 Kč	
Schodiště-PRAVÁ strana			0																
7 v.č.752020001 ADOR 1.NP schodiště vpravo	1		1	EW 30 DP1+					fixovat kování kl-kl, chybí spodní zděř, vyměnit NEPO SZ FAB za AA DC300 s lom.ram, celkově seřídít				, samozavirač AA DC300 s lom.ram., spodní zděř, .., servisní práce	3 150 Kč	2 580 Kč	5 730 Kč	5 730 Kč	
8 v.č.10911082 40 VIPAX 2.NP schodiště vpravo	1		1	EW 30 DP1+					fixovat kování kl-kl, chybí spodní zděř, seřídít SZ Dorma, celkově seřídít				, spodní zděř, .., servisní práce	170 Kč	1 290 Kč	1 460 Kč	1 460 Kč	

9 v.č.10911082 39 VIPAX 3.NP schodiště vpravo	1	1	EW 30 DP1	vadný požární zámek FB, chybí střelka, chybí sp.zděř, stávající kování ko-ko je nepřipustné, požární zámek FB R90/45/18/230 obl., zátěžové kování ICSX43 k-kl štitové, spodní zděř, , servisní práce	5 975 Kč	3 010 Kč	8 985 Kč	8 985 Kč
10 v.č.10911082 38 VIPAX 4.NP schodiště vpravo	1	1	EW 30 DP1	vadný požární zámek FB, chybí střelka, chybí sp.zděř, stávající kování ko-ko je nepřipustné, požární zámek FB R90/45/18/230 obl., zátěžové kování ICSX43 k-kl štitové, spodní zděř, , servisní práce	5 975 Kč	3 010 Kč	8 985 Kč	8 985 Kč
11 v.č.10911082 37 VIPAX 5.NP schodiště vpravo	1	1	EW 30 DP1	vadný požární zámek FB, chybí střelka, chybí sp.zděř, stávající kování ko-ko je nepřipustné, požární zámek FB R90/45/18/230 obl., zátěžové kování ICSX43 k-kl štitové, spodní zděř, , servisní práce	5 975 Kč	3 010 Kč	8 985 Kč	8 985 Kč
12 v.č.10911082 36 VIPAX 6.NP schodiště vpravo	1	1	EW 30 DP1	vadný požární zámek FB, chybí střelka, chybí sp.zděř, stávající kování ko-ko je nepřipustné, požární zámek FB R90/45/18/230 obl., zátěžové kování ICSX43 k-kl štitové, spodní zděř, , servisní práce	5 975 Kč	3 010 Kč	8 985 Kč	8 985 Kč
21 v.č.9339 CAG Buriánova posluch.	1	1	EI/EW30DP3	upravit nefční zděř h.rozvozy, fixovat horní část límce zárubně (dřevo), servisní práce	0 Kč	1 290 Kč	1 290 Kč	1 290 Kč
23 v.č.9343 CAG Buriánova posluch.	1	1	EI/EW30DP3	chybí sp.zděř, vadná h.rozvoza OTL 160, spodní zděř, rozvoza OTL 160, servisní práce	559 Kč	1 720 Kč	2 279 Kč	2 279 Kč
24 v.č.9329 CAG Jonášova posluch.	1	1	EI/EW30DP3	vytřené+sp.rozvoza OTL 160, dodávka a montáž atyp výztuhy "L", atyp.výztužný plech "L", rozvoza OTL 160, servisní práce	1 699 Kč	2 580 Kč	4 279 Kč	4 279 Kč
27 v.č.9325 CAG Jonášova posluch.	1	1	EI/EW30DP3	vytřené+vadná sp.rozvoza OTL 160, dodávka a montáž atyp výztuhy "L", chybí spodní zděř, spodní zděř, atyp.výztužný plech "L", rozvoza OTL 160, servisní práce	1 869 Kč	3 010 Kč	4 879 Kč	4 879 Kč
Schodiště-LEVA strana		0						
29 bez v.č. Exterier únik levá strana	1	1	bez PO	osazení: kování kl-kl Shcoco-LEVE VEN, zámek bez panik.fce, el.otev.Effeff. Uživatel prověří požadavky v PBŘ. Oprava : náhrada novým zámkem s panikovou funkcí "B", nový protikus, úprava pro osazení nového typu zámků, panik zámek levý, panik.funkce B, pro stávající kování kl-kl, protiplech panik.zámku, úprava pro osazení nového typu panik.zámku (stávající typ se nevyrobí)	6 680 Kč	4 300 Kč	10 980 Kč	10 980 Kč
29 bez v.č. Exterier únik levá strana	1	1	bez PO	Oprava nefunkční spodní rozvozy Schuco u exteriérových únikových dveří Schuco, oprava nefunkční spodní rozvozy, servisní práce	0 Kč	2 580 Kč	2 580 Kč	2 580 Kč
30 bez v.č. Exterier únik pravá strana	0	0	bez PO	osazení: kování kl-kl Shcoco, zámek bez panik.fce, el.otev.Effeff. Uživatel prověří požadavky v PBŘ, servisní práce				
OBJEKT B		0						
31 bez štítku produkce ČSSR	1	1	EI/EW30DP3	chybí požární páska 500 mmx 5=8, požární páska, servisní práce	245 Kč	860 Kč	1 105 Kč	1 105 Kč
vystavení dokladové části		1	1	kompletní dokladová část z Kontroly provozuschopnosti PBZ po opravách dle Vyhl.MV 246/2001 Sb., vypracování dokladové části z kontroly provozuschopnosti PBZ	0 Kč	490 Kč	490 Kč	490 Kč
doprava	1	1		doprava a cestovné, doprava a cestovné	0 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč	7 980 Kč
		0						

POZNÁMKY :

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY :

Termín dodání :

do 3 - 5 týdnů od data přijetí závazné objednávky

Platby :

Splatnost faktury 30 dní.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku.

Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu). Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s Průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů a prokazujete se jí Státnímu požárnímu dozoru v souladu se zákonem 133/85 Sb. o Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V rámci péče o funkčnost našich výrobků tuto roční kontrolu provozuschopnosti PBZ zajišťujeme na celém území ČR. Jsme při ní schopni mimo odborné prohlídky včas identifikovat a odstranit začínající poruchy a předejít tak rozsáhlejším haváriím.

Pokud nebude pravidelně prováděna kontrola provozuschopnosti PBZ, jedná se o porušení zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně. V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživatel nebezpečí nepokrytí pojistné události pojišťovnou.

Z hlediska dodavatele upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukcí PBZ, provedené jinou osobou než dodavatelem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky.

Ceny uvedené v tabulce jsou kalkulovány bez DPH a platí 4 týdny ode dne zpracování cenové nabídky. Nabídka je kalkulována pro jednu ucelenou dodávku. Při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobky dopravy.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů.

Při případném dalším jednání s námi uvádějte, prosím, číslo cenové nabídky.

Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem

Jan Kubiček
LX servis Group s.r.o.
Horácké náměstí 1469/7
621 00 Brno
Tel. +420 601 53 42 61
e-mail: kubicek@lxgroup.cz

