

**Nabídka na poskytování služby**  
 na základě požadavkového listu č. 50/2020 Ag. číslo 2022510097  
 dle Rámcové smlouvy č. 145110126

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6  Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Jaroslav ACKERMANN, MBA  <b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Mob: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Poskytovatel: RETIA, a.s.</b> Pražská 341, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice  Jehož jménem jedná: Ing. Aleš KVÍDERA, MBA generální ředitel a předseda představenstva <b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Mob: [redacted] E-mail: [redacted]	
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	Číslo průzkumné RVR PVO	<b>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice</b> <b>Dislokace techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice  plukovník gšt. Ing. Jaroslav ACKERMANN, MBA velitel úvaru	
<b>Evidenční číslo:</b>	vpz. 024-66-80 v.č. 004	[redacted]	
<b>Rok výroby:</b>	2015	[redacted]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Nepožadována	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> [redacted]	
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Nepožadováno</b>  Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis			
<b>Vyjádření zástupce objednatele:</b> S rozsahem práce a cenovou nabídkou souhlasím [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení			
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Provedení TÚ č. 2 v plném rozsahu Odstranění následující závady: <ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu se vypne blok ILM a způsobí chybu komunikačního modulu v hlavní diagnostice (nelze pak detekovat další závady)</li> </ul>			
<b>Místo: RETIA, a.s.</b>			
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby: 20. 11 2020</b>			

Nabídková cena:

Činnost		Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
<b>TÚ2 v plném rozsahu</b>	<b>Popis činnosti</b>			
Náklady na vlastní výkony:	<i>Převzetí techniky, provedení údržby, odzkoušení techniky, předání techniky, administrace</i>			
Materiálové náklady:	<i>Hydraulická kapalina, olej, chladivo, drobný spotřební materiál</i>			
Kooperace:	<i>Kalibrace radiostanic kontrola vstříkovací soustavy EC</i>			
<b>Defektace</b>				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Defektace</i>			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
<b>Oprava závady bloku ILM</b>				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Výměna IKRC+ RCM 3209</i>			
	<i>Instalace FW</i>			
	<i>Testování, funkční zkouška</i>			
Materiálové náklady:	<i>Deska komunikačního rozhraní IKRC - RN 013 102</i>			
	<i>Modul RCM 3209</i>			
Kooperace:				
<b>CELKEM</b>				<b>267 521 Kč</b>

Nabídková cena celkem: 267 521,- Kč bez DPH, 323 700,41 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele:

  
titul, jméno, příjmení, telefon

V Pardubicích dne: 9. 10. 2020

Ve Strakonickém městě dne:

14 -10- 2020

Za poskytovatele:

Za objednatele  
plukovník

BA