



Dodavatel:
CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.

Odběratel:
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Místo určení:

Borská 2718/55
301 00 Plzeň
Česká republika

IČO: 00497061
DIČ: CZ00497061
K.osoba:
Telefon:
E-mail:

Klatovská 519 / 177
321 00 Plzeň
Česká republika
IČO: 64361616 / DIČ: CZ64361616
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, vložka 7131



www.chsjedlicka.cz
faktury@chsjedlicka.cz

Vypracoval: Josef Ebrle
Tel.: 00420377333967
Email: ebrle@chsjedlicka.cz

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB	Celkem s DPH:	Datum pořízení:	Datum dodání:
	151 375,84	17.09.2020	
022200810	Způsob dopravy:	Zakázka:	Sklad:
			100.00100.300.010

Vážení

na základě zjištěného stavu chladírenské technologie a zcela netěsnících chladírenských dveří Vám zasílám cenovou nabídku na opravu vu boxů (prostor maso a ovoce/zelenina) v provozu kuchyně.

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	810 00004750		Montážní materiál chladicí box maso závada - dveře jsou zcela netěsné, dochází k úniku chladu z prostoru chladírny, chladicí zařízení nevypíná a dochází ke kondenzaci vody na stropě v chladírně, ta zkapává na podlahu a hrozí nebezpečí pádu pracovníku v provozu. Navrhujeme - opravu chladírenské technologie a chladírenských dveří Demontáž stávajících dveří Oprava zárubně a izolace PUR panelem Instalace nových dveří 800/1900mm - levé provedení Oprava spodního prahu před vstupem do chladírny Doprava mechaniků Cena opravy dveří.....30 918,-Kč							
		1,00	Oprava chladírenské technologie Demontáž výparníků a agregátu Oprava vlhkého stropu PUR panelem síla 60mm a bvodové olištování Oprava vedení potrubí s izolací K-flex a elektroinstalace Sestava technologie chlazení CHJ-M-15-A2, EVS/SDH s el. topnými tyčemi, ECP202 regulátor Materiál potřebný k opravě Doprava mechaniků na opravu Cena opravy technologie.....63 268,-Kč		63 268,00			94 186,00	21	113 965,06
2	810 00004750		Montážní materiál chladicí box ovoce/zelenina závada - dveře jsou zcela netěsné, dochází k úniku chladu z prostoru chladírny Navrhujeme - opravu chladírenských dveří Demontáž stávajících dveří Oprava zárubně a izolace PUR panelem Instalace nových dveří 800/1900mm - levé provedení Oprava spodního prahu před vstupem do chladírny Doprava mechaniků Cena opravy dveří.....30 918,-Kč							
		1,00	ks	30 918,00	30 918,00			30 918,00	21	37 410,78

Vystavil: Josef Ebrle
Nabídka: 022200810
Stránka 1 z 2

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem HELIOS Orange
www.chsjedlicka.cz



**NABÍDKA ZBOŽÍ
A SLUŽEB****022200810****Celkem s DPH:
151 375,84****Datum pořízení:
17.09.2020****Datum dodání:****Způsob dopravy:****Zakázka:****Sklad:****100.00100.300.010**

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
		2,00			125 104,00			125 104,00		151 375,84

Uvedené ceny jsou Vaše nákupní

Termín dodání: dle dohody, nutno projednat dodací dobu komponentů

Záruka: 12 měsíců od předání díla

Platnost nabídky: 3 měsíce

Popis dodávky: oprava chladících boxů**Platnost nabídky:****Celkem bez DPH CZK 125 104,00****Celkem s DPH CZK 151 375,84**