

OBJEDNÁVKA č. 4

k rámcové dohodě o dílo č. 30/2020-SEV

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená kvestorem Univerzity obrany

se sídlem kanceláří: Univerzita obrany v Brně, Kounicova 65, Brno

Identifikační číslo: 60162694

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

J plus Z servis, s.r.o. Křoví

se sídlem 594 54 Křoví

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C44191

zastoupená

Identifikační číslo: 26901161

jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

na základě ustanovení č. 4 rámcové dohody o dílo č. 30/2020-SEV uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.3.2020 realizují tuto rámcovou dohodu o dílo následující objednávkou:

Osobní automobil (název, VIN, VPZ):	AUT.TATRA T810 6x6 TNT1R0R268K000388 VPZ 026-29-96
Rozsah dílčího plnění, tj. požadované úkony:	Číslo úkonu dle ceníku zhotovitele: Poř. č. 2 – Provedení technické údržby č. 2
Předpokládaná celková cena za opravu:	Předpokládaná cena dle ceníku zhotovitele za jednotlivé úkony: Poř. č. 2: 35 590,94 s DPH Předpokládaná celková cena za opravu: 35 590,94 Kč s DPH

Osobní automobil (název, VIN, VPZ):	AUT.TATRA T810 6x6 TNT1R0R268K000392 VPZ 026-30-45
Rozsah dílčího plnění, tj. požadované úkony:	Číslo úkonu dle ceníku zhotovitele: Poř. č. 2 – Provedení technické údržby č. 2 Poř. č. 22 – Práce automechanika (0 hod. – 0 Kč) - bližší popis: - výměna 2 ks lišt stěračů. Materiál – 1 200,- Kč s DPH
Předpokládaná celková cena za opravu:	Předpokládaná cena dle ceníku zhotovitele za jednotlivé úkony: Poř. č. 2: 35 590,94 s DPH Poř. č. 22: 1 200,- s DPH Předpokládaná celková cena za opravu: 36 790,94 Kč s DPH

Osobní automobil (název, VIN, VPZ):	AUT.AVIA A30N SJA SKŘÍŇ v.č. 08205725 VPZ 320-59-32
Rozsah dílčího plnění, tj. požadované úkony:	Číslo úkonu dle ceníku zhotovitele: Poř. č. 10 - Výměna palivového filtru Poř. č. 16 – Práce automechanika (5 hod. – 3 478,75 Kč) - bližší popis: - kontrola chladicí soustavy, zjištění závady, výměna ventilu topení, předělání ovládání lanovodu, výroba držáku ovládání kohoutu topení; - vyčištění hrubého čističe paliva. Materiál – 4 500,- Kč s DPH
Předpokládaná celková cena za opravu:	Předpokládaná cena dle ceníku zhotovitele za jednotlivé úkony: Poř. č. 10: 200,86 s DPH Poř. č. 16: 7 978,75 s DPH Předpokládaná celková cena za opravu: 8 179,61 Kč s DPH

Předpokládaná celková cena za opravy: 80 561,49 Kč s DPH, 66 579,74 Kč bez DPH.

