

Příloha nabídky PL č. 45/2019 dodatek 1 kalkulace - vyprošťovací tank 900-15-07/061

1099

1,21

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	Provedení ZDÚ 6 dle přílohy č. 3 Rámcové dohody č. 175110187, mimo výměnu odlučovače prachu na PJ	dle RD č. 175110187 příloha č.3	xxx							
	- RV2 oprava v KOO (Nimda)	ventil RV2	xxx							
	Běžná oprava									
1	demontáž/montáž 12 ks pojezdových kol, přetěsnění - z důvodu oprav souvisejících vahadel tanku a netěsnosti provozních hmot.	manžeta 24KS pružina 24KS multifak EP2 24KG tuk G3 2KG barva U2500/5330-1,5L spotřební materiál (čističe, hadry, ..)	54.12.13sb 54.12.086-1 xxx MP-G3 xxx xxx							
2	oprava nosných kladek - z důvodu velké vůle na ložiscích, koroze a netěsnost provozních hmot. KOO fa LOCHMAN-VVS - původní cena 40.000 Kč navýšena dle faktury subdávatele.	barva U2500/5330 -1,5 L barva synorex S 2008 -1,5 L barva epax S 2320-1,5 L spotřební materiál (tužidla, ředidla, hadry)	xxx xxx xxx xxx							
3	oprava hydraulických tlumičů - z důvodu netěsnosti, snížené účinnosti a úniku provozních hmot. KOO fa LOCHMAN-VVS - původní cena 70.000 Kč ponížena dle faktury subdávatele.	barva U2500/5330 -1,2L barva synorex S 2008 -1,2L barva epax S 2320-1,2L spotřební materiál (tužidla, ředidla, hadry) kroužek těsnící -6ks	xxx xxx xxx xxx 172.52.092							
4	výměna vnitřních a vnějších pouzder táhel tlumičů - z důvodu nadměrného opotřebení	pouzdro vnější - 12 ks pouzdro vnitřní - 12 ks	172-2M.52.005 172-2M.52.004							
5	oprava vahadel - oprava zahrnuje kompletní rozdemontování vahadla, výměnu vnitřních těsnících prvků a opravu uložení (ložisek) vahadel z důvodu nadměrného opotřebení a úniku provozních hmot, dílčí koroze, výměna 3 ks zajištění vahadel z důvodu neopravitelnosti	jehla III 5x43.8 1000ks těsnící kroužek 12ks pružina 24ks manžeta 24ks manžeta 24ks těsnící kroužek 12ks pružina 12ks pružný kroužek 12ks pružný kroužek 12ks kulička 12-40 500ks	TPX1451-61 175.51.016-1 175.51.051 175.51.012sb 175.51.013sb-1 175.51.017-1 175.51.041 175.51.040 175.51.038 ČSN 023680							
6	demontáž torzních tyčí, odstranění původní bandáže, vizuální kontrola povrchu, nové obalení torzních tyčí z důvodu vizuální kontroly stavu torzní tyče a poškození obalu, koroze	páska	scapa-černá							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
7	přetěsnění a oprava vadných částí napívacích kladek - demontáž, přetěsnění, zpětná montáž z důvodu netěsnosti	ucpávka - 2ks manžeta - 2ks podložka těsnící - 2 ks pouzdro - 2ks závlačka - 2ks pružina - 4ks kroužek - 2ks podložka- 10ks gufero - 2ks zátky - 1ks	155.16.138 155.16.21SB 54.15.030-A 54.15.040 54.15.024 54.15.028-1A 155.15.115-A 355.15.132-1 175.56.007 172.56.004-A							
8	oprava pružných dorazů pojezdového ústrojí-zinkování dílů,výměna puků, výměna 1ks tělesa pružného dorazu z důvodu obnovení jízdních vlastností podvozku	pružný doraz na kompletní podvozek tanku podložka 21 - 50ks píst 345 - 1 ks těleso 345 - 1ks podložka vyrovnávací - 1 ks	197.16/1 ČSN 021751.05 729710.57.1004-A 729710.57.1003-A 729710.57.1005							
9	výměna čidel snímačů teploty konečných pohonů z důvodu nefunkčnosti	sonda HONEYWELL - 2ks celý snímač - 2ks	HEL-707-U-0-12-00 729710.76.9010							
10	výměna objímek konečných pohonů (žehliček) z důvodu nadměrného opotřebení	objímka konečného pohonu - 2 ks	1091-001							
11	výměna vzduchového potrubí přívodu vzduchu pro vzduchový start - v motorovém prostoru, 1ks trubky (abnormalita) - kontrola stavu, repase na základě vnitřní koroze	sada trubek na PJ	2011166400							
12	demontáž ECU motoru, přezkoušení funkce	xxx	xxx							
13	výměna dostupných pryžových spojů v korbě včetně vnějších nádrží, oprava krytů vnějšího palivového potrubí	kryt - 3ks kryt - 2ks hadicovina - metráž spojovací materiál, spotřební materiál	172.33.200sb 172.33.201sb xxx xxx							
14	výměna AKB z důvodu nízké kapacity - 6 ks (AKB dodá ND AČR), šroubu vzpěry AKB	akumulátor - 6 ks díl AČR dodáno pro opravu šroub upevnění horní-1ks	NBB248 729710.70.9241							
15	defektace topení Hydronic 10 - (2 ks) - následná oprava, defektace topení D-5CL (1ks) - následná oprava - demontáž, montáž výměna poškozených montážních dílů (hadičky,flexy potrubí, objímky). KOO fa Eberspacher - původní cena 30.000 Kč ponižena dle faktur subdodavatele.	objímka 10-13mm-8ks spona hadicová JM.SV.9-8ks hadice 4x1x6000-6m trubka palivová 6 m hadice 3,5x3-0,5m hadice vodní 90-0,5m díly Eberspracher v majetku VOP použité na opravu vlastního topení Hydronic a D-5CL	102063011098 102063009098 9031117 89031054 36075300 20167380001 xxx							
16	výměna čerpadel topení Hydronic a D-5CL z důvodu sníženého výkonu čerpadel, oprava poškozené přívodní kabeláže	palivové čerpadlo Hydronic 10 - 2ks palivové čerpadlo D5LC - 1ks	2018018800 201730450000							
17	seřízení vůlí konečných pohonů z důvodu zjištěné nadměrné vůle v pravém konečném pohonu.Zahrnuje demontáž pravého a levého pohonu, odeslání do fa Nimda (KOO) k defektaci a následné opravě, zpětná montáž do tanku. KOO fa Nimda - původní cena 100.000 Kč navýšena dle faktury subdodavatele.	spotřební materiál (hadry, čističe, těsnivo)	xxx							
18	oprava deformací a poškozených dílů korby, předních a bočních blatníků, konzol, držáků	spotřební materiál (spojovací a hutní)	xxx							
19	oprava vnitřního osvětlení - oprava elektroinstalace, výměna žárovek	žárovka 2 ks	54.26.010-1							
20	oprava kabelů K2 u radiostanice z důvodu zkratu	elektrospotřební materiál	xxx							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
21	oprava elektroinstalace nefunkčního kamerového systému, doplnění tlačítka přepínání kamer	elektrospotřební materiál	xxx							
22	oprava nefunkční elektroinstalace infrasvětlometu	elektrospotřební materiál	xxx							
23	demontáž přístrojové desky, kontrola a přezkoušení funkcí (2x mimo vůz, 1x ve vozidle) na zkušebním standu včetně ZSOJ, vystavení protokolu, zpětná montáž	xxx	xxx							
24	demontáž snímače tlaku vzduchu (PKOMP), zaslání do KOO (LPP Praha) ke kontrole	xxx	0406019							
25	demontáž snímače minimální hladiny paliva (LFUEL), zaslání do KOO (LPP Praha) ke kontrole	xxx	xxx							
26	demontáž ovládací skříňky topení a ovládací skříňky FVZ, přezkoušení funkcí na zkušebním přípravku	xxx	xxx							
27	demontáž CDU,DDU-BVIS,BLOKU DIAG,NAV,C, DTU, SERV,TRU a ZRU pro zaslání na kontrolu do KOO (LPP Praha), zpětná montáž. KOO LPP Praha původní částka 8400 navýšeno dle faktury subdodavatele.	xxx	xxx							
28	oprava čalounění sedadla řidiče z důvodu poškození	čalounický materiál	xxx							
29	výměna vzduchových potrubí pohonné jednotky z důvodu vnitřní koroze	sada trubek na PJ - 1 ks	2010072500							
30	výměna 5 ks elektropneumatických ventilů EK48 - 2 ks okruh přibzdování, 1 ks ovládání klapky FVZ, 2ks ventil MTO - z důvodu nespolehlivé funkce ventilu	ventil EK48 - 5 ks	155.38.057							
31	kontrola redukčního ventilu JC600 - 150/50 - okruh přibzdování	xxx	xxx							
32	výměna 1 ks redukčního ventilu IL- 150/70 - 1ks okruh ovládání klapky FVZ, 1ks ventil pro vzduch.start - z důvodu nespolehlivosti	ventil redukční - 2 ks	175.60.080sb							
33	demontáž vstřikovačů, zkouška funkce vstřikovačů na zkušebním zařízení	spotřební materiál	xxx							
34	oprava ,seřízení vstřikovačů motoru a jejich instalace,kontrola a seřízení ventilových vůlí,kontrola časování vstřikovacího čerpadla, výměna špiček u 12 vstřikovačů. KOO fa Nimda - původní cena 91.560 Kč navýšena dle faktury subdodavatele.	xxx	xxx							
35	výměna tepelné ochrany výfukových svodů PJ z důvodu poškození ochrany	tepelná ochrana - 1 ks	1011-151							
36	kontrola parovzdúšného ventilu PJ	xxx	xxx							
37	výměna silentbloků uchycení plynové vzpěry chladiče PJ z důvodu utržení silentbloků	silentblok - 3 ks	1017-279							
38	oprava deformací palivového potrubí k filtrům na PJ	xxx	xxx							
39	doplnění chybějících šroubů uchycení chladiče na PJ	šroub - 2 ks	1017-212							
40	oprava kabeláže PJ - oprava izolace, zatěsnění konektorů	elektroinstalační spotřební materiál	xxx							
41	výměna snímače P6-N na PJ z důvodu nefunkčnosti	snímač tlaku -1ks	1172.70.1069							
42	revize odlučovače vody a oleje PJ	kroužek pojistný - 1 ks	155.21.091							
		filtr - 1 ks	155.38.75sb-05							
		sítiko - 3 ks	155.38.122-2A-05							
		kroužek - 1 ks	355.38.459							
		vložka filtru - 4 ks	155.38.111							
		síto - 4 ks	155.38.112							
		kroužek těsnící - 1 ks	155.38.515-20							
43	výměna korkového těsnění víka hydrauliky PJ z důvodu poškození těsnění	těsnění - 1 ks	1017-033							
44	provedení dílenské zkoušky pohonné jednotky po opravě - zahrnuje demontáž a montáž na zkušební stand, provedení zkoušky dle metodiky FAT č.729710.39.5001, kontrola ZSOJ	nafta motorová -70l (pouze pro potřebu stacionární zkoušky)	NM-54							
45	revize 1ks vzduchové lahve motorového prostoru v KOO (EA). KOO fa Excalibur Army - původní cena 4.500 Kč ponižena dle faktury subdodavatele.	xxx	xxx							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
		HADICE NIZ.P SPV23A - 1 ks	VT7210789178							
		HADICE NIZ.P SPV23B - 1 ks	VT7210789179							
		HADICE HG AC12 - 1 ks	VT7210789180							
		HADICE T2 - 1 ks	VT7210789181							
		HADICE TLAK1 SPV23 - 1 ks	VT7210789182							
		HADICE OVLA.ODPAD - 1 ks	VT7210789183							
		HADICE LEKAZ OMV23 - 1 ks	VT7210789184							
		HADICE CIV.SOU.1 - 1 ks	VT7210789185							
		HADICE CIV.SOU.2 - 1 ks	VT7210789186							
		HADICE CIV.SOU.3 - 1 ks	VT7210789187							
		HADICE CIV.SOU.4 - 1 ks	VT7210789188							
		HADICE CIV.SOU.5 - 1 ks	VT7210789189							
		HADICE CIV.SOU.5A - 1 ks	VT7210789190							
		HADICE CIV.SOU.4A - 1 ks	VT7210789191							
		HADICE CIV.SOU.3A - 1 ks	VT7210789192							
		HADICE CIV.SOU.2A - 1 ks	VT7210789193							
		HADICE CIV.SOU.1A - 1 ks	VT7210789194							
		HADICE TLAK SPV20 - 1 ks	VT7210789195							
		HADICE RC 25 - 1 ks	VT7210789196							
		HADICE CISTIC - 2 ks	VT7210789197							
		HADICE TLAK2 SPV23 - 1 ks	VT7210789198							
		HADICE TLAK HM - 1 ks	VT7210789199							
		XA10MLWD/100606.1 - 3 ks	548001174600							
		PRIRUBA WF633/25SCFX - 1 ks	2018075500							
		VDDKO10L/604606.1 - 3 ks	548001195900							
		XA28MLWD/100611.1 - 1 ks	548001175000							
		HRDLO PRIME DN25 G1 1/4" - 2 ks	548001385500							
		SPONA HADICOVA ROBUST - 14 ks	548001394700							
		HRDLO PRIVAR. AS DN08 - 1 ks	548001378600							
		SROUBENI STAVITELNE-KOLENO - 3 ks	548001213300							
		SPOJKA MINIMESS - 4 ks	548006070700							
		HRDLO PR M12X1.5 - 3 ks	548006072300							
		HRDLO BANJO M22 M26L - 1 ks	548006074100							
		X A25SR3/4WD/100539.1 - 3 ks	548001195200							
		XVBDKO25S/604221.1 - 2 ks	548001196600							
		PRIRUBA ZAVITOVA - 3 ks	548005028100							
		HRDLO M22 S MAT.M24S - 2 ks	548006073800							
		SPOJKA-T RED.25/16/25S - 2 ks	548006079100							
		HRDLO M22 M26L - 1 ks	548006073900							
		SPOJKA UHLOVA /604209.1 - 2 ks	548001228000							
		HRDLO M18 M26L - 1 ks	548006074200							
		SPOJKA-T M26X1.5L - 1 ks	548006078700							
		MINIMESS S MAT M26L - 2 ks	548006082900							
		SPOJKA S MAT.M26X1.5L - 3 ks	548006078800							
		SPOJKA RED.M36 M26L - 2 ks	548006078900							
		SPOJKA-T S MAT M36X2L - 3 ks	548006079000							
		T-SPOJKA 604609.1 - 2 ks	548001228500							
		SPOJKA KRIZOVA M26X1.5L - 1 ks	548006078600							
		VENTIL ZP.M26X1.5L 5BAR - 1 ks	548003526800							
		SPOJKA UHLOVA - 2 ks	548005012100							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
		ZATKA TRUB M36 - 2 ks	283429068900							
		O KROUZEK 3/4 FL. - 4 ks	273223204000							
		DRZAK PR.DELENY - 2 ks	548001477500							
		PODLOZKA - 16 ks	311131015600							
		SROUB HAD.KON.M10X35 - 14 ks	2018062500							
		SROUB 10 X 30 - 2 ks	311113116900							
		MONTÁŽ BLOK - 1 ks	VT7210789120							
		ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ - 1 ks	xxx							
		elektroinstalační materiál	xxx							
		spotřební materiál (hadry, čističe, mazadla)	xxx							
52	oprava vyvedení kontrolních měřících bodů na dostupné místo - měřící body T4,T5,T8	šroubení-2ks	X SBE08RLWD							
		šroubení-1ks	X VBDKO 08L							
		šroubení-4ks	X SBE06MLWD							
		šroubení-1ks	X VBDKO08L							
		šroubení-3ks	CSHS06-L							
		ventil kulový-1ks	BKH2 G/14							
53	demontáž hydraulické nádrže nástavby, vyčištění, výměna filtrů, kontrola stavu hydrogenerátoru RC 25.01 včetně výměny hadice, provedení opravy funkce odsátí oleje z tělesa filtrů během výměny filtrů	TESNÍČÍ KROUZEK 27X32 - 15 ks	ČSN 02 9310.2							
		FILTRAČNÍ VLOŽKA H22 627-962-110-422 - 2 ks	000 234-S1/1							
		KROUZEK 120X3 - 5 ks	02 9281.9							
		KROUZEK 280X3 - 5 ks	02 9281.9							
		TESNÍČÍ KROUZEK 10X14 - 20 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUZEK 12X16 - 20 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUZEK 30X38 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUZEK 17X22 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUZEK 20X24 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUZEK 16X20 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUZEK 8X12 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		KROUZEK 55X3 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUZEK 70X3 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		TESNÍČÍ KROUZEK 16X22 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUZEK 20X24 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUZEK 70X79 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		KROUZEK 32X24 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		FILTRAČNÍ PRVEK FG 33-10 - 1 ks								
		KROUZEK 36X28 - 2 ks	ČSN 02 9280.2							
		KROUZEK 18X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		TESNÍČÍ KROUZEK 14X18 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUZEK 12X16 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		šroubení-2ks	X SBE08RLWD							
		šroubení-1ks	X VBDKO 08L							
		šroubení-4ks	X SBE06MLWD							
		šroubení-1ks	X VBDKO08L							
		šroubení-3ks	CSHS06-L							
		ventil kulový-1ks	BKH2 G/14							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
54	oprava dorazu koncového spinače K2 z důvodu nefunkčnosti	pojezdová dráha koncového spinače	xxx							
55	kontrola stavu ovládacího panelu nastavy - ESV7-54 a velitele- ESP7-54, defektace základy pracovníků VOP a následná oprava zjištěných závad v KOO (Seimex) - zahrnuje demontáž, defektace, přípravu pro odeslání do KOO, zpětnou montáž. KOO fa SEIMEX - původní cena 50.000 Kč navýšena dle faktury subdodavatele.	xxx	xxx							
56	oprava velitelské věžičky-zahrnuje demontáž,rozebrání, vyčištění koroze,oprava nátěru,výměnu těsnicích kroužků ,výměna maziva,zpětnou montáž (důvod opravy - zajištění plynulosti pohyblivosti věžičky a těsnost)	plastické mazivo-0,6kg spotřební materiál (hadry, čisticí prostředky, čističe) KROUZEK - 1 ks KROUZEK - 1 ks MIKROPROFIL12X9MM příklop velitele - 1 m S 2008 - SYNOREX - 0,3 kg U 2500 - ARMY, 5330 - 0,3 kg U 7001 - Tužidlo - 5,8 kg	multifak EP2 xxx 2111111300 2111111800 2018035600 246221066000 246235195000 246332001900							
57	oprava předního vývodu lana z důvodu nefunkčnosti - zahrnuje demontáž,čištění nečistot a koroze,přetěsnění,opravu nátěru, zpětnou montáž (oprava z důvodu nepohyblivosti, zanesení prachem, emulzí maziva a korozi)	plastické mazivo-0,5kg spotřební materiál - čisticí prostředky, těsnicí materiál S 2008 - SYNOREX - 0,2 kg ŠROUB M16X45 - 28 ks PODLOŽKA 17 - 12 ks HÁK - 1 ks TESNÍČÍ KROUZEK 12X16 - 4 ks TESNÍČÍ KROUZEK 22X27 - 2 ks TESNÍČÍ KROUZEK 14X18 - 5 ks TESNÍČÍ KROUZEK 16X20 - 30 ks TESNÍČÍ KROUZEK 22X27 - 30 ks TESNÍČÍ KROUZEK - 1 ks TESNÍČÍ KROUZEK - 1 ks TESNÍČÍ KROUZEK 27X32 - 1 ks KROUZEK 14X2 - 5 ks TESNÍČÍ KROUZEK - 5 ks TESNÍČÍ KROUZEK 2,5X31,5 - 5 ks FILTRAČNÍ VLOŽKA - 1 ks TESNÍČÍ KROUZEK 14X18 - 30 ks HÁK - 1 ks U 7001 - Tužidlo - 5,8 kg	multifak EP2 xxx 246221066000 xxx xxx 246235195000 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 DHP 406 481 DHP 404 766 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 DHP 404 765 11 440 410 19 090 040 ČSN 02 9310.2 969-027-1 246332001900							
58	demontáž přední radlice, demontáž přímočarých motorů, oprava tlačného zařízení, zpětná montáž radlice-zahrnuje opravu, poškozených čepů pro zajištění radlice (realizováno z důvodu nepohyblivosti, zanesení prachem, emulzí maziva a korozi)	plastické mazivo-0,2kg TESNÍČÍ KROUZEK 10X14 - 2 ks KROUZEK 50X62X6 - 4 ks TESNÍČÍ KROUZEK 16X20 - 16 ks TESNÍČÍ KROUZEK 27X32 - 4 ks KROUZEK 20X16 - 4 ks spotřební kovomateriál	multifak EP2 ČSN 02 9310.2 0N 9331.50 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9280.9 xxx							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
59	oprava vývodu lana pomocného navijáku-obsahuje rozebrání kladek, vyčištění,promazání,přetěsnění, zpětnou montáž,výměnu plastového vedení (z důvodu nepohyblivosti, zanesení prachem, emulzí maziva a korozi)	plastické mazivo-0,2kg	multifak EP2							
		GUFERO 240X280X16 - 1 ks	ČSN 02 9401.1							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 8X12 - 5 ks	ČSN 02 9310.8							
		KROUŽEK 25X2 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 100X3 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
	spotřební materiál (čisticí)	xxx								
60	oprava zadního vývodu lana-zahrnuje demontáž,očštění, výměnu samostatných pouzder,zpětnou montáž,promazání (z důvodu nepohyblivosti, zanesení prachem, emulzí maziva a korozi)	plastické mazivo-0,2kg	multifak EP2							
		POUZDRO - 4 ks	1181-14-0124							
		POUZDRO - 2 ks	1181-14-0125							
		spotřební materiál (čisticí)	xxx							
61	oprava zadního fixačního zařízení lana -zahrnuje rozebrání, očištění koroze, promazání,zpětnou montáž (z důvodu nepohyblivosti, zanesení prachem, emulzí maziva a korozi)	plastické mazivo-0,2kg	multifak EP2							
		spotřební materiál (čisticí)	xxx							
62	oprava nákladové plošiny-zahrnuje demontáž cívkové soupravy, demontáž hydromotoru cívkové soupravy,odstranění koroze,vyčištění a promazání závěsů,zpětná montáž do celku, zpětná montáž na vozidlo (důvod, pohyblivost, odstranění rzi, demontáž HM , příprava prov odeslání do KOO	plastické mazivo-0,1kg	multifak EP2							
		spotřební materiál (čisticí)	xxx							
63	oprava poškození a deformací chladičů hydr.kapaliny-zahrnuje demontáž chladičů, oprava (rovnání) voštin,odstranění koroze,výměnu těsnících prvků, zpětnou montáž	spotřební těsnící materiál	xxx							
		KROUŽEK 30X2 - 10 ks	ČSN 02 9281.9							
64	oprava hl.navijáku- zahrnuje demontáž HN z vozidla,demontáž hydrogenerátorů SPV 20, SPV 23, demontáž hydromotorů OMV-23 - příprava pro odeslání na opravu do KOO,demontáž hydr.bloků v navijákovém prostoru,opravu a přetěsnění brzdy lana HN, přetěsnění spojky HN,promazání HN,seřízení mechanismu signalizace konce lana,kontrola palce ukladače lana, odstranění koroze,výměnu pryž.ochran potrubí a hadic,oprava přítláčné kladky lana ,opravu ukončení lana,kontrola stavu lana, zpětnou montáž hydrogenerátorů,zpětnou montáž HN do vozidla (důvod, zajištění potřebných parametrů hydraulických převodníků, zajištění těsnosti, správné funkce ukladače lana, výměnu rezavých lamel a pružin brzdy HN). Výměna lana HN. Seřízení tlaku a procentuálního ukazatele v četné opravy oka lana, nutno provést se starým lanem z důvodu umrtvení nového lana. Lano se umrtvuje po určitou dobu určitými tlaky. Tyto z důvodu nefunkční pohonné jednotky nebylo možné seřídit v rámci defektace.	POUZDRO - 2 ks	1183-69-0123							
		O-KROUŽEK 23X2,5 - 5 ks								
		KROUŽEK 125X3 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		TĚSNĚNÍ - 1 ks	1181-58-0212							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 30X36 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 20X24 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		KROUŽEK 65X2 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 145X130 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 110X3 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 155X140 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 14X2 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 165X150 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 150X135 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 28X20 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 50X40 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
		LAMELA VENKOVNÍ - 5 ks	0019-85-227							
		LAMELA VNITŘNÍ - 6 ks	0019-85-377							
		PRUŽINA 80X32X3X6 - 6 ks	26 063							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 10 ks	DHP 404 766							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 27X32 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		PŘÍPOJKA PŘIMÁ JS 20 - 2 ks	DHP 403 015							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 10 ks	DHP 404 765							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 14X18 - 2 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 10X14 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 3 ks	DHP 404 765							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 3 ks	DHP 404 766							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 1 ks	DHP 404 809							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 1 ks	DHP 404 810							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 27X32 - 20 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 2 ks	DHP 404 766							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 30 ks	DHP 406 481							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 33X39 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 20 ks	OR - 6-1,5							
		KROUŽEK 14X2 - 10 ks	ČSN 02 9281.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 24X30 - 10 ks	ČSN 02 9312.2							
		KROUŽEK 110X3 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 120X3 - 10 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 80X3 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 10 ks	DHP 404 765							
		převodový olej PP-80 -20L	80w-90							
		mazivo grafitové G3 -3KG	xxx							
		technický benzin -20L	xxx							
		plastické mazivo multifak EP2 - 3,5kg	xxx							
		spotřební materiál-lěsnivo, čisticí materiál, spojovací materiál	xxx							
65	oprava cívkové soupravy-zahrnuje demontáž z nákladové plošiny,opravu vedení lan,přetěsnění převodovky , kontrolu brzdy,demontáž HM a přípravu k odeslání ke kontrole., výměnu řetězu ukladače, zpětná montáž HM,zpětná montáž cívkové soupravy na nákl. plošinu	lěsníci materiál	xxx							
		KROUŽEK 32X24 - 2 ks	ČSN 02 9280.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 16X20 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 6X10 - 2 ks	ČSN 02 9310.2							
		KROUŽEK 28X20 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 34X2 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 180X3 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 100X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		RETĚZ 13-14 - 1 ks	1181-68-9156							
		SPOJOVACÍ ČLÁNEK 06 B-1 - 1 ks	ČSN 02 3311.3							
		PERO 8E7X7X20 - 2 ks	ČSN 02 2562							
66	oprava zadního háku-zahrnuje rozebrání,odstranění starého maziva,odstranění koroze,promazání,zpětná montáž důvod opravy - zajištění správné funkce	plastické mazivo-0,2kg	multifak EP2							
		spotřební materiál (čisticí)	xxx							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
67	oprava stropního pancíře nad navijákem-zahnuje demontáž kladky lana,demontáž vedení lana, promazání kladek,opravu závěsů příklopů, očištění koroze, prořezání závitů,zpětná montáž	plastické mazivo-0,2kg	multifak EP2							
	odstranění koroze, zajištění funkcí pancíře	spotřební materiál (čističí)	xxx							
68	oprava příklopu řidiče-zahnuje rozebrání, odstranění koroze,promazání ,zpětná montáž, důvod opravy - zabezpečit pohyblivost a těsnost.	plastické mazivo-0,1kg	multifak EP2							
		spotřební materiál (čističí)	xxx							
69	oprava výložníku jeřábu-zahnuje demontáž ramene jeřábu,kontrolu dotažení šroubů ozubeného ložiska otoče jeřábu, přetěsnění převodu zdvihacího zařízení háku,opravu brzdy ZZH, výměnu samomazných pouzder ramene jeřábu,promazání ložisek a kladek jeřábu,výměnu ložiska háku jeřábu,demontáž, očištění a promazání funkčních ploch teleskopu,odstranění koroze, demontáž a přípravu přímočarého hydromotoru teleskopu a přímočarých hydromotorů výložníku, demontáž hydromotoru háku jeřábu, zpětná montáž výložníku do celku a montáž na vozidlo. důvod opravy: výměna hadic otoče jeřábu, zabezpečení těsnosti, správné pohyblivosti a funkcí jeřábu	TESNÍČÍ KROUŽEK 22X27 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
	TESNÍČÍ KROUŽEK 10X14 - 5 ks	ČSN 02 9310.2								
	TESNÍČÍ KROUŽEK 6X10 - 10 ks	ČSN 02 9310.2								
	ŠROUB M6X10 - 4 ks	HVC 10-3-0011								
	LOŽISKO 51318 - 1 ks	ČSN 02 4730								
	KROUŽEK 125X3 - 2 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 210X5 - 2 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 120X3 - 2 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 170X3 - 2 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 80X70 - 2 ks	ČSN 02 9280.2								
	KROUŽEK 90X80 - 2 ks	ČSN 02 9280.2								
	KROUŽEK 155X140 - 2 ks	ČSN 02 9280.2								
	TESNÍČÍ KROUŽEK 10X14 - 5 ks	ČSN 02 9310.2								
	KROUŽEK 44X36 - 10 ks	ČSN 02 9280.9								
	TESNÍČÍ KROUŽEK 20X24 - 15 ks	ČSN 02 9310.2								
	KROUŽEK 30X22 - 5 ks	ČSN 02 9280.9								
	KROUŽEK 28X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 18X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 12X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 26X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 50X3 - 5 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 26X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9								
	TESNÍČÍ KROUŽEK 18X22 - 10 ks	ČSN 02 9310.2								
	TESNÍČÍ KROUŽEK 13X17 - 10 ks	ČSN 02 9310.2								
	KROUŽEK 10X6 - 5 ks	ČSN 02 9280.9								
	KROUŽEK 30X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9								
	KROUŽEK 18X14 - 5 ks	ČSN 02 9280.9								
	KROUŽEK 36X28 - 2 ks	ČSN 02 9280.2								
	TESNÍČÍ KROUŽEK 42X49 - 5 ks	ČSN 02 9310.2								
	LAMELA VENKOVNÍ - 3 ks	0019-85-227								
	LAMELA VNITŘNÍ - 4 ks	0019-85-377								
	PRUŽINA 80X32X3X6 - 4 ks	26 063								

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
70	oprava otoče jeřábu-zahmje demontáž otoče z vozidla, demontáž potrubí,hydr.rozvodu a prvků ,demontáž hydromotoru otoče,demontáž elektroinstalace, přetěsnění vika otoče, odstranění koroze a promazání čepů přímočarých motorů výložníku,promazání ozubeného věnce otoče, oprava brzdy otoče, zpětná montáž otoče do celku a montáž na vozidlo důvod opravy - zajištění funkcí otoče a brzdy otoče	KROUŽEK 140X3 - 5 ks KROUŽEK 125X3 - 5 ks KROUŽEK 170X3 - 5 ks KROUŽEK 80X70 - 2 ks KROUŽEK 155X140 - 2 ks PODLOŽKA 8,4 8,4 - 30 ks PODLOŽKA 8 8 - 30 ks ŠROUB M8X16 M8X16 - 30 ks PERO 10H9X8X50 - 2 ks LAMELA VENKOVNÍ - 3 ks LAMELA VNITŘNÍ - 4 ks PRUŽINA 80X32X3X6 - 4 ks	ČSN 02 9281.9 ČSN 02 9281.9 ČSN 02 9281.9 ČSN 02 9280.2 ČSN 02 9280.2 ČSN 02 1702.15 ČSN 02 1740.02 ČSN 02 1103.25 xxx 0019-85-227 0019-85-377 ČSN 02 2562							
71	přetěsnění hydraulických prvků nástavby z důvodu uniku provozní náplně - jedná se o následující: rotační rozvod, čepové rozvody - 4x, ventily nouzového spouštění- 2x, blok výložníku, řídicí blok, rotační rozvod přímočarých motorů radlice, radlice-2x, blok háku, dvouvětňový ventil DPV 20l, rozvaděč k ventilu DPV 20l, rozvodový blok, deska úplná + rozvaděče, řídicí blok + rozvaděče, blok navijáku, blokování odvíjení, blok proplachu. Servisní úkon zahrnuje demontáž, přetěsnění a zpětnou montáž. Důvod opravy - přetěsnění a vyčištění řídicích prvků z důvodu obnovení funkčnosti a těsnosti. Řízený zpětný ventil 2 ks řešen opravou v KOO (fi. BKK,a.s)	TESNÍCÍ KROUŽEK 22X27 - 14 ks KROUŽEK 8X4 - 1 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 27X32 - 1 ks KROUŽEK 26X3 - 2 ks KROUŽEK 12X2 - 5 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 12X16 - 4 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 10X14 - 2 ks KROUŽEK 26X2 - 1 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 30X36 - 4 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 12X16 - 2 ks KROUŽEK 26X2 - 4 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 16X20 - 3 ks KROUŽEK 28X2 - 3 ks KROUŽEK 32X24 - 1 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 20X24 - 2 ks KROUŽEK 14X2 - 2 ks TESNÍCÍ KROUŽEK - 4 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 22X27 - 40 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 26X2 - 5 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 12X16 - 20 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 22X27 - 3 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 16X20 - 10 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 12X16 - 6 ks KROUŽEK 26X3 - 6 ks KROUŽEK 12X2 - 15 ks KROUŽEK 30X2 - 4 ks KROUŽEK 8X4 - 2 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 14X10 - 2 ks KROUŽEK 6X2 - 5 ks KROUŽEK 20X16 - 4 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 10X14 - 7 ks TESNÍCÍ KROUŽEK 20X24 - 3 ks KROUŽEK 18X3 - 2 ks KROUŽEK 9X2 - 4 ks	ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9280.9 ČSN 02 9310.2 TGL 6365 TGL 6365 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 94.72 9952 ČSN 02 9281.9 9944 ČSN 02 9281.9 ČSN 02 9280.9 9942 ČSN 02 9281.9 OR - 6-1,5 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9281.9 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 TGL 6365 TGL 6365 ČSN 02 9281.9 ČSN 02 9280.9 ČSN 02 9281.9 ČSN 02 9280.9 ČSN 02 9310.2 ČSN 02 9310.2 TGL 6365 TGL 6365							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
		KROUŽEK 12X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 14X2 - 20 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 16X2 - 20 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 8X2 - 20 ks	ČSN 02 9281.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 22X27 - 30 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 10X14 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 12X16 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 27X32 - 20 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 16X20 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		ŠROUB M12X50 - 4 ks	ČSN 02 1143.52							
		KROUŽEK 85X75 - 10 ks	ČSN 02 9280.9							
		KROUŽEK 20X16 - 10 ks	ČSN 02 9280.9							
		KROUŽEK 145X130 - 5 ks	ČSN 02 9280.9							
		KROUŽEK 18X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 70X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 130X3 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 190X3 - 2 ks	ČSN 02 9281.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 16X20 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 22X27 - 20 ks	ČSN 02 9310.2							
		KROUŽEK 44X36 - 10 ks	ČSN 02 9280.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 10X14 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 16X20 - 20 ks	ČSN 02 9310.2							
		KROUŽEK 6X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 36X28 - 5 ks	ČSN 02 9280.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 42X49 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 12X16 - 20 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 22X27 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 30X36 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 12X16 - 10 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 22X27 - 6 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 12X16 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		KROUŽEK 20X16 - 5 ks	ČSN 02 9280.9							
		KROUŽEK 30X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 8X4 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 10X14 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		KROUŽEK 12X8 - 5 ks	ČSN 02 9280.9							
		KROUŽEK 6X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 20X24 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		TESNÍČÍ KROUŽEK 10X14 - 5 ks	ČSN 02 9310.2							
		KROUŽEK 28X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 14X10 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 6X2 - 5 ks	ČSN 02 9281.9							
		KROUŽEK 32X24 - 5 ks	ČSN 02 9280.9							
		TESNÍČÍ KROUŽEK - 1 ks	DHP 406 481							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
72	defektační a následná oprava hydraulických agregátů nástavby-jedná se o přímočaré motory radlice-2ks, přímočarý motor teleskopu výškového, hydrogenerátor ovládacích tlaků-AC12.01.PA, hydromotor pohonu nástavby A2M63 REXROTH, hydromotor otoče-AM 20.01 AAM, hydromotor pomocného navijáku-AM16.01.AEA, hydromotor cívkové soupravy-AM16.01 AEA, hydromotor háku jeřábu-AM 20.01.AAM, hydromotor HN-OM-V23(2ks)-včetně filtrů hydrogenerátoru pohonu jeřábu-SPV 20, hydrogenerátoru pohonu háku jeřábu SPV 23 (u tohoto agregátu řešen vyšší rozsah v dodatku bod. č.98). Zahnuje demontáž šroubení, čištění, zaslepení otvorů, přípravu pro odeslání do KOO. Realizace servisní opravy řešena v KOO (fi. PKS servis Ostrava, KARLA hydraulics, s.r.o., H.P. servis hydraulika s.r.o.). Původní cena 750.000,- Kč upravena dle faktur subdodavatelů. KOO fa PK servis - 138.513,69 Kč bez DPH.	spotřební materiál-čisticí, balící prostředky	xxx							
73	kontrola seřízení předepínacího ventilu H19, odporového vysilače tlaku VSR 40, spínače SS-2-250-02-zahnuje demontáž, kontrolu na zkušebním zařízení, zpětnou montáž Důvod - ověření parametrů před zpětnou montáží.	xxx	xxx							
74	kontrola stavu a očištění lan nad rámec ZDU6 - zahrnuje ruční vymotání lan z důvodu nefunkčního pohonu nástavby - lano HN, které bude vyměněno za nové, lano CS, lano jeřábu, lano PN, ruční čištění a zpětné navinutí Důvod - lano HN špinavé a krátké, lano jeřábu znečištěno, ostatní - kontrola stavu lan.	OC.LANO 28,0 35Wx7 HERKULES 1770 B, pozinkované, intenzivně mazané, vícepramenné, Fmin.= 499kN -225m elaskon star 3 - 6kg	xxx xxx							
75	oprava elektroinstalace nástavby a navijáku - opravy poškozených konektorů a izolací, kontrola el.funkcí	spotřební elektromateriál	xxx							
76	mytí a čištění korby, demontovaných skupin a ostatních drobných celků nad rámec ZDU6	čistič HDD -30L	xxx							
77	ruční opravy nátěrů agregátů a hydraulických prvků	spotřební materiál, barvy	xxx							
78	oživení hydraulického systému nástavby - zahrnuje doplnění provozních náplní, seřízení pojistných ventilů, spuštění systému, odvědušnění systému, seřízení ovládacích tlaků, odstranění úniků	převodový olej PP-80 -5L mazivo grafitové G3 -3KG technický benzin -10L plastické mazivo multifak EP2 - 3,5kg spotřební materiál - těsnivo, čisticí materiál, spojovací materiál	80w-90 MP-G3 xxx xxx xxx							
79	provedení funkční zkoušky nástavby a hl. navijáku včetně tahové zkoušky, odstranění závad, doseřízení parametrů, provedení revizní zkoušky a vystavení protokolu o revizi nástavby	pohonné hmoty -150L (PHM z limitu techniky od AČR poskytnuto pro opravu)	xxx							
80	dokompletace vozidla-montáž nákladové plošiny, zakrytování	xxx	xxx							
81	výměna poškozené krytky (manžety) na kloubu osvětlovací lampy OU3-GK	KRYTKA - 1 ks	8DK-770-387							
82	oprava lakování vnitřních demontovaných dílů: Dostupné části interiéru, zdvihací zařízení, soubor drobných dílů příslušenství nástavby	POVRCHOVÝ NATER (SEDA) U2056/1100 - 12,3kg NATER VRCHNI (BILA) U2056/1000 - 8,7 kg Tužidlo U7002/0000 - 5,25 kg Ředidlo U 6002- 3,2 l	7401021020900 7401059001500 246332002500 246435259800							
83	poškozené čepy zajištění vahadel - zahrnuje výrobu nových čepů a montáž - 3ks	spotřební hutní materiál	xxx							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
84	defektace potrubí z důvodu poškozených závitů a dosedacích ploch. Případná kooperace + hodiny za KOO. Tento úkon nebyl v KOO (původní částka 15000) realizován, práce provedeny silami a prostředky VOP.	xxx	xxx							
85	oprava lakování vnějších demontovaných dílů: držáky nádrží a schránky, přední blatníky, zadní blatníky, držáky kanystrů a sudů, kryty světel, kryt motorového prostoru zadní + přední, pístnice, radlice s držáky, vodící kladky, výstrojivé bedny a další díly.	Star TN 75 - 16,8 kg S 2008 - SYNOREX - 16,3 kg S 6011 - Tužidlo - 4 kg S 6010 - Ředidlo - 8,4 l S 2320 - EPAX - 18,2 kg S 7302 - Tužidlo - 3 kg S 6300 - Ředidlo - 6,8 l U 2500 - ARMY, 5330 - 25,4 kg U 7001 - Tužidlo - 5,1 kg U 6002 - Ředidlo - 1l, 7,7 l BARVA S 2013/4400 - 2,3 kg BARVA S 2013/6200 - 2,2 kg	264107013800 246221066000 246421254400 246421254300 246231004800 246433258900 246431255300 246235195000 246332001900 246435259800 246221070600 246221072600							
86	provedení jízdní zkoušky za účelem ověření funkce podvozku v délce 10km, očištění vozidla po zkušební jízdě	pohonné hmoty -150L (PHM z limitu techniky od AČR poskytnuto pro opravu)	xxx							
87	provedení "proufouknutí" trubek PPZ v motorovém prostoru a vyčištění trysek, kontrola provozuschopnosti systému PPZ nad rámec ZDU6.	xxx	xxx							
88	provedení roční kontroly provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky 246/2001 Sb (o protipožární prevenci, par. 7) a zpracování protokolu o provozuschopnosti	xxx	xxx							
89	náklady spojené se zakázkou - operativní výroba a oprava drobných dílců v KOO (Galmat). KOO fa Galmat - původní cena 15.000 Kč ponížena dle faktury subdodavatele.	díly dle nálezů, spotřební materiál	xxx							
90	předání techniky OKK za účasti ZSOJ, zkušební jízda, předání odbytu	xxx	xxx							
91	náklady na přepravu BVIS - 2x343x16,0 (přepravu zabezpečuje LPP)	v souladu s RD 175110187, příl. 2	xxx							
92	náklady na přepravu dílů a komponent v KOO - neřešeno, nefakturováno	xxx	xxx							
CELKEM běžná oprava			xxx							
Celkem běžná oprava + ZDÚ 6			xxx							

Poznámka: cena opravy v KOO u položek č. 2, 3, 15, 17, 24, 25, 27, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 71, 72, 89 je fakturována dle skutečných nákladů v souladu s fakturou poddodavatele.

Pol. 51 - bude zohledněno v konečném rozsahu dle skutečných nákladů na opravu dle fakturace subdodavatelem.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------	---	--	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Dodatek č. 1

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)							
93	oprava vodní pumpy PJ	gufero - 1ks	1011-592							
		kroužek - 1ks	1011-090							
		gufero - 1ks	1011-589							
		méděné těsnění - 10 ks	1011-807							
		o-kroužek - 2 ks	1024-002							
		o-kroužek - 8 ks	1024-003							
		o-kroužek - 2 ks	1024-004							
		ploché těsnění - 1 ks	1011-059							
94	oprava řídicí jednotky kamerového studia	KONDENZATOR 100N/SMD1206-13ks	/12061C104KAT2A							
		KONDENZATOR TANTAL.SMD-2ks	/CTS 33M/20V D							
		KONDENZATOR-1ks	/CTS 10M/16V A							
		KONDENZATOR TANTAL.SMD-5ks	/CTS 1M/16V							
		KONDENZATOR 22P/SMD1206-2ks	/C1206C220J5GAC							
		KONDENZATOR 470M-1ks	/35ZLH470M							
		KONDENZATOR-1ks	/E100M/25VA							
		KONDENZATOR 1301812RL-1ks	/330NF							
		DIODA 1N5818-1ks	/223-055							
		DIODA ZENER. 1W 15V-4ks	/1617743							
		DIODA SCHOTTKY-6ks	/TMMBAT46							
		DIODA ZENEROVA-2ks	/BZV55C2.7 SMD							
		DIODA 1N4007 SMD-1ks	/917-005							
		TRANSIL BZW 06-28-1ks	/222-005							
		DIODA TRANSIL-9ks	/P6SMBJ58CA-DIO							
		DIODA BZX85V030-1ks	/222-065							
		FASTON KOLIK 2.8-20ks	/427920							
		KONEKTOR PSH02-06P -1ks	/800-101							
		KONEKTOR FASTON LS1537-2ks	/4.8X0.8/90 DPS/899-015							
		TLUMIVKA 100UH-1ks	/611-095							
		TRANZISTOR IRF4905-4ks	/213-170							
		TRANZISTOR BC817-25 SOT-4ks	/912-006							
		ODPOR 0.125W-3ks	/RR+100R SMD							
		ODPOR-6ks	/RR+75R							
		ODPOR-4ks	/RR+200R							
		ODPOR R1206 100K 5%-4ks	/RR+100K SMD/900-003							
		ODPOR 0.25W-9ks	/RR+10K SMD							
		ODPOR R1206 3K3 1%-4ks	/RR+3K3 1% SMD/900-185							
		ODPOR-2ks	/RR+1K 1%							
		ODPOR-1ks	/RR 3R3							
		OBVOD INTEGROVANY-1ks	/MAX4392ESA							
		OBVOD INTEGROVANY-1ks	/LT1173CS8-5							
		OBVOD INTEGROVANY-1ks	/MAX4359EWG							
		OBVOD INTEGROVANY-1ks	/ATTINY 2313-20PU							
STABILIZATOR PLASTOVY-1ks	/7805									

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
		KRYSTAL-1ks	/Q 8MHZ							
		PATICE PRECIZNI 20PIN-1ks	/DIL20PZ							
		OBVOD INTEGROVANY-1ks	/MAX4359EAX+							
		spotřební elektroinstalační materiál	xxx							
95	aktualizace SW řídicí jednotky motoru - doplnění úkonu bodu č.12 nabídky	xxx	xxx							
96	defekce a následná oprava radiostanice RF13 č.v.200.10.20S a jednotky centralní VICM č.v.101.27C v KOO (MESIT) - zahrnuje demontáž dílů z tanku, přípravu pro odeslání do KOO, zpětnou montáž po opravě a vyzkoušení funkce	xxx	xxx							
97	oprava čalounění sedadla velitele-zahrnuje demontáž, montáž do tanku, opravu čalounění	čalounický materiál	xxx							
98	navazuje na bod. č. 72 nabídky. Oprava servomotoru hydrogenerátoru SPV 23 v KOO (PKS servis Ostrava) - zahrnuje demontáž vypuštění hydraulické náplně nástavby, demontáž hydrogenerátoru SPV20 a SPV 23 ,částečnou dem. hydr. hadic a potrubí, odeslání hydrogenerátoru SPV 23 do KOO (PKS servis) k opravě, zpětnou montáž, doplnění hydraulického oleje nástavby	spotřební materiál (čistící)	xxx							
99	oprava hydraulického potrubí v prostoru ventilového bloku navijáku a háku jeřábu-zahrnuje vypuštění hydr.kapaliny, demontáž potrubí, opravu potrubí,zpětnou montáž potrubí,přetěsnění ostatních prvků potrubí(průtokové šrouby) doplnění hydraulické kapaliny, tlakovou zkoušku	hydraulický olej - 80L	OH-HV46							
		spotřební materiál (těsnivo, čisticí prostředky, záměčnický materiál)	xxx							
100	generální oprava náhonu tachogenerátoru v KOO (Seimex) -zahrnuje demontáž, přípravu pro odeslání do KOO, zpětnou montáž	xxx	xxx							
101	oprava redukčního ventilu JC 600 v KOO (fi. GCE) - doplnění úkonů KOO k bodu č. 31 nabídky	xxx	xxx							
102	oprava pouzder pro uchycení radlice-demontáž,oprava kluzných ploch, zpětná montáž	spotřební materiál								
103	odstranění netěsnosti hydr.potrubí okruhu radlice(levá pístnice radlice) a okruhu hydr. nádrže	spotřební těsnící materiál								
104	Oprava diagnostické jednotky DDU v KOO (LPP Praha) - zahrnuje D+M, zkouška funkce	xxx	xxx							
105	oprava tlačné hlavice na přední radlici nad rámeč bodu č.58 - zahrnuje demontáž tažné hlavy, výrobu a montáž poškozených dílů, montáž na vozidlo,jakování dílu na vozidle	axiální kroužek-1ks	10WC80							
		kluzné pouzdro-2ks	B20-10070KX22							
		kroužek 140x2 -1ks	ČSN 02 9281.2							
		kroužek 100x5 -1ks	ČSN 02 9281.2							
		pouzdro -1ks	VT7210.88.1017							
		U 2500 - ARMY, 5330 - 0,2 kg	246235195000							
		U 7001 - Tužidlo - 0,1 kg	246332001900							
		U 6002 - Ředidlo - 1l, 0,2 l	246435259800							
		S 2008 - SYNOREX - 0,2 kg	246221066000							
CELKEM práce dodatek č. 1										
CELKEM ZDU6, běžná oprava + dodatek č. 1										

Poznámka: cena opravy v KOO u položek č. 98, 100,101 je fakturována dle skutečných nákladů v souladu s fakturou poddodavatele.

Pol. 96,104 - bude zohledněno v konečném rozsahu dle skutečných nákladů na opravu dle fakturace subdodavatelem.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.