



Kancelář prezidenta republiky

V Praze 11. prosince 2015

Vyřizuje:xxxxxxxxxxxxxx., tel.: xxxxxxxxxx

Odbor památkové péce Kanceláře prezidenta republiky jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 14, odst. 1 a 3, § 43, odst. 1 písm. a) a § 43a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 114/1993 Sb. o Kanceláři prezidenta republiky a ve smyslu ustanovení § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb. o chráněném areálu Pražského hradu

vydává

závazné památkové stanovisko

k projektové dokumentaci Oprava objektu č. p. 51 - Lví dvůr, Pražský hrad

Projektovou dokumentaci Oprava objektu č. p. 51 - Lví dvůr, Pražský hrad (projekt pro stavební povolení) vypracoval Prokon atelier v květnu 2015. Projekt řeší celkovou opravu průčelí včetně repase výplní otvorů, opravu krovu a střechy včetně výměny prejzové krytiny, stavební úpravy menšího rozsahu (změny dispozice bytu ve 2. nadzemním podlaží, zřízení vstupního otvoru na terasu ze stávajícího okna ve 2. nadzemním podlaží, vestavbu nového schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím v místě stávajícího atria se stromem, zvětšení rozsahu zasklené části terasy), opravu dlažby dvora a kašny. Dále je navržena výměna dožilých inženýrských sítí a vnitřních rozvodů, výměna systému vzduchotechniky, výměna a doplnění technologických zařízení, opravy podlah. Součástí projektu není část užívaná jako bistro, která opravou prošla v nedávné době.

Z hlediska památkové péče je realizace opravy podle předložené dokumentace přípustná při splnění následujících podmínek:

Při stavebních úpravách a obnově povrchů budou používány tradiční postupy a tradiční materiály (omítky i nátěry na vápenné bázi). Případné tesařské opravy krovu musejí být provedeny řemeslně odborně, s využitím tesařských spojů a s vysokou přesností.

Navržené řešení tras všech rozvodů je třeba považovat za pouze orientační. Musí být upřesněno na místě podle výsledků průzkumu stávajících tras, na něž projekt odkazuje. Trasy slaboproudých rozvodů nejsou v projektu vyznačeny a bude třeba je v dalším stupni dokumentace dořešit a projednat, a to zejména z hlediska památkové péče. Vzhledem k požadavku co nejméně narušit historické konstrukce a povrchy lze předpokládat, že bude nutné vést některé rozvody společnými trasami nebo koordinovat tak, aby nedošlo k jejich kolizi.

119 08 Praha - Hrad, česká republika

tel.: +420 224 371 111, fax: +420 224 373 300

V žádném případě nelze instalovat čidlo EPS na renesanční klenbu s nástěnnou malbou, a to ani v případě, že bude napojeno bezdrátově. Protipožární ochranu v dané místnosti je nutno vyřešit jiným způsobem. Opravu trhlinek v této klenbě (viz technická zpráva) je možné svěřit pouze restaurátorovi s příslušnou licenci.

Veškeré zásahy do terénu, případně do klenebních zásypů je třeba v dostatečném předstihu projednat s příslušným archeologickým pracovištěm; z tohoto projednání vyplývá, jakou formu odborné archeologické asistence si zásah vyžádá.

Realizace opravy vyžaduje ohleduplný přístup vylučující poškození historicky cenného objektu. Příprava i vlastní stavební práce budou prováděny pod památkovým dohledem. Všechny případné dodatky, doplňky či změny oproti projektové dokumentaci je nezbytné projednat s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky v dostatečném předstihu.

XXXXXXXXXXXXX
ředitelka Odboru památkové péče
Kancelář prezidenta republiky

Správa Pražského hradu
119 08 Praha I -Hrad