

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 18. listopadu 2020 15:46
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Oprava 6H6 8607, PU: 7570059

Dobrý den,

Níže Vám zasíláme cenu za opravu vozu Škoda Yeti SPZ: 6H6 8607, p. Marhoun.

Na vozidle byla provedena výměna PŘ. NÁRAZNÍK, PŘ.BLATNÍK, PŘ.SKLO, PŘ.VÍKO, SVĚTLOMET P KPL, karosářské práce, lakování, oprava BLATNÍK PŘ.L., ZÁVĚS P PŘ -VÍKA, KRYT CHLADIČE H, VZDUCHOVOD PŘ., ZÁVĚS L PŘ-VÍKA, RÁM MASKY PŘ, ODVOD VODY P P

Cena celkem: **89.597,18 Kč vč. DPH.**

Prosíme Vás o zaslání objednávky.

Níže Vám zasíláme cenu za podběh plastový Škoda Yeti SPZ: 6H6 8607, p. Marhoun.

Cena celkem: **733,87 Kč vč. DPH.**

Prosíme Vás o zaslání objednávky.

Zapůjčení náhradního vozu 13 dní.

Cena celkem: **10.311,62 Kč vč. DPH.**

Prosíme Vás o zaslání objednávky.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

[REDACTED]



Bez virů. www.avast.com