

**Technická specifikace a cena kancelářských VZT zařízení - Jižní Čechy**

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požár. klapky počet ks	Filtr / řemen	Adresa umístění jednotky	Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
1	Janka Radotín	JKL-4	1	BK 1274444	1998	5	G4 : 402x592x360 2 ks G4 : 287x592x360 2 ks	pošta Podskalská 601, 386 01 Strakonice		2	2 000,00
2	Kovona Karviná	IVMO3	2	nečitelné	1996	6	8m2 filtrační tkanina	pošta + depo U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor		2	2 000,00
3	WARMERUCKGE	TERNO 315k	3	nečitelné	1996	9	462x275x330	pošta + depo U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor		2	2 000,00
4	WARMERUCKGE	FRIVENT	7	nečitelné	1996	23	462x275x330	pošta + depo U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor		2	2 000,00
5	GEA KLIMA	ATP1505	2	nečitelné	2007	2	G4 : 897x287x360 4 ks	pošta + depo Žižkova třída 270/2, 397 01 Písek		2	2 000,00
6	Janka Radotín	KLM10	1	20129986/A HV	2007	4	G4 : 897x287x360 2 ks	pošta + depo Žižkova třída 270/2, 397 01 Písek		2	2 000,00
7	Vzduchotechnika pro část budovy	nelze zjistit	1	nezjištěno	nezjištěno	3	nezjištěno	pošta tř. Čs. armády 582/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí		2	2 000,00
8	KOMFOVENT	RECU-700HE-L-EC-C3	1	3622GO	2016	nezjištěno	2xrámečkový filtr 400X235X46/M5	pošta Svatovítské nám.126, 393 01 Pelhřimov		2	2 000,00
9	REMAK	AERO MASTER XP	1	XPAP004ZS ORLL-SO	2016	nezjištěno	2xrámečkový filtr 544X492X96/M5	pošta Svatovítské nám.126, 393 01 Pelhřimov		2	2 000,00