

Technická specifikace a cena VZT zařízení pro velké provozovny - Severní Čechy

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/ řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Poznámka	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
1	Janka Radotín	KLM16	1	20066485	2004	6	XPA 1850 1850 2x XPA	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 680,00
2	Janka Radotín	KLM02	1	20066499	2004	3	AVX 13-950 La SF	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	960,00
3	Janka Radotín	KLM06	1	20066579	2004	4	XPA 1060 XPA1180	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 080,00
4	Janka Radotín	KLM06	1	20066505	2004	4	XPA 1180 1x	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 080,00
5	Janka Radotín	KLM08	1	20060570	2004	4	Xpa 1180 AVX 13 1200 La SF	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 080,00
6	Janka Radotín	KLM06	1	20112715	2006	2	XPA 1180 XPA 900	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	840,00
7	Janka Radotín	KLM02	1	20110074	2006	5	XPA 900	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 200,00
8	Janka Radotín	KLM06	1	20090228	2006	2	XPA 1150 XPA 1150	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	840,00
9	Janka Radotín	KLM12	1	20066510	2004	6	XPA 1700 XPA 1550 2x	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 680,00
10	Vz Horušovany	ET 4000	1	990807	1999	18	SPZ 987 LW/1000 La 2x 1187 LW/1200 La 2x	Pošta	Masarykova 3120/34, Ústí nad Labem	není v záruce	2		2 760,00
11	Vz Horušovany	ET 1600	1	990808	1999	18	SPZ 912LW/925 La 1x 850 LW/863 La 1x	Pošta	Masarykova 3120/34, Ústí nad Labem	není v záruce	2		2 760,00
12	Janka Radotín	SKJ 40	1	760002	1987	0	A 1310 lw 13x12804 1x XPA 1282 1x	Depo	Moskevská 5, Most	není v záruce	2		1 440,00
13	Janka Radotín	SKJ 80	1	760001	1987	0	C3050lw 22x3000l 5x nečitelné 3x	Depo	Moskevská 5, Most	není v záruce	2		2 640,00
14	Aero Master	NT 40	1	106441	2004	1	Filtr kapsový 695x395x420	Depo	Dělnická 34, Most	není v záruce	2		1 560,00
15	VTS Group	VENTUS VS 10/15	1	811105301 000005	2006	0	Filtr 575x285x50 2x	Pošta	Vrchlického 830, 460 14 Liberec 14	není v záruce	2		960,00
16	VTS Clima	VP-P CLIMA TOP	1	12549	2002	0	SPZ 887lp/900la	Dopravní středisko	České mládeže 472, Liberec	není v záruce	2		960,00

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/ řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Poznámka	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
17	ATREA s.r.o.	DUPLEX 7000 TC THF	1	84	2003	7	Filtr 335x335x360	Pošta	Nám.Dr.E.Beneše 559/28, Liberec	není v záruce	2		1 440,00
18	ATREA s.r.o.	DULEXT 1800 GT	1	111	2003	3	Filtrační rouno 2 m2	Pošta	Nám.Dr.E.Beneše 559/28, Liberec	není v záruce	2		960,00
19	ATREA s.r.o.	DULEXT 1800 GT	1	112	2003	3	Filtrační rouno 2 m2	Pošta	Nám.Dr.E.Beneše 559/28, Liberec	není v záruce	2		960,00
20	Janka Radotín	KLM 10	1	20239098	2013	0	XPZ 1337/3vx530 XPZ1237/3vx487	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	960,00
21	Janka Radotín	KLM 06	1	AHU 0056	2013	0	XPZ 1162/3vx459 2x	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	600,00
22	Janka Radotín	KLM 10	1	20239003	2013	4	XPZ1287/3vx508 XPA1782	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 440,00
23	Janka Radotín	KLM 16	1	20239062	2013	3	XPA 2000 XPA 1950	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 320,00
24	Janka Radotín	KLM 06	1	20238986	2013	4	XPZ 1060/3vx419 XPZ1077/3vx419	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 080,00
25	Janka Radotín	KLM 08	1	20239028	2013	0	XPZ 1237/3vx487 1262/3vx498	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	600,00
26	Janka Radotín	KLM 10	1	20239066	2013	2	Hřidel	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 080,00
27	Janka Radotín	KLM 08	1	20239021	2013	6	XPZ 1262/3vx 498 1x XPZ12373vx487 1x	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 320,00
28	ALTEKO	HN 32 UPA2AC	9	nezjištěno	2012	nezjištěno	bez filtru a řemenu	Depo	ul. Česká 3325, Česká Lípa	není v záruce	2		3 780,00
29	ALTEKO	dveř.clona	7	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	bez filtru a řemenu	Depo	ul. Česká 3325, Česká Lípa	není v záruce	2		2 940,00
30	VSM Teplice	dveč.clona	6	nezjištěno	nezjištěno	1	bez filtru a řemenu	Depo	Průmyslová 2444/10 Lovosice	není v záruce	2		2 640,00
31	Soler&Palau	RMR DC 1800AH	1	0015/2013	2013	0	Filtr kazetový 395x495x48	Doepo	Hilšerova 1451, Mladá Boleslav	není v záruce	2		600,00
32	Humisteam Xplus	zvlhčovač	1	A011918	2012	0	bez filtru a řemenu	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 512,00

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Poznámka	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
33	Defensor Mk 5	parní zvlhčovač	1	nezjištěno	nezjištěno	0	bez filtru a řemenu	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem	není v záruce	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 512,00
34	Univent	TD 2000	1	není	2013	0	Filtrační rouno 2,5 m2	Pošta	Zahradní 5305, Chomutov	není v záruce	2		240,00