

Technická specifikace a cena KLIMA zařízení pro velké provozovny - Jižní Morava

Pol. č.	Vnitřní jednotka				Venkovní jednotka				Chladivo		Filtiry	Adresa umístění jednotky		Záruk a do (v případě, že	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
	Výrobce	Typ	Počet	robní číslo	Výrobce	Typ	Počet	robní číslo	Typ	Množství v kg						
1	DAIKIN	FXAQ40MAVE	E002310	1	DAIKIN	VRV III - S	1600002	1	R410a	4	-	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno Budova C		1	3 890,00
	DAIKIN	FXAQ40MAVE	E002334	1												
	DAIKIN	FXAQ40MAVE	E002304	1												
	DAIKIN	FXAQ40MAVE	E002144	1												
2	DAIKIN	FHQ100BVV1B	E000958	1	DAIKIN	RR RR100B8W 1B	1601475	1	R410a	3,7	-	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno		1	1 200,00
3	DAIKIN	FTXS4232V1B	3046149	1	DAIKIN	RXS4232V1B	3026719	1	R410a	1,3	-	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno Budova C		1	1 200,00
6	DAIKIN	FTXS35CVMB9	4622192 (C140)	1	DAIKIN	NV RMXS140D 8V3B	1600201	1	R410a	5,1	-	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno Budova C		2	3 890,00
	DAIKIN	FTXS35CVMB9	4622193 (C141)	1												
	DAIKIN	FTXS35CVMB9	4622169 (C141)	1												
	DAIKIN	FTXS35CVMB9	4622743 (C136)	1												
	DAIKIN	FTXS35CVMB9	4622171 (C138)	1												
7	přímé chlazení VZT 50			není	DAIKIN	RP250B8W1	1600335	1	R407C	9,2	-	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno		1	1 440,00
8	přímé chlazení VZT 51			není	DAIKIN	RP250B8W2	1600332	1	R407C	9,2	-	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno		1	1 440,00
9	centrální chlazení VZT -H2O			není	CARRIER	30RA-160-VO924	12W613 106	1	R407C	2x 18,7	-	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno		3	6 000,00
10	centrální chlazení VZT -H2O			není	CARRIER	30RA-160-VO924	12W613 107	1	R407C	2x 18,7	-	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno		3	6 000,00
11	TRANE	WWCATA1TGW	-	15	CARRIER	30RA	12W613 143	1	R407C	13	filtrační návlak vnitřní j.15ks - 220x1000 - G4	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno		2	14 200,00
12	TRANE	WWCATA1TGW	-	4	CARRIER	30RA - 040	12W613139	1	R407C	10	-	SPU	Heršpická 875/6a, 655 02 Brno		2	2 960,00
13	LG	MS18AH	801KAAE00248	1	LG	FM56AH U33	nezjištěno	1	R410a	1,9	-	Pošta	nám.Míru 675 698 01 Veselí nad Moravou		1	1 800,00
	LG	MS18AH	801KABF00613	1												
	LG	MT24AH	812KAUU00046	1												
14	LG	MT18AH	905KAKN00165	1	LG	FM56AH U33	nezjištěno	1	R410a	1,9	-	Dvorana pošty	nám.Míru 675 698 01 Veselí nad Moravou		1	2 600,00
	LG	MT18AH	905KANY00071	1												
	LG	MS18AH	904KAKN00013	1												
	LG	MS18AH	801KAZK00093	1												
15	Panasonic	CS-A1870/KE	-	1	Panasonic	CU-A1870/KE	-	1	R410a	2,7	-	Depo Brno 72	Řípská 18 a, 627 00 Brno		1	1 200,00

Pol. č.	Vnitřní jednotka				Venkovní jednotka				Chladivo		Filtry	Adresa umístění jednotky		Záruk a do (v případě, že	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
	Výrobce	Typ	Počet	robní číslo	Výrobce	Typ	Počet	robní číslo	Typ	Množství v kg						
16	Panasonic	CS-A1873/KE	-	1	Panasonic	CU-A1873/KE	-	1	R410a	1,29	-	Depo Brno 72	Řípská 18 a, 627 00 Brno		1	1 200,00
17	TRANE	není	-	-	TRANE	CGA1505R22ECGA M150 RD00MAC	J0310302	1	R22	5,3 x2	-	Depo Brno 72	Řípská 18 a, 627 00 Brno		1	5 500,00
18	mitsubishi	MCF-C24UV	-	4	mitsubishi	MUCF-C24UV	-	4	R407C	1,85	-	Depo Brno 72	Řípská 18 a, 627 00 Brno		1	4 800,00
19	LG	P 18 EL	nezjištěno	1	LG	P18EL	511KAGS00799	1	R410a	1,15	-	Pošta	U Pošty 16, 625 00 Brno		1	1 200,00
20	Airwell	SX 15 N	nezjištěno	1	Airwell	GC 14 N 410 RC	nezjištěno	1	R410a	1,3	-	Pošta	U Pošty 16, 625 00 Brno		1	1 200,00
21	Airwell	SX 30 N	nezjištěno	2	Airwell	GCN 30 NRCT	nezjištěno	2	R410a	2,6	-	Pošta	U Pošty 16, 625 00 Brno		1	2 400,00
22	Airwell	GC 14 N 410 RC	nezjištěno	3	Airwell	GC 14 N 410 RC	nezjištěno	3	R410a	1,3	-	Pošta	U Pošty 16, 625 00 Brno		1	3 600,00
23	CARRIER	42 NQV 012 S	824 023 85	1	CARRIER	38 NYV 012 S	824 027 55	2	R410a	0,8	-	Pošta	Libušina třída 579/2, 623 00 Brno		1	2 400,00
24	CARRIER	42 NQV 012 S	824 023 74	1	CARRIER	38 NYV 012 S	821 005 00	2	R410a	1,3	-	Pošta	Libušina třída 579/2, 623 00 Brno		1	2 400,00
25	CARRIER	42 XPF 100	1608B18406	1	CARRIER	38 XPS 100 H7	04ATI21836	1	R410a	2,95	-	Pošta	Libušina třída 579/2, 623 00 Brno		1	1 200,00
26	LG	MV18AH	710KAED00020	1	LG	FM 56 AH	802KAMG00097	1	R410a	4,8	-	Pošta	Vlkova 4, 628 00 Brno		1	2 200,00
	LG	MV18AH	710KAED00019	1												
	LG	MV09AH	802KAQJ00172	1												
	LG	MV09AH	802KALC00632	1												
	LG	MV09AH	802KAYR00218	1												
27	LG	AMNH186VBAO	710KAED00020	1	LG	A9UW566FA3	nezjištěno	1	R410a	4,8	-	Pošta	Vlkova 4, 628 00 Brno		1	1 200,00
28	LG	MV09AH	802KAGS0023	1	LG	FM 19 AH	nezjištěno	1	R410a	1,65	-	Pošta	Vlkova 4, 628 00 Brno		1	1 476,00
	LG	MV 09 AH	nezjištěno	1												
29	LG	AMNH 096 VEO	802KAHG00217	1	LG	A3UW186FAO	nezjištěno	1	R410a	1,56	-	Pošta	Vlkova 4, 628 00 Brno		1	1 200,00
30	Fujitsu super wave air conditioner	AFY15AAN-W	nezjištěno	1	není	není	-	není	R22 (nebo sceon 59/R417 - nalepeny 2 štítky)	1,25	-	Pošta	Havlíčková 5100/124, 586 02 Jihlava		1	1 200,00
31	GEA	W3K217	-	1	-	-	-	-	-	-	filtr: EVC 1500x220 - G4	RZ	Moravec 59, 592 54		1	1 380,00
32	Midea	MCC-36HRN1-R	-	1	Midea	MOU-36HRN1-R	nezjištěno	1	R410A	2,4	-	Pošta	Moravec 59, 592 54		1	1 200,00

Pol. č.	Vnitřní jednotka				Venkovní jednotka				Chladivo		Filtry	Adresa umístění jednotky		Záruk a do (v případ ě, že	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
	Výrobce	Typ	Počet	robní číslo	Výrobce	Typ	Počet	robní číslo	Typ	Množství v kg						
33	Midea	MCC-36HRN1-R	-	1	Midea	MOU-36HRN1-R	nezjištěno	1	R410A	2,4	-	Pošta	Moravec 59, 592 54		1	1 200,00
34	Fujitsu	ASYG07LJCA	nezjištěno	1	CLINT	MHA/K 131	12/221264	1	R410a	9,7	-	Depo	Brněnská 557, 671 82 Dobšice		1	1 200,00
35	SAMSUNG	podstropní kazetová jednotka	nezjištěno	1	SAMSUNG	RC140DHXGA	EF1PP5CBC0003	1	R410a	3,4		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 200,00
36	SAMSUNG	podstropní kazetová jednotka	nezjištěno	1	SAMSUNG	RC140DHXGA	EF1PP5CBC0002	1	R410a	3,4		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 200,00
37	SAMSUNG	podstropní kazetová jednotka	nezjištěno	1	SAMSUNG	RC140DHXGA	EF1PP5CBC0002	1	R410a	3,4		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 200,00
38	SAMSUNG	podstropní kazetová jednotka	nezjištěno	1	SAMSUNG	RC140DHXGA	EF1PP5CBC0002	1	R410a	3,4		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 200,00
39	DAIKIN	FXFQ	nezjištěno	3	DAIKIN	RXYSQ8TMY1B	F000402	1	R410a	5,5		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	3 200,00
40	DAIKIN	FXFQ	nezjištěno	3	DAIKIN	RXYSQ5T7Y1B	34980800223	1	R410a	4		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	3 200,00
41	DAIKIN	FXFQ	nezjištěno	4	DAIKIN	RXYSQ8TMY1B	F000323	1	R410a	5,5		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	3 800,00
42	DAIKIN	FXFQ	nezjištěno	3	DAIKIN	RXYCQ20A7Y1B	3500762	1	R410a	11,7		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	3 200,00
43	DAIKIN	FXFQ	nezjištěno	3	DAIKIN	RXYCQ20A7Y1B	3500931	1	R410a	8,6		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	3 200,00
44	DAIKIN	FXFQ	nezjištěno	3	DAIKIN	RXYCQ10A7Y1B	3501511	1	R410a	7,7		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	3 200,00
45	TOSHIBA	podstropní kazetová jednotka	nezjištěno	1	TOSHIBA	RAV-SM1603AT-E	209B0299	1	R410a	3,1		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 200,00
46	TOSHIBA	podstropní kazetová jednotka	nezjištěno	1	TOSHIBA	RAV-SM1603AT-E	209B0298	1	R410a	3,1		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 200,00
47	TOSHIBA	podstropní kazetová jednotka	nezjištěno	1	TOSHIBA	RAV-SM1603AT-E	107B0085	1	R410a	3,1		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 200,00
48	TOSHIBA	podstropní kazetová jednotka	nezjištěno	1	TOSHIBA	RAV-SM1603AT-E	209B0301	1	R410a	3,1		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 200,00
49	Panasonic	podstropní kazetová jednotka	nezjištěno	1	PANASONIC	CU-E21HKEA	7543600588	1	R410a	1,29		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 200,00
50	DAIKIN	FXFQ	nezjištěno	6	DAIKIN	RXYSQ8TMY1B	F000363	1	R410a	5,5		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	5 800,00
51	napojen na VZT zařízení č5 - Janka KLM 16				JANKA	SYSCROLL 60 Air R	SI2152939A	1	R410a	16,7		Postservis Brno	Opavská 822/10, Brno 655 90		2	1 452,00