



0000201263

**Objednávka č.: 0000201263**

Odběratel: Státní ústav radiální ochrany, v.v.i.  
Bartoškova 28  
140 00 PRAHA 4  
Česká republika



DIČ: CZ86652052  
IČ: 86652052

PID:  
Smlouva:

Číslo účtu:  
Peněžní ústav:

Dodavatel:  
IČ: 61991091 DIČ:

**Ing. Miloš Ferjenčík**  
**Pardubická 30**  
**533 61 CHOLTICE**  
**Česká republika**

Konečný příjemce:

--

Platnost objednávky do: **31.12.2020**

Termín dodání do: **10.12.2020**

Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

**Objednáváme u Vás:**

Fakturu s číslem naší objednávky zasílejte na email: sekretariat@suro.cz

## Položkový rozpis:

	Celkem s DPH
Nezávislý bezpečnostní rozbor a hodnocení události EDU 17862 (V23)/3 Přelití roztěsněných DR ukazatelů polohy a znečištění HB a HDR médiem I.O. při plnění reaktoru na 19,8 m.	
Rozbor bude zpracován podle dokumentace "IAEA/NEA Incident Reporting System (IRS) - Reporting Guideline - Feedback from Safety Related Operating Experience for NNP" pro zaslání těchto poruch do tohoto mezinárodního systému hlášení poruch.	
Rozbor bude odběrateli předán v písemné formě v českém a v anglickém jazyce ve dvou písemných hotoveních a současně v elektronické podobě formátu textového editoru MS Office pro Windows.	
V české a v anglické verzi bude rozbor předán nejpozději do 10. 12. 2020.	
Celková cena	45 000.00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****45 000.00 Kč****Datum vystavení:** 12.11.2020

Vystavil:

.....  
Razítko, podpis