

Opravy - kultura 2020

		Rozpočet
1	VZT pro přednáškový sál	514 888,00 Kč
	nová VZT jednotka a instalace klimatizace, která pro tento sál není	
2	Výměna sprchových vaniček	31 030,00 Kč
	původní sprchové vaničky jsou už za svojí životností a protékají	
3	Čištění žlabů	15 000,00 Kč
	každoroční údržba odbornou firmou	
4	Oprava střešní krytiny	15 000,00 Kč
	oprava a výměna rozbitých částí, vliv povětrnostních podmínek	
5	Oprava zdiva	0,00 Kč
	opravy poškozených částí (povětrnostní vlivy nebo vandalství)	
6	Výměna dveří a oken vstupu pro účinkující	71 865,90 Kč
	původní hliníkové a kovové rámy	
7	Výměna potrubí pro černé nádobí v kuchyni	13 324,72 Kč
	nevyhovující průměr potrubí pro velký provoz restaurace, stále problémy s neprůchodností	
8	Výměna fénů na pokojích hotelu	43 547,93 Kč
	V pokojích starého hotelu nejsou - běžný standard (11 ks) a na nové části 18 ks je nefunkčních	
9	Výměna sprchových hadic	35 550,00 Kč
	cena za kus 1 500 Kč bez DPH	
10	Výmalba celého hotelu	299 856,51 Kč
	Z hygienických i estetických důvodů je nutná nová výmalba.	
11	Nové prahy do pokojů	19 000,00 Kč
	Z důvodů opotřebení	
12	Úprava na pokojích - dřevěné zábrany	68 400,00 Kč
	Proti poničení výmalby	
13	Koberec na historickém schodišti	50 226,00 Kč
	Koberec po životnosti	
14	Oprava nátěru zábradlí na schodišti v historické části hotelu	19 859,00 Kč
	Nevzhlednost, chybějící a popraskaná barva	
15	Oprava van v některých pokojích cca 10 ks	40 367,00 Kč
	Vany mají porušený smalt.	
16	Projektová dokumentace na klimatizaci do pokojů	40 000,00 Kč
	Na 12 pokojích v nové části není klimatizace.	
	CELKEM:	1 277 915,06 Kč