

Sportovní hala Otrokovice
servis VZT a klimatizace

| Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena | | Celková cena | |
|--|--|----------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|----------|
| | | | | dodávka jednotková | montáž jednotková | dodávka | montáž |
| Předpokládaný přehled nákladů na roční servis | | | | | | | |
| Zař.č.1 - Větrání hrací plochy a hlediště | | | | | | | |
| 1 | Nové filtry ve vzt jednotce Remak výměna proběhne dle potřeby, doporučeno 2x ročně – naceno 1 x ročně Kontrola chodu a čištění vzt jednotky, výměna filtrů, kontrola řídicího systému | kpl | 1 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 |
| 2 | doporučeno 2x ročně (min 1x ročně pro dodržení záručních podmínek – toto je naceno) | kpl | 1 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Zař.č.2 - Větrání posiloven m.č.2.13 a 2.15 | | | | | | | |
| 3 | Nové filtry ve vzt jednotce Remak výměna proběhne dle potřeby, doporučeno 2x ročně – naceno 1 x ročně Kontrola chodu a čištění vzt jednotky, výměna filtrů, kontrola řídicího systému | kpl | 1 | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | 0,00 |
| 4 | doporučeno 2x ročně (min 1x ročně pro dodržení záručních podmínek – toto je naceno) | kpl | 1 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Zař.č.3 - Větrání bufetu m.č.1.06 | | | | | | | |
| 3 | Nové filtry ve vzt jednotce Remak výměna proběhne dle potřeby, doporučeno 2x ročně – naceno 1 x ročně Kontrola chodu a čištění vzt jednotky, výměna filtrů, kontrola řídicího systému | kpl | 1 | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | 0,00 |
| 4 | doporučeno 2x ročně (min 1x ročně pro dodržení záručních podmínek – toto je naceno) | kpl | 1 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Zař.č.4 | | | | | | | |
| 5 | Revize požárních klapek 1x ročně | kpl | 2 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Zař.č.4 - Větrání šaten a sprch ve 2. a 3.NP m.č.2.07-09; m.č.3.05-07 | | | | | | | |
| 3 | Nové filtry ve vzt jednotce Remak výměna proběhne dle potřeby, doporučeno 2x ročně – naceno 1 x ročně Kontrola chodu a čištění vzt jednotky, výměna filtrů, kontrola řídicího systému | kpl | 1 | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | 0,00 |
| 4 | doporučeno 2x ročně (min 1x ročně pro dodržení záručních podmínek – toto je naceno) | kpl | 1 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Klimatizace | | | | | | | |
| 6 | Kontrola chodu, čištění a běžný servis všech klimatizačních jednotek Fujitsu (6ks vnitřních, 8ks venkovních j.), bez případného doplnění chladiva R410A- 950Kč/kg doporučeno 2x ročně (min 1x ročně pro dodržení záručních podmínek – toto je naceno) | kpl | 1 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Ventilátory | | | | | | | |
| 7 | Kontrola chodu a stavu malých ventilátorů 8ks 1 x ročně | kpl | 1 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

Sportovní hala Otrokovice
servis VZT a klimatizace

| Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena | | Celková cena | |
|------------|----------|----------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | | | dodávka jednotková | montáž jednotková | dodávka | montáž |
| 11 | Doprava | kpl | 1 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1x ročně | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | | | 26 260,00 | 10 900,00 |

CENA CELKEM : 37 160,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH