

**Sportovní zařízení města České Budějovice,**  
příspěvková organizace  
F.A. Gerstnera 7/8  
370 01 České Budějovice  
web: www.cbsport.cz

Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.  
F.A.Gerstnera 7/8  
370 01 České Budějovice  
IČ: 28150244 DIČ: CZ28150244

**Retherm s.r.o.**  
Pražská tř. 560/95  
37004 České Budějovice  
IČO: 26086344 DIČ: CZ26086344

Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:  
23.12.2020

**OBJEDNÁVKA č. OBJ/SZ/2020/641**

Objednáváme u Vás Opravu teplovodního výměníku velkého bazénu Plaveckého stadionu, dle CN, která je přílohou.

**Celková cena objednávky je v částce 161 964,00 Kč bez DPH.**

Datum plnění: 31.12.2020

Pokud plnění objednávky odpovídá klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43(stavební práce) je dodavatel povinen tuto klasifikaci uvést na daňovém dokladu, který musí mít náležitosti dle §92a, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činnostmi dodavatele v souladu s platnými právními předpisy.

**Na daňovém dokladu uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude vrácen. Doba splatnosti daňového dokladu nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení.**

Sportovní zařízení  
České Budějovice,  
příspěvková organizace  
F.A. Gerstnera 7/8 (2)  
České Budějovice  
IČ: 28150244

Prá

Údaje pro fakturaci:  
**Sportovní zařízení města  
České Budějovice,**  
příspěvková organizace  
F.A. Gerstnera 7/8  
370 01 České Budějovice  
IČ: 28150244 DIČ: CZ28150244

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.

Tel.: 386 107 113



Zdroje tepla, instalace plynu, vodohospodářské a stavební práce.  
www.rethermcb.cz

IČ: 260 863 44  
DIČ: CZ26086344

info@rethermcb.cz  
Tel: 776 569 550  
777 675 655

Sportovní zařízení města Č.  
Budějovice p.o.  
F. A. Gerstnera 7/8  
České Budějovice 370 01

**Věc: Cenová nabídka**

**Oprava teplovodního výměníku velkého bazénu Plaveckého stadiónu Č.  
Budějovice**

**Oprava degradovaného výměníku pára / bazénová voda pro ohřev  
vody v plaveckém bazénu výměníkové stanice Plovárny ČB**

Úprava potrubí	25 320,00 Kč
Demontáž nefunkčního výměníku	2 654,00 Kč
Dodávka a montáž nového výměníku ELTE MAX 9.4-10-8, plášť mat. AISI 321, trubičky AISI 316L, nerez př.	111 200,00 Kč
Atypické provedení výměníku -> příruby DN150 na sekundární straně	12 321,00 Kč
Úprava izolace + izolace výměníku	6 549,00 Kč
Vedlejší náklady ( doprava,revize)	3 920,00 Kč

**celkem ( bez DPH )**

**161 964,00 Kč**

**Termín dodání:** ihned po objednání

**Platba:** faktura

020