

Faktura

číslo 2{H*C

Odběratel

Chovánek a detské centrum rodinného typu,
příspěvková organizace

Vejmstova 1361/8

Brno 835 00 Bystrc

16. 485 12 486

ÍJÜÜĚVBÍÍ

Petr miičkfí

Jabroňová 1F

Fxviaravany ř íšôä IPB

!C:4?9 48 245

neplátca DPH

Hczz-žnziflatei zapsán 2.. .<z..z..- UMÚ Bv..

Piatabni podminky:

Forma uflřafly

převodem

Baflřčovni spaD;en=

Pošmyni snnfizeina

Cisizg UČÍu

'vfariabilní symbol

20110

3G *2 2320

Datum splatnosti:

10.01.2021

Fakturujeme vám:

cena:

Ůsfava Qlynovenn kotce hn x8GB 100 K2

76 ?25 00 Kč

Celkem k úhradě:

76 725.00 Kč

Vyřizuješ:

7i

Zápis k faktuře Č. 20110

Dne 30.12.2020 proběhla výměna primárního výměníku na innii WOLF CGB100. Kotel umístěn v kotelně fl.1. (kategorie) Dětského centra rodinného typu Chrást, Vejrosta 1361/8. 63500 Brno.

Jednalo se o hřevčí výjezd k uradlému výměníku v kotle WOLF. Prasklina v llnilflovém pfmárním výměníku je neopravitelná. lešitelná pouze výměnou.

Z důvodu pfejdejt poškození druhého kofli. fnisela být pmerleia oprava okamžitě.

Dále proběhlo nihnivlastnostl voilyv uMnpiém systému s výsledky:

El. vodivost' 240 u\$, PH' 9.2.

výsledky jsou lehce zvýšené ale pravděpodobně neměly za následek vzrůstu netěsnosti na výměníku.

Pro bezproblémový chod doporučuji instalaci magnetického filtru [separátoru kalů] na zpátečku, mezi hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků a kotlů.

Kalkulace:


Primární výměník kotle wozar cG8 100- 66731,- Kč

Náběhové čidlo primárního výměníku- 1194,- Kč

zjištění závady, demontáž výměníku, montáž výměníku, měření vody, seřízení kotle - 0000, Kč

Doprava pro výměník, doprava k zákazníkovi a zpět- 800,- Kč

Celkem: 76725,- Kč



V Blně dne 30.12.2020

razítko a podpis